BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir Nro Fecha Informe: Nombre De La Obra: Personal Encargado:

Bitaco e: 09-04-2019 Carretera Oyon- Ambo, OMAR LENIN CUESTAS
ra: Infor Tramo II: Dv. Cerro de Pasco- HUALLPA

Infor Dv. Cerro de Pasco- HOALLPA m e Dv. Chacayan

Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5: Foto Bitacora 6:

Asunto:

Campamento de Trabajos de Emergencia - Trabajos de Corte - Pruebas de Densidad - Vehículos en Espera

Conclusiones:

N 64

Se continua con los trabajos de corte en los Km 182+480, 182+600 , trabajos en el horario nocturno

Los trabajos de explanación y compactado del material excedente.

No hay presencia del especialista en seguridad.

Falta rellenar el cuaderno de obra.

Recomendaciones:

Se recomienda que los especialistas estén en campo y verifiquen los trabajos realizados. El cuaderno de obra debe de estar al día.

PANEL FOTOGRAFICO



© Provias Nacional 16/04/2019 07:17:18

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Nivel: Fecha De Fotografia: OMAR LENIN CUESTAS No Aplica 09-04-2019

HUALLPA

Actividades:

Campamento de Trabajos de Emergencia

CDescripcion

(Km 219+300) Se puede apreciar que el personal recibe la charla de seguridad antes de inicio de los trabajos de acondicionamiento del campamento de los trabajos de emergencia

Foto1:

1







Fecha Toma De Datos: 09-04-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Nivel: Fecha De Fotografia: OMAR LENIN CUESTAS No Aplica 09-04-2019

Actividades:

HUALLPA

Pruebas de Densidad

CDescripcion

(Km 169+580) Los especialistas de supervisión realizan la prueba de densidad según lo requerido en el expediente técnico. Este método de ensayo se usa para determinar la densidad de los suelos.

Foto1:

2



Fecha Toma De Datos: 09-04-2019

Foto2:



Foto3:



© Provias Nacional

16/04/2019 07:17:18

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Nivel: Fecha De Fotografia: OMAR LENIN CUESTAS No Aplica 09-04-2019

HUALLPA

Actividades:

Vehículos en Espera

CDescripcion____

3 Km 177+840 Los vehículos del tramo 2 se encuentran paralizados hasta q carguen los volquetes del tramo 1 (14 volquetes)

Foto1:







Foto3:



Fecha Toma De Datos:

12-04-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Nivel: Fecha De Fotografia:
OMAR LENIN CUESTAS No Aplica 09-04-2019
HUALLPA

Actividades:

Trabajos de Corte

CDescripcion____:

(Km 182+480) Se da inicio de los trabajos de corte en el horario nocturno. Material excedente para ser trasladados al DME N° 10 ubicado en el Km 169+580, trabajos de corte realizados con excavadora.

Foto1:

4



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

12-04-2019



MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Nivel: Fecha De Fotografia: OMAR LENIN CUESTAS No Aplica 09-04-2019

HUALLPA

Actividades:

Trabajos de Corte

CDescripcion____:

(Km 182+600) Se da inicio de los trabajos de corte en el horario nocturno. Material excedente para ser trasladados al DME N° 10 ubicado en el Km 169+580, trabajos de corte realizados con excavadora.

Foto1:

5



Foto2: Foto3:



Fecha Toma De Datos:

12-04-2019