

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 78	Fecha Informe: 24-04-2019	Nombre De La Obra: Carretera Juanjui-Tocache, tramo Pizana - La Polvora - Pizarron - Perlamayo - Campanilla	Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
---------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	--	---

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:** **Foto Bitacora 6:**

Asunto:

Visita de seguimiento en campo de las actividades de mejoramiento de suelos, construcción de muros , ademas actividades de mantenimiento vial como remoción de derrumbes y limpieza de cunetas de drenaje.

Conclusiones:

La empresa Consorcio Integración Vial sigue incrementando los frentes de trabajo, mejorando notablemente los rendimientos, pero el día de hoy ha sido muy lluviosa en toda la extensión de la vía, ocasionando retrasos en la ejecución de las actividades. La supervisión ha cambiado a su Jefe de supervisión y especialistas.

Recomendaciones:

Se recomienda al nuevo personal especialista y jefe de supervisión, la realización de una reunión con todos los involucrados en la ejecución de la obra, para conocer las responsabilidades, los nuevos alcances y los planes de trabajo de cada una de las empresas que integran el Consorcio Integración Vial.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 24-04-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: limpieza de cunetas

CDescripcion_____:
 En la progresiva 6+000 se esta limpiando las cunetas de drenaje a mano

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 24-04-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 23-04-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Mejoramiento de suelos

CDescripcion_____:
 En la progresiva 38+240 se continua con el mejoramiento de suelos

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 23-04-2019



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

24-04-2019

Actividades:

Visita de seguimiento en campo: Replanteo topográfico de lugar donde se construirá muro

CDescripcion_____:

En la progresiva Km. 38+457 a 38+488 se realiza el replanteo del sitio donde se construirá muro.

Foto1:

Foto2:

Foto3:



Fecha Toma De Datos:

24-04-2019

3



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

**BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN**

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

24-04-2019

Actividades:

Visita de seguimiento en campo : Marcado de excavación para colocación de alcantarilla TMC

CDescripcion_____:

En la progresiva Km. 38+962 se esta marcando el lugar donde se excavará para la colocación de una alcantarilla TMC de 48"

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

24-04-2019

4



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 24-04-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Encofrado y vaciado de muro ciclopeo

CDescripcion_____:
 Desde la progresiva KM. 39+399 se realizó el encofrado y vaciado de muro de concreto ciclopeo

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 24-04-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 24-04-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Encofrados de muros ciclopeos

CDescripcion_____:
 En la progresiva 39+440 se esta encofrando para el vaciado de muros

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 24-04-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 23-04-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Construcción de muros ciclopeo

CDescripcion_____:
 En la progresiva Km. 39+399 a la 39+440 se esta construyendo muros ciclopeos de concreto de Rcc= 140 kg/cm2 a los 28 dias

7

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 23-04-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 24-04-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Muros de Concreto Ciclopeo y Reforzado

CDescripcion_____:
 En la progresiva 40+461 se esta construyendo muros ciclopeos y muros reforzado. donde se realiza el encofrado de los muros.

8

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 24-04-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 24-04-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Compactación de rellenos

CDescripcion_____:
 En la progresiva Km, 64+560 se esta realizando la compactación de rellenos con uso de maquinas compactadoras.

9

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 24-04-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 24-04-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Acopio de material de escombros y compactación con tractor

CDescripcion_____:
 En el DME ubicado en la progresiva Km. 67+600 se esta acopiando material proveniente de los derrumbes y se esta extendiendo y compactando con el paso de Tractor

10

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 24-04-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

11

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 24-04-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Preparación de madera para encofrado.

CDescripcion_____:
 En la progresiva Km. 67+710 se esta realizando la preparación de la madera para encofrado de muros.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 24-04-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

12

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 24-04-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Refuerzo metálico para muros

CDescripcion_____:
 En la progresiva Km. 67+728 se esta realizando el refuerzo metálico para la construcción de un muro de concreto.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 24-04-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

13

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografía: 24-04-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Excavación para la construcción de muros

CDescripcion_____:
 Entre las progresivas Km. 67+758 a 67+765 se ha realizado la excavación para la construcción de muros

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 24-04-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

14

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografía: 24-04-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Sitio de acopio de materiales para utilizar para rellenos

CDescripcion_____:
 En la progresiva Km. 81+000 se realizan las cargas de los materiales para rellenos utilizando un cargador frontal y volquetes.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 24-04-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

15

Personal Encargado:
BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
24-04-2019

Actividades:
Visita de seguimiento en campo: limpieza de cunetas con equipo menor

CDescripcion_____:
En la progresiva Km. 84+500 se esta realizando el desbroce y limpieza de cunetas a mano y utilizando un mini cargador

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
24-04-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

16

Personal Encargado:
BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
24-04-2019

Actividades:
Visita de seguimiento en campo: Estacion de monitoreo ambiental

CDescripcion_____:
En la progresiva Km. 49+550 se ha ubicado un equipo de monitoreo del aire

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
24-04-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 24-04-2019

Actividades:
Visita de seguimiento en campo: Vaciado de muro de concreto ciclopeo

CDescripcion_____:
En la progresiva Km. 40+481 se realiza la construcción de rampa para el dispensador de concreto, para el vaciado de muro ciclopeo

17

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
24-04-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

**BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN**

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

24-04-2019

Actividades:

Visita de seguimiento en campo: Vaciado de concreto de Rcc = 140 Kg/ cm² a los 28 dias.

CDescripcion_____:

En la progresiva 40+461 se realiza el vaciado de muro de concreto ciclopeo de Rcc=140 Kg/cm² a los 28 dias.

18

Foto1:



Foto2:





Foto3:



Fecha Toma De Datos:

24-04-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 24-04-2019

Actividades:
Visita de seguimiento en campo: Limpieza de cunetas de drenaje

CDescripcion_____:
En la progresiva Km. 13+880 se esta realizando la limpieza de cunetas de drenaje con un minicargador y a mano

19

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
24-04-2019