

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 83	Fecha Informe: 30-04-2019	Nombre De La Obra: Carretera Juanjui-Tocache, tramo Pizana - La Polvora - Pizarron - Perlamayo - Campanilla	Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
---------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	--	---

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:** **Foto Bitacora 6:**

Asunto:

Visita de seguimiento en campo de las actividades ejecutadas del presupuesto original y adicionales aprobados, como: mejoramiento de suelos, construcción de muros, construcción de alcantarillas, el acopio de material granular y se continua con el monitoreo ambiental en todo el tramo de la via.

Conclusiones:

la empresa Consorcio Integración Vial se mantiene trabajando con buen ritmo de trabajo, abriendo nuevos frentes de trabajo.

Recomendaciones:

Se recomienda a la Empresa Consorcio Integración Vial participar las nuevas actividades a realizar, y continuar con la entrega a tiempo de los planes de trabajo de la semana.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 30-04-2019

Actividades:
Visita de seguimiento en campo: Monitoreo Ambiental

CDescripcion_____:
En la progresiva Km. 18+880 se ha instalado un equipo de monitoreo del aire

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
30-04-2019

1



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 30-04-2019

Actividades:
Visita de seguimiento en campo: desbroce y limpieza de cunetas

CDescripcion_____:
En la progresiva KM. 19+840 se esta realizando el desbroce de vegetación y limpieza de cunetas como labores de mantenimiento vial

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
30-04-2019

2



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

**BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN**

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

30-04-2019

Actividades:

Visita de seguimiento en campo: Otra estación de monitoreo ambiental

CDescripcion_____:

En la progresiva Km. 20+300 se ha colocado otra estación de monitoreo del aire

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

30-04-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 30-04-2019

Actividades:
Visita de seguimiento en campo: DME progresiva 37+000

CDescripcion_____:
Dentro de la progresiva Km. 37+000 se ha ubicado un sitio DME para la colocación del material producto de los derrumbes.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
30-04-2019

4



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

**BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN**

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

30-04-2019

Actividades:

Visita de seguimiento en campo: Mejoramientos de suelos (compactación)

CDescripcion_____:

Enn la progresiva Km. 38+330 se esta compactando el material granular colocado para el mejoramiento del suelo.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

30-04-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

**BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN**

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

30-04-2019

Actividades:

Visita de seguimiento en campo: Mejoramientos de suelos

CDescripcion_____:

En la progresiva Km. 38+330 lado izquierdo se continua con las labores de mejoramiento de suelos.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

30-04-2019



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

30-04-2019

Actividades:

Visita de seguimiento en campo: Continuación de mejoramientos de suelos en el margen izquierdo de la via

CDescripcion_____:

En las progresivas Km. 38+400 a 38+600 se continua con el mejoramiento de suelos por el lado izquierdo.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

30-04-2019

7



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

30-04-2019

Actividades:

Visita de seguimiento en campo: Encofrado de cabezal de alcantarilla

CDescripcion_____:

En la progresiva 39+389.5 se esta encofrando el cabezal de una alcantarilla TMC de 72"

Foto1:

Foto2:

Foto3:



Fecha Toma De Datos:

30-04-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

30-04-2019

Actividades:

Visita de seguimiento en campo: relleno en alcantarilla

CDescripcion_____:

En la progresiva Km.38+962,49 se esta relleno el lado derecho de la via donde descansara la alcantarilla TMC de 48 "

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

01-05-2019

9



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

30-04-2019

Actividades:

Visita de seguimiento en campo: Alcantarilla TMC deb 48 "

CDescripcion_____:

En el sitio donde se ubica la planta de concreto en la progresiva Km. 39+000 se ha construido la mitad de la alcantarilla que va en el lado izquierdo de la via

Foto1:



Foto2:



Foto3:



10

Fecha Toma De Datos:

01-05-2019