

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra:	Nro Infor me: Infor me N ^o 16	Fecha Informe: 14-06-2019	Nombre De La Obra: Carretera Oyon- Ambo, Tramo II: Dv. Cerro de Pasco- Dv. Chacayan	Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
-------------------------------	--	------------------------------	--	--

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5: Foto Bitacora 6:

Asunto:

Eliminación del Material de Corte - Realizar Trabajos de Limpieza y Mejoramiento - Eliminación y Explanación de Material Excedente

Conclusiones:

El contratista continúa con los trabajos de corte y eliminación de la misma al DME N° 10. Se viene realizando los trabajos de perfilado a nivel de la rasante desde el km 181+000, con la finalidad de dejar la plataforma en condiciones de realizar los trabajos de mejoramiento. Los volquetes van demasiado llenos y dejan piedras en la vía por falta de mallas protectoras.

Recomendaciones:

Se recomienda aprobar el uso de los nuevos DMEs, para poder eliminar el material excedente de cortes.
Se recomienda al contratista realizar el cargado de los volquetes con responsabilidad y evitar accidentes en la vía o de lo contrario usar las mallas protectoras y evitar accidentes.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 14-06-2019

Actividades:
 Eliminación del Material de Corte

CDescripcion_____:
 (Km 193+200) se continúa con los trabajos de corte y eliminación del material al Km 188+00, trabajos realizados con cargador frontal y excavadora.

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 19-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 14-06-2019

Actividades:
 Trabajos de Eliminación y Perfilado de Talud

CDescripcion_____:
 (Km 192 + 340) Se puede apreciar en las vistas fotográficas los trabajos realizados en perfilado de talud y eliminación del material de corte y es trasladado desde el km 188+00, el trabajo es realizado con una excavadora.

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 19-06-2019



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

OMAR LENIN CUESTAS
HUALLPA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

14-06-2019

Actividades:

Trabajos de Corte y Eliminación

CDescripcion_____:

(Km184+100) Vista fotográfica donde se puede apreciar los trabajos de corte realizado con un tractor oruga, trabajo de corte a nivel de la rasante.

Se tiene una excavadora para realizar los trabajos de perfilado y cargado a los volquetes para su posterior eliminación al DME N° 10

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

19-06-2019

3



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

OMAR LENIN CUESTAS
HUALLPA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

14-06-2019

Actividades:

Eliminación de Material de Voladura

CDescripcion_____:

(Km 169+580) se continúa con los trabajos de eliminación del material de voladura y es trasladado al con volquetes al DME N° 10 ubicado en el Km 169+580, el cargado del material de voladora es realizado mediante una excavadora.

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

19-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 14-06-2019

Actividades:
Realizar Trabajos de Limpieza y Mejoramiento

CDescripcion_____:

(Km 169+580) El DME N° 10 presenta problemas de deslizamiento debido al contacto y suelos demasiados saturados de agua, se tiene programado para realizar los trabajos de limpieza y colocado de rocas para darle soporte a la carga que se aplica con el compactado del material.

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
19-06-2019

5



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 14-06-2019

Actividades:
Eliminación y Explanación de Material Excedente

CDescripcion_____:

(Km 169 + 580) Se puede apreciar en las vistas fotográficas los trabajos realizados en explanación y compactado del material de corte, los trabajos son realizados con tractor oruga y una compactadora rodillo.

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
19-06-2019