BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Personal Encargado: Confir **Fecha Informe:** Nombre De La Obra: Nro Inform

09-07-2019 Carretera Patahuasi - Yauri -JORGE BENJAMIN **Bitaco** e: ra: **CISNEROS CADENAS**

Sicuani, tramo: Negromayo-14 Yauri-San Genaro

Foto Bitacora 3: Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5: Foto Bitacora 6:

Asunto:

Reporte, del día martes 09 de julio del 2019, se inicio el recorrido por el segundo frente, paso a describo las partidas:

FRENTE DE LA EMPRESA REYNA

1.- Re-conformación de la capa base en el tramo km 146+800 al km 147+160.

2.- Se observa la Construcción del puente San Genaro sobre el río salado, el puente esta ubicado en la progresiva km 145+075.65 al km 145+194.01, longitud del puente es de 118.36 m.l.

- 3.- Se encuentra la Construcción del puente Santa Maria sobre el río ccañipia casi PARALIZADA, cabe indicar que en este puente esta lista para su vaciado de la losa y a la fecha se encuentra en espera no se ve actividad.
- 4.- Mejoramiento de la sub base en el tramo km 135+700 al km 135+960, en este tramo se encuentra el puente AMISTAD.
- 5.- Conformación de la base primera capa, ubicada en la tramo km 123+780 al km 123+640.
- 6.- Conformación de la base segunda capa, ubicada en la tramo km 121+680 al km 122+000.
- 7.- Construcción del sub dren en la progresiva km 121+000 al km 121+200.

FRENTE POR LA EMPRESA NEPTUNO

- 8.- En este frente se encuentra PARALIZADA a efecto que el personal obrero, toman esta media por falta de pago, se les estaría debiendo de cuatro semanas, a la fecha no les están pagando su AFP, y seguro de salud y no les están dotando de desayuno y cena, solo les estarían dando
- 9.- Se observo en el trayecto Mantenimiento rutinario de la vía a la altura de la alcantarilla TMC de Ø 36", ubicada en la progresiva km 79+221.07.

Conclusiones:

El primer frente se encuentra PARALIZADA, Prosigue El Segundo frente en ritmo muy lento Con pocos frentes y el avance de obra se encuentra en un bajo rendimiento, tendiendo a una paralización.

Recomendaciones:

© Provias Nacional

Con referencia al avance obra se sugiere soluciones al problema de los dos frentes e incrementar mas frente de trabajo en el primero, segundo frentes y retomar las actividades con fuerza. Se tiene presencia de funcionarios del Ministerio de Transportes, PROVIAS, para evaluación con respecto a los problemas sociales con respecto a las afectaciones y compensaciones en tramos que vienen arrastrando desde el año pasado, así mismo se realizaron visitas de campo en el tramo km 103+000 al km 104+000.

PANEL FOTOGRAFICO

SIGVIAL 09/07/2019 08:10:41



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Nivel: Fecha De Fotografia:

JORGE BENJAMIN No Aplica 09-07-2019 CISNEROS CADENAS

Actividades:

1

Puente Santa María, sobre el río Ccañipia

CDescripcion____:

Ubicada en el tramo km 142+061.865 al km 142+165.865

Foto1: Foto2: Foto3:





Fecha Toma De Datos: 09-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Nivel: Fecha De Fotografia:

JORGE BENJAMIN No Aplica 09-07-2019 CISNEROS CADENAS

Actividades:

Conformación de la sub rasante, que incluye al puente Amistad

CDescripcion____:

En el tramo km 135+700 al km 135+960

Foto1: Foto2:







Fecha Toma De Datos: 09-07-2019

2

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Nivel: Fecha De Fotografia: No Aplica 09-07-2019

JORGE BENJAMIN **CISNEROS CADENAS**

Actividades:

Conformación de la capa sub base segúnda capa

CDescripcion__

En el tramo del 123+640 al km 123+780

Foto1:

3





Foto3:

Fecha Toma De Datos: 09-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Nivel: Fecha De Fotografia:

BENJAMIN JORGE **CISNEROS CADENAS**

No Aplica

09-07-2019

Actividades:

Re-conformación de la capa base

CDescripcion___

En el tramo km 146+800 al km 147+160

Foto1:

4



Fecha Toma De Datos: 09-07-2019

Foto2:



Foto3:



© Provias Nacional 09/07/2019 08:10:41



	Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras			
5	Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS	Nivel: No Aplica	Fecha De Fotografia: 09-07-2019	
	Actividades: Se prosigue con la construcción del puente San Genaro, sobre el río salado			
	CDescripcion: En el tramo km 145+075.65 al km 145+194.1			
	Foto1:	Foto2:	Foto3:	
	Fecha Toma De Datos: 09-07-2019			
6	Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras			
	Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS	Nivel: No Aplica	Fecha De Fotografia: 09-07-2019	
	Actividades: Conformación de la segunda capa de la sub base			
	CDescripcion: En el tramo km 121+680 al km 122+000			
	Foto1:	Foto2:	Foto3:	

Fecha Toma De Datos: 09-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Nivel: Fecha De Fotografia: JORGE BENJAMIN No Aplica 09-07-2019

CISNEROS CADENAS

Actividades:

Construcción del sub dren

CDescripcion___

Ubicada en el tramo km 121+000 al km 121+200

Foto1:

7







Foto3:



Fecha Toma De Datos: 09-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Nivel: Fecha De Fotografia: BENJAMIN JORGE No Aplica 09-07-2019

CISNEROS CADENAS

Actividades:

Se ha observado que el frente de asfalto se encuentra PARALIZADO

CDescripcion_

La progresiva hasta la fecha se encuentra asfaltada en dos capas es en el km 104+440

Foto1:

8



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos: 09-07-2019

SIGVIAL

© Provias Nacional

09/07/2019 08:10:41

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Nivel: Fecha De Fotografia: JORGE BENJAMIN No Aplica 09-07-2019

CISNEROS CADENAS

Actividades:

A la fecha este tramo que corresponde al primero, se encuentra PARALIZADO pero con algunos equipos que realizan mantenimiento rutinario del tramo.

CDescripcion____:

Trabajos realizados y observados en el km 79+476.76

Foto1:

9



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos: 09-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Nivel: Fecha De Fotografia:

JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS No Aplica

09-07-2019

Actividades:

Ubicación de la Planta chancadora del segundo frente "CHALLQUI"

CDescripcion____:

Esta planta chancadora esta ubicada a 25 km de distancia, camino hacia el distrito de Coporaque, que abastecerá al segundo frente de la empresa Reyna.

Foto1:

10



Fecha Toma De Datos:

09-07-2019





Foto3:





© Provias Nacional 09/07/2019 08:10:41