

**PERÚ**Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe: Informe N° 52	Fecha Informe: 26-07-2019	Nombre De La Obra: Carretera Oyon- Ambo, Tramo II: Dv. Cerro de Pasco- Dv. Chacayan	Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
--------------------	-------------------------------	------------------------------	--	--

Foto Bitacora:      Foto Bitacora 2:      Foto Bitacora 3:      Foto Bitacora 4:      Foto Bitacora 5:      Foto Bitacora 6:

**Asunto:**

Trabajos d Corte y Conformación de Banquetas - Corte y Perfilado de Talud - Perforación - Construcción de Alcantarillas

**Conclusiones:**

Se continua con los trabajos de corte y eliminación del material excedente.  
Se continua con los trabajos en perforación.  
Se continua con los trabajos en construcción de alcantarillas.

**Recomendaciones:**

Se recomienda a la supervision exigir al contratista cumpla con ejecutar las partidas programados en el CAO.

### PANEL FOTOGRAFICO



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 26-07-2019

**Actividades:**  
 Trabajos d Corte y Conformación de Banquetas

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 1 (Km 197+840) Vistas fotográficas en la que se aprecia los trabajos realizados en corte y conformación de banquetas, para este trabajo se usa una excavadora.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 31-07-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 26-07-2019

**Actividades:**  
 Corte y Perfilado de Talud

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 2 (Km 196+590) Vistas fotograficas en la que se aprecia los trabajos de corte y perfilado de talud, el trabajo es realizado por una excavadora.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 31-07-2019



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 26-07-2019

**Actividades:**  
Eliminación de Material de Corte

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

3 (Km 195+440) Vistas fotográficas en la que se puede apreciar los trabajos realizados en eliminación de material excedente.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
31-07-2019

### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 26-07-2019

**Actividades:**  
Perforación

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

4 (Km 189+450) Se continúa con los trabajos en perforación, para este trabajo se usa la máquina Stenuick.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
31-07-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 26-07-2019

**Actividades:**  
Perforación

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

5 (Km 189+870) Se continúa con los trabajos en perforación, para este trabajo se usa la máquina Stenuick.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
31-07-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 26-07-2019

**Actividades:**  
Construcción de Alcantarillas

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

6 (Km 182+780) Vistas fotográficas en la que se aprecia los trabajos realizado en compactado, el trabajo es realizado con personal.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
31-07-2019