



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
N o Aplica	Informe N o 60	05-08-2019	Carretera Oyon- Ambo, Tramo II: Dv. Cerro de Pasco- Dv. Chacayan	OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:** **Foto Bitacora 6:**

Asunto:
Eliminación de Material de Voladura - Alcantarilla

Conclusiones:
Se continua con los trabajos en eliminación de material excedente.
Se continua con los trabajos en construcción de alcantarillas.

Recomendaciones:
Se recomienda a la supervisión exigir al contratista que cumpla con lo programado en el CAO'.
Se recomienda a la supervisión realizar el monitoreo y la complementación del plan de seguridad.

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:	Nivel:	Fecha De Fotografia:
OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA	No Aplica	05-08-2019

Actividades:
Alcantarilla

CDescripcion_____:

- (Km 182+782) Vistas fotográficas en la que se aprecia los trabajos en la construcción de Alcantarilla, para lo cual se usa una retroexcavadora y personal.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
08-08-2019



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

OMAR LENIN CUESTAS
HUALLPA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

05-08-2019

Actividades:

Eliminación de Material de Voladura

CDescripcion_____:

2 (Km 188+950) Vistas fotográficas en la que se aprecia los trabajos realizados en eliminación de material excedente (rocas), trabajo realizado con una excavadora.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

08-08-2019