

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Número Aplicación	Número Informe: Informe N° 64	Fecha Informe: 09-08-2019	Nombre De La Obra: Carretera Oyon- Ambo, Tramo II: Dv. Cerro de Pasco- Dv. Chacayan	Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
---	----------------------------------	------------------------------	--	--

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5: Foto Bitacora 6:

Asunto:

Alcantarilla - Voladura - Perfilado de Talud

Conclusiones:

Se continua con los trabajos en construcción de alcantarillas.
Se continua con los trabajos de perforación y voladura.
Se continua con los trabajos de corte y perfilado de talud

Recomendaciones:

Se recomienda a la supervisión hacer cumplir al contratista la ejecución de las partidas programadas en el presente mes.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 09-08-2019

Actividades:
Perfilado de Talud

CDescripcion_____:

1

(Km 200+820) Vistas fotográficas en las que se aprecia los trabajos realizados en perfilado y eliminación del material excedente, el trabajo es realizado con una excavadora.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
09-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 09-08-2019

Actividades:
Voladura

CDescripcion_____:

2

(Km 193+530) Vistas fotográficas en la que se aprecia que el personal especialista en manipular explosivos realizan los trabajos de cargado para su posterior detonación.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
09-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 09-08-2019

Actividades:
Perforación

3 **CDescripcion** _____:
(Km 189+230) Vistas fotográficas en las que se aprecia los trabajos en perforación, para este trabajo se usa la máquina Trackdrill Gersoll Rand

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
09-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 09-08-2019

Actividades:
Planta Chancadora

4 **CDescripcion** _____:
(Km 188+00) Vistas fotográficas en la que se aprecia los trabajos realizados en la instalación de la planta chanca dora.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
09-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 09-08-2019

Actividades:
Alcantarillas

CDescripcion_____:

5 (Km 184+420) Vistas fotográficas en la que se aprecia los trabajos realizados en excavación para instalación de la alcantarilla.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
09-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 09-08-2019

Actividades:
Alcantarilla

CDescripcion_____:

6 (Km 183+300) Vistas fotográficas en las que se puede apreciar que el personal termina los trabajos de compactado en alcantarillas.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
11-08-2019