

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 168	Fecha Informe: 08-08-2019	Nombre De La Obra: Construcción y Mejoramiento de la Carretera Ilave-Mazocruz	Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---	---

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:



Foto Bitacora 3:



Foto Bitacora 4:

Foto Bitacora 5:

Foto Bitacora 6:

Asunto:

REPORTE DEL 08 DE AGOSTO DEL 2019

Conclusiones:

PARA LOS VACIADOS EN LAS ALCANTARILLAS SE VERIFICO CONJUNTAMENTE CON LA SUPERVISIÓN LOS ENCOFRADOS, ARMADO DE ACERO, SEGURIDAD Y CONTROL DE CALIDAD COMO SON EL SLUMP TEST Y LA OBTENCIÓN DE PROBETAS DE CONCRETO. DE IGUAL FORMA PARA EL VACIADO DE PILOTES, PANELES Y ZAPATAS DE ESTRIBOS DE LOS PUENTES LA SUPERVISIÓN ESTA HACIENDO CUMPLIR LOS PROTOCOLOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y MEMORIA DESCRIPTIVA QUE PREVIAMENTE HAN SIDO APROBADOS POR LOS DIFERENTES ESPECIALISTAS DE LA SUPERVISIÓN.

Recomendaciones:

SE RECOMIENDA ACELERAR LOS TRABAJOS YA QUE SE TIENE RETRASOS POR MOTIVOS DIVERSOS.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 08-08-2019

Actividades:
Drenaje

CDescripcion_____:
Alcantarilla MCA de dos ojos ubicado en la progresiva km 72+620 perfilado y compactado para el solado.

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
10-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 08-08-2019

Actividades:
Drenaje

CDescripcion_____:
Alcantarilla tipo MCA ubicado en la progresiva km 71+835, armado de acero de refuerzo en losa inferior y encofrado

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
10-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 08-08-2019

Actividades:
Terraplen

CDescripcion_____:
Conformación de material para relleno ubicado en la progresiva km 70+800

3



Fecha Toma De Datos:
10-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 08-08-2019

Actividades:
Terraplen

CDescripcion_____:
Ubicado en la progresiva km 58+090 (cementerio de Conduriri) conformacion de material para relleno.

4



Fecha Toma De Datos:
10-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 08-08-2019

Actividades:
 Transporte

CDescripcion_____:
 Acarreo de material granular para terraplén ubicado en la progresiva 55+400

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 10-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 08-08-2019

Actividades:
 Drenaje

CDescripcion_____:
 Densidad de campo con cono de arena ubicado en la progresiva km 53+819 en alcantarilla MCA 3x2 m

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 10-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 08-08-2019

Actividades:
 Puente Untave (L= 90.00 m)

CDescripcion_____:
 Ubicación en la progresiva km 40+050 perforación de pilotes del pilar central derecho

7

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 10-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 08-08-2019

Actividades:
 Terraplen

CDescripcion_____:
 Conformación de material de relleno en la progresiva km 37+220 (zona de muro de suelo reforzado también)

8

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 10-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 08-08-2019

Actividades:
Terraplén

CDescripcion_____:
Conformación de relleno ubicado en la progresiva km 29+920

9

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
10-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 08-08-2019

Actividades:
Terraplén

CDescripcion_____:
Ubicado en la progresiva km 29+520, conformacion de material para relleno de terraplén

10

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
10-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

11

Personal Encargado:
CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
08-08-2019

Actividades:
Control de deflexiones

CDescripcion_____:
Viga benkelman en la progresiva lado izquierdo de la plataforma km 22+700

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
10-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

12

Personal Encargado:
CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
08-08-2019

Actividades:
Cuneta tipo II

CDescripcion_____:
Vaciado de cuneta en la progresiva km 11+280 lado izquierdo

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
10-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

13

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 08-08-2019

Actividades:
Cuneta

CDescripcion_____:
Movimiento de tierras para el encofrado de cerchas en la progresiva km 9+900

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
10-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

14

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 08-08-2019

Actividades:
Terraplen

CDescripcion_____:
Conformación de material para terraplén en la progresiva km 70+800

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
10-08-2019