

**PERÚ**Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 171	<b>Fecha Informe:</b> 14-08-2019	<b>Nombre De La Obra:</b> Carretera Juanjui-Tocache, tramo Pizana - La Polvora - Pizarron - Perlamayo - Campanilla	<b>Personal Encargado:</b> BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	--	---

**Foto Bitacora:**      **Foto Bitacora 2:**      **Foto Bitacora 3:**      **Foto Bitacora 4:**      **Foto Bitacora 5:**      **Foto Bitacora 6:**

**Asunto:**

Se realiza las visitas de seguimiento en campo de las actividades en ejecución del contrato principal y de los adicionales aprobados como: mejoramientos de suelos , construcción de sub-bases y bases, imprimación asfáltica, pavimentación con asfalto en caliente, construcción de cunetas rectangulares y trapezoidales, mandiles emboquillados , excavaciones, rellenos, sub-drenes, encofrado y desencofrado, transportes

**Conclusiones:**

La empresa Consorcio Integración Vial continua con la ejecución de las partidas del contrato principal y los adicionales 1,2,4 y 5 donde hoy han pavimentado la segunda capa de asfalto hasta la progresas 73+880 en el toda la calzada. Este día amaneció nublado, con lluvias al final de la tarde.

**Recomendaciones:**

Se recomienda al Consorcio Integración Vial realizar la demarcación y señalización de los tramos ya asfaltados puesto que se han incrementado las velocidades de tránsito, para evitar INCIDENTES Y ACCIDENTES.

Se recomienda a la Supervisión la entrega de el CRONOGRAMA DE PERMANENCIA DEL personal técnico y especialistas.

### PANEL FOTOGRAFICO



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 14-08-2019

**Actividades:**  
 Visita de seguimiento en campo: Excavación para la construcción de mandil

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 En la progresiva Km. 18+140 se realiza la excavación para la construcción de mandil de concreto emboquillado de piedras

1

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 14-08-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 14-08-2019

**Actividades:**  
 Visita de seguimiento en campo: Excavación para construcción de alcantarilla

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 En la progresiva KM. 24+410 se ha realizado la excavación para la construcción de alcantarilla.

2

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 14-08-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 14-08-2019

**Actividades:**  
 Visita de seguimiento en campo: Filtro subdren

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 En la progresiva Km. 42+700 se realiza la construcción de sub dren en el margen derecho de la via

3

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 14-08-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 14-08-2019

**Actividades:**  
 Visita de seguimiento en campo: Armado de alcantarilla TL de 3,217mm

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 En la progresiva Km. 40+450 se realiza el armado de la alcantarilla tuner Liner de 3,217 mm de diámetro.

4

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 14-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografía:** 14-08-2019

**Actividades:**  
Visita de seguimiento en campo: Vaciado de emboquillado

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
En la progresiva Km. 53+933 se realiza e vaciado de emboquillado de piedras en le margen izquierdo de la via.

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



**Fecha Toma De Datos:**  
14-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografía:** 14-08-2019

**Actividades:**  
Visita de seguimiento en campo: Vaciado de base de alcantarilla

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
En la progresiva Km 53+983 se realiza el vaciado de base de concreto para la construccion de cabezal de alcantarilla

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



**Fecha Toma De Datos:**  
14-08-2019



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografía:** 14-08-2019

**Actividades:**  
Visita de seguimiento en campo: Relleno compactado en alcantarilla

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
En a progresiva Km 54+090 se realiza el relleno compactado utilizando vibroapisonador en zonas de alcantarilla.

7

Foto1:



Foto2:



Foto3:



**Fecha Toma De Datos:**  
14-08-2019

### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografía:** 14-08-2019

**Actividades:**  
Visita de seguimiento en campo: Vaciado de mandil

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
En la progresiva KM 58+021.5 se realiza el vaciado de mandil de concreto emboquillado de piedras.

8

Foto1:



Foto2:



Foto3:



**Fecha Toma De Datos:**  
14-08-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 14-08-2019

**Actividades:**  
 Visita de seguimiento en campo: Vaciado de mandil de concreto

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 En la progresiva KM. 69+938 lado derecho se realiza el vaciado de mandil de concreto emboquillado de piedras.

9

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 14-08-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 14-08-2019

**Actividades:**  
 Visita de seguimiento en campo: Mantenimiento al puente Zarzaico

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 En la progresiva KM. 70+174 se realiza el mantenimiento al Puente Zarzaico donde se le ha colocado varillas de fibra de carbono en la superficie de la losa y se realiza la colocacion en la parte inferior del puente.

10

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 14-08-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

11

**Personal Encargado:** BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 14-08-2019

**Actividades:**  
 Visita de seguimiento en campo: Vaciado de concreto en muro

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 En la progresiva KM. 70+680 se realiza el vaciado de concreto de zapata de muro de concreto armado.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 14-08-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

12

**Personal Encargado:** BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 14-08-2019

**Actividades:**  
 Visita de seguimiento en campo: Asfaltado en caliente

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 En la progresiva KM. 73+664 se realiza la colocacion de la segunda capa de pavimento de asfalto

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 14-08-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

13

**Personal Encargado:** BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 14-08-2019

**Actividades:**  
 Visita de seguimiento en campo: Compactacion de pavimento asfaltico

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 En la progresiva Km. 73+300 a 73+700 se realiza la compactacion del pavimento colocado.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 14-08-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

14

**Personal Encargado:** BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 14-08-2019

**Actividades:**  
 Visita de seguimiento en campo: Imprimacion asfáltica

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 En la progresiva KM. 36+000 a la 36+170 se realiza la imprimacion asfáltica en el margen izquierdo de a vía

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 14-08-2019