

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra: Si	Nro Inform e: 200	Fecha Informe: 25-09-2019	Nombre De La Obra: Construccion y Mejoramiento de la Carretera llave- Mazocruz	Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
---	-------------------------------------	-------------------------------------	--	---

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
-----------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Asunto:

REPORTE DEL 25 DE SETIEMBRE DEL 2019
VISITA DE INSPECCIÓN DE ESP. DEL PVN

Conclusiones:

VISITA DE INSPECCIÓN DE LOS ING. JHONY SALAS ESP. GEOLOGÍA Y GEOTECNIA, ING. LUIS BRAVO ESP. PUENTES Y ESTRUCTURAS Y EL ING. LUIS CHINCHAY VEGA ESP. HIDROLOGÍA E HIDRÁULICA .
SE VERIFICO LA VARIANTE PASPA PARA LA RE CLASIFICACIÓN DE MATERIALES DE CORTE, LAS ALCANTARILLAS, DRENES, SUB DRENES, PUENTES ENTRE OTROS CON RESPECTO A LOS MAYORES MATRADOS, ADICIONALES Y EL AVANCE DE LA OBRA.

Recomendaciones:

AL CONTRATISTA Y LA SUPERVISIÓN SE LES INDICO Y ABSOLVIÓ LAS INTERROGANTES QUE LES FORMULARON A LOS TRES ESPECIALISTAS DE LA DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DEL PROVIAS NACIONAL DEL MTC, POR LO QUE SE LES RECOMIENDA QUE ASUMAN DICHAS RECOMENDACIONES Y ACELEREN LA DOCUMENTACIÓN PARA LOS MAYORES METRADOS Y ADICIONALES SEGÚN CORRESPONDA COMO LOS INFORMES DE NECESIDAD E INFORMES TÉCNICOS.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 25-09-2019

Actividades:
VARIANTE PASPA

CDescripcion_____:
VISITA DE INSPECCIÓN DESDE LA PROGRESIVA KM 43+800 INICIO DE LA VARIANTE PASPA, ING PVN, CONTRATISTA Y SUPERVISIÓN

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
25-09-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 25-09-2019

Actividades:
VARIANTE PASPA

CDescripcion_____:
ROCA FIJA KM 40+210, SE VERIFICA EL MATERIAL DE CORTE PARA SU RE CLASIFICACIÓN EN CONTRASTE CON EL EXPEDIENTE TÉCNICO

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
25-09-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 25-09-2019

Actividades:
 VARIANTE PASPA

CDescripcion_____:
 VERIFICACIÓN DEL ADICIONAL DE OJO DE AGUA Y PISCIGRANJA

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 25-09-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 25-09-2019

Actividades:
 VARIANTE PASPA

CDescripcion_____:
 UBICACIÓN KM 44+740 DERRUMBE, SE CONTINUA CON LA VERIFICACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN DE MATERIAL DE CORTE EN CONTRASTE CON EL EXPEDIENTE TÉCNICO

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 25-09-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

25-09-2019

Actividades:

CONTROL DE CALIDAD

CDescripcion_____:

EL ING. LUIS BRAVO ESP. EN PUENTES Y ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS DEL PVN, VERIFICANDO LA ROTURA DE BRIQUETAS DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE PUENTE UNTAVE Y ALCANTARILLAS EN EL LABORATORIO DE SUELOS Y PAVIMENTOS DE LA SUPERVISIÓN HOB CONSULTORES.
REUNIÓN DE COORDINACIÓN ENTRE LOS ING. ESP. DEL CONTRATISTA, SUPERVISIÓN Y PVN

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

25-09-2019

5