

**PERÚ**Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 212	<b>Fecha Informe:</b> 12-10-2019	<b>Nombre De La Obra:</b> Construcción y Mejoramiento de la Carretera Ilave-Mazocruz	<b>Personal Encargado:</b> CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---	---

**Foto Bitacora:**      **Foto Bitacora 2:**      **Foto Bitacora 3:**      **Foto Bitacora 4:**      **Foto Bitacora 5:**      **Foto Bitacora 6:**

**Asunto:**

REPORTE DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2019

**Conclusiones:**

EL DÍA DE AYER VIERNES NO SE TRABAJÓ CON EL ASFALTADO POR PROBLEMAS CON EL AGREGADO EN PLANTA.

**Recomendaciones:**

SE RECOMIENDA EVITAR EN LO POSIBLE PARAR LA PRODUCCIÓN DE LA PLANTA DE MAC, YA QUE NO SE DISPONE DE MUCHO TIEMPO EN LO QUE QUEDA DEL AÑO Y SE APROXIMA LA ÉPOCA DE LLUVIAS QUE DIFICULTARÁ LOS TRABAJOS.

### PANEL FOTOGRAFICO



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 12-10-2019

**Actividades:**  
 PUENTE LLINQUI (L=36.30 M)

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :  
 UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 33+760, CONTINÚAN CON EL HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN LAS VIGAS PRINCIPALES POSTENSADAS ASÍ COMO EL COLOCADO DE LOS DIEZ APOYOS DE NEOPRENO

1

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 12-10-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 12-10-2019

**Actividades:**  
 CUNETETA TIPO I

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :  
 UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 36+840, VACIADO SEGÚN PROYECTO EN EL TRAMO KM 36+750 HASTA EL KM 36+940 EN 190 ML

2

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 12-10-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 12-10-2019

**Actividades:**  
 CUNETETA TIPO I

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 36+860, VACIADO SEGÚN PROYECTO EN EL TRAMO KM 36+750 HASTA EL KM 36+940 EN 190 ML

3

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 12-10-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 12-10-2019

**Actividades:**  
 PLANTA DE PRODUCCIÓN DE ASFALTO EN CALIENTE

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

VERIFICACIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE MAC

4

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 12-10-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 12-10-2019

**Actividades:**  
 PUENTE UNTAVE (L=90.00 M)

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 40+050, COMPACTACIÓN DE RELLENO ESTRUCTURAL EN EL ESTRIBO DERECHO DEL PUENTE

5

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 12-10-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 12-10-2019

**Actividades:**  
 COLOCADO DE ASFALTO

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 COLOCADO Y COMPACTADO DE MEZCLA DE ASFALTO EN CALIENTE EN LA PROGRESIVA KM 5+050

6

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 12-10-2019