

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir Nro ma Inform Bitaco e:

ra: Si Nombre De La Obra:

Construccion y Mejoramiento de la Carretera Ilave-

Mazocruz

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR

ARNULFO

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:

Fecha Informe:

13-01-2020









Asunto:

REPORTE DEL LUNES 13 DE ENERO DEL 2020

SIGVIAL



Conclusiones:

- 1)AMPLIACIÓN DE PLAZO: A LA FECHA NO SE HA APROBADO NINGUNA
- 2)ADICIONALES DE OBRA: SE TIENE DOS ADICIONALES EN PROCESO DE APROBACION COMO ES EL DE LA PISCIGRANJA ENSECTOR DE LA VARIANTE PASPA Y EL OTRO ADICIONAL ES DE LAS TUBERIAS DE RED DE AGUA EN EL SECTOR CHECCA
- 3)MAYORES METRADOS: EN PROCESO DE APROBACIÓN
- 4) DEDUCTIVOS: AUN NO SE TIENE
- 5)PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL: AUN NO SE HA PROGRAMADO PARA ESTE MES
- 6)MANTENIMIENTO VIAL: NO ESTÁN REALIZANDO TRABAJOS EN EL TRAMO.
- 7) RECURSOS OFERTADOS:

CONTRATISTA

A.- PERSONAL

01 ING. RESIDENTE

05 ING. ESPECIALISTAS CONTRACTUAL

01 MEDICO EN LA AMBULANCIA

01 JEFE LABORATORIO SUELOS Y PAVIMENTOS

02 CAPATAZ

04 PEÓN VIGÍA

06 PEÓN

03 OPERADORES DE VIGA BENKELMAN

01 OPERADOR CARGADOR FRONTAL

02 OPERADOR EXCAVADORA S/ORUGAS

02 OPERADOR MOTONIVELADORA

02 OPERADOR DE RODILLO

01 OPERADOR RETROEXCAVADORA

08 OPERADOR DE CAMIÓN VOLQUETE

01 OPERADOR CISTERNA DE AGUA

01 OPERADOR PLANTA ASFALTO CABINA

01 CONDUCTOR DE CAMION VIGA

08 CONDUCTOR DE CAMIONETA

01 CONDUCTOR AMBULACIA

01 CONDUCTOR MICRO BUS

- B.- MAQUINARIA Y EQUIPO: A CONTINUACIÓN SE INFORMA LA MAQUINARIA QUE TIENE OPERADORES, SE TIENE OTRA MAQUINARIA QUE ESTA INMOVILIZADA DESDE LA REDUCCIÓN DE PERSONAL DE OBRA DE LA MEDIDA CAUTELAR.
- 01 PLANTA DE PRODUCCIÓN DE MAC
- 01 CAMION VIGA
- 01 CAMIÓN CISTERNA AGUA
- 01 CARGADOR FRONTAL
- 01 RETROEXCAVADORA
- 02 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS
- 02 MOTONIVELADORA
- 02 RODILLO
- 08 VOLQUETES
- 08 CAMIONETA 4X4
- 01 AMBULANCIA
- 01 MICRO BUS

CON LA MAQUINARIA QUE SE TIENE INMOVILIZADA POR FALTA DE OPERADORES EL CONTRATISTA CUMPLE CON LO OFERTADO. ESTOS OPERADORES FUERON LIQUIDADOS EN SUS PAGOS DESDE QUE SE DIO LA MEDIDA CAUTELAR DEL CONTRATO DE OBRA.

SUPERVISIÓN

A.- PERSONAL:

SIGVIAL



01 JEFE DE SUPERVISIÓN 09 ING. ESPECIALISTAS 18 TÉCNICOS 13 AUXILIARES

B.- MAQUINARIA Y EQUIPO:. 04 CAMIONETA PICK UP 4X4 03 CAMIONETA RURAL TIPO COMBI

EL CONTRATISTA CON ESTE PERSONAL EQUIPOS Y CAMIONETAS CUMPLE CON LO OFERTADO

8)INCIDENTES: NINGUNO

9)PACRI: EL CONTRATISTA ELECTROCONSTRUCIONES LEONSAC ESTA TRABAJANDO EN LA PROGRESIVA KM 45+000.

10)ARQUEOLOGÍA: ESTA VERIFICANDO EL USO DE ÁREAS AUXILIARES.

11)OTROS: PRESENCIA DE LLUVIAS.

Recomendaciones:

EL CONTRATISTA DEBE APERTURAR MÁS FRENTES DE TRABAJO

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Nivel: Fecha De Fotografia:

CUTIPA MONZONNo Aplica 13-01-2020

NESTOR ARNULFO

Actividades:

700 TRANSPORTE

700.B TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES PARA DISTANCIAS MAYORES A 1000M

MATERIAL PREPARADO PARA SUB BASE Y RELLENO ACOPIADO EN LA CANTERA N° 01 JALLAMILLA UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 11+000 LADO DERECHO ACCESO APROX. 2 KM.

ESTE MATERIAL ESTA EN PELIGRO POR LA CRECIDA DEL RÍO.

CDescripcion_

PERSONAL UTILIZADO 1

08 OPERADORES DE VOLQUETE

01 OPERADOR DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS

01 CONTROLADOR

MAQUINARIA Y EQUIPO

08 VOLQUETES

01 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS

Foto1:













Fecha Toma De Datos: 14-01-2020

SIGVIAL



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Nivel: Fecha De Fotografia: CUTIPA MONZON No Aplica 13-01-2020

NESTOR ARNULFO

Actividades:

REPARACIÓN DE IMPRIMACIÓN "BACHEO" CON EMULSIÓN ASFÁLTICA UBICADO EN LA PROGRESIVA 14+000

CDescripcion___

PERSONAL 02 PEONES

01 CONDUCTOR CAMIONETA

01 OPERADOR MINICARGADOR

MAQUINARIA Y EQUIPO

01 CAMIONETA

01 MINICARGADOR - BARREDORA

Foto1:

2



Foto2:





Fecha Toma De Datos:

14-01-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Nivel: Fecha De Fotografia:

CUTIPA MONZON No Aplica 13-01-2020 NESTOR ARNULFO

NESTOR ARNULFO

Actividades:

REPARACIÓN DE IMPRIMACIÓN "BACHEO" CON MEZCLA ASFÁLTICA UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 20+000

CDescripcion____:

PERSONAL
03 PEONES
01 CONDUCTOR CAMIONETA
MAQUINARIA Y EQUIPO
01 CAMIONETA

Foto1:

3



Fecha Toma De Datos: 14-01-2020

Foto2:



Foto3:





Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Nivel: Fecha De Fotografia: CUTIPA MONZON No Aplica 13-01-2020

NESTOR ARNULFO

Actividades:

100 OBRAS PRELIMINARES 102 A TRAZO Y REPLANTEO

VERIFICACIÓN DE COTAS DE SUB BASE GRANULAR PARA SU LIBERACIÓN ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 29+840 Y KM 30+240

CDescripcion____

PERSONAL UTILIZADO 01 TÉCNICO TOPOGRAFÍA 02 PEONES

MAQUINARIA Y EQUIPO 01 NIVEL DE INGENIERO 02 MIRAS

Foto1:

4



Fecha Toma De Datos: 14-01-2020

Foto2:



Foto3:



13-01-2020

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Nivel: Fecha De Fotografia:

No Aplica

MONZON**NESTOR ARNULFO**

Actividades:

CUTIPA

CALIBRACIÓN DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN DE MAC UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 39+000

CDescripcion_

PERSONAL UTILIZADO 01 JEFE LABORATORIO

01 TÉCNICO LABORATORIO

01 OPERADOR PLANTA CABINA DE CONTROL

01 CONDUCTOR CAMIONETA

01 OPERADOR CARGADOR FRONTAL

03 PEONES

02 PERSONAL DE SEGURIDAD

MAQUINARIA Y EQUIPO

01 PLANTA TICEL

01 CARGADOR FRONTAL

01 CAMIONETA PICK UP

Foto1:

5



Fecha Toma De Datos: 14-01-2020

Foto2:



Foto3:







Fotos:

