BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir Nro Fecha Informe: Nombre De La Obra: Personal Encargado:

Bitaco e: 17-01-2020 Carretera Moquegua - Omate LUZMILA GUERRA MOTTA
ra: - Areguina Tramo: II km 35 al

ra:
Si - Arequipa Tramo: II km. 35 al km. 153.50

Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5: Foto Bitacora 6:

Asunto:

Inspección visual en campo respecto a ejecución de obra.

Conclusiones:

Se adjunta en formato Word.

Recomendaciones:

Algunas recomendaciones se realizan en los comentarios descritos a los ítems de las conclusiones adjunta.

PANEL FOTOGRAFICO



© Provias Nacional 17/01/2020 11:25:14

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Nivel: Fecha De Fotografia:

LUZMILA GUERRA No Aplica 17-01-2020

MOTTA

Actividades:

200 MOVIMIENTO DE TIERRAS

202.B.1 EXCAVACIÓN EN ROCA FIJA

202.B.2 EXCAVACIÓN EN ROCA FRACTURADA (SUELTA)

202.B3 EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO

207.A MEJORAMIENTO DE SUELOS CON MATERIAL DE CANTERA

210.A PERFILADO Y COMPACTADO DE SUBRASANTES EN ZONAS DE CORTE

230.A MATERIAL DE CANTERA PARA RELLENOS

400 PAVIMENTOS

CAPAS ANTICONTAMINANTES, SUBBASE Y BASE 403.A BASE GRANULAR E=0.275

PAVIMENTOS FLEXIBLES 416.A IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA 428.A ASFALTO DILUIDO MC-30

700 TRANSPORTES

700.A TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES PARA DISTANCIAS ENTRE 120M Y 1000M

700.B TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES PARA DISTANCIAS MAYORES DE 1000M

700.C TRANSPORTE DE MATERIALES EXCEDENTES PARA DISTANCIAS ENTRE 120 m Y 1000 m

700.D TRANSPORTE DE MATERIALES EXCEDENTES PARA DISTANCIAS MAYORES DE 1000M

900 IMPACTO AMBIENTAL

900.C PROGRAMA DE CIERRE DE OBRAS

907.A CONFORMACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE EN DME

Actividades que se realizan aproximadamente en los siguientes tramos:

- •58+900 @ 59+220 (conformación a nivel de sub rasante)
- •61+020 @ 59+700 (perfilado de base)
- •61+740 @ 62+000 (imprimación asfáltica)
- •69+730 @ 69+900 y 70+170 @ 70+300 (corte a nivel de piso, conformación y mejoramiento de suelos a nivel de sub rasante)
- •74+000 @ 74+200 (excavación corte en roca suelta y material suelto aparentemente)
- •86+900 @ 87+500 (mejoramiento de suelos a nivel de sub rasante)
- •113+680 @ 113+740(excavación corte en talud superior aparentemente material suelto)
- •126+460 @ 126+620 (mejoramiento de suelos a nivel de sub rasante)
- •139+300 @ 139+380 (perforación en talud y plataforma de forma manual)
- •Conformación de DME ubicado en los kms 53+600, 79+900, 107+270, 128+080 y 129+800
- Explotación, extracción y carguío de material de las cantera Amata y Pachas

CDescri	pcion		

- •Equipo y maquinaria (de forma general en los tramos descritos): 2, und camión mixer, 2 und volquetes, 2 retro excavadora sobre neumático, 4 und vibradora de concreto, 1 und rodillo de 2 Tn, 1 und mini cargador y 16 und de vibro pisón manual con sus respectivos operadores.
- •Personal (de forma general en los tramos descritos): 8 capataz, 50 personas (entre auxiliares y ayudantes) y 12 vigías.
- Se verifica que la actividad de construcción de solado entre los kms 119+653 @

SIGVIAL

© Provias Nacional



119+673, es parcial, tomándose conocimiento que se debe a que el Consorcio Sub Contratista Nuevo Horizonte cuenta con únicamente 2 und camión mixer, los cuales se encuentran transportando concreto al muro de contención ubicado entre los kms 145+296 @ 145+342.

Foto1:







Fecha Toma De Datos: 17-01-2020

SIGVIAL

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Nivel: Fecha De Fotografia:

LUZMILA GUERRA No Aplica 17-01-2020

MOTTA

Actividades:

500 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE

501.E EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS

502.A RELLENO PARA ESTRUCTURAS

514.B FILTRO DRENANTE

503.H, G, E, D, C CONCRETO DE DIFERENTES RESISTENCIAS

515.A ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

504.A ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2

615.B DOWELLS

607.A TUBO DE PVC SAP CLASE 10, D=3"

607.C TUBO DE PVC SAP CLASE 10, D=6"

511.A GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 2

Actividades que se realizan aproximadamente en los siguientes tramos:

89+063 @ 89+108 (encofrado en alzada para muro de contención)

115+220 @ 115+325 (reparación de sub dren)

109+580 @ 109+620 (solado en badén)

119+653 @ 119+673 (armado de acero, encofrado, dowells y vertido de concreto para losa de badén)

127+546 (excavación para instalación de tubería TMC D= 36" para alcantarilla)

117+835 @ 117+850 (relleno para estructuras en muro de contención MCC)

130+460 @ 130+474 (vertido de concreto y encofrado en alzadas para muro de contención)

133+290 @ 133+359 (encofrado en elevaciones 3 y 5 y vertido de concreto en elevación 1 para muro de contención MCC)

138+083 @ 138+102 (relleno compactado en muro de contención MCC+MCA)

145+296 @ 145+342 (encofrado y vertido de concreto en falsa zapata para muro de contención – paño N° 6 MCC+MCA+ALC)

CDescripcion____:

- •Equipo y maquinaria (de forma general en los tramos descritos): 2, und camión mixer, 2 und volquetes, 2 retro excavadora sobre neumático, 4 und vibradora de concreto, 1 und rodillo de 2 Tn, 1 und mini cargador y 16 und de vibro pisón manual con sus respectivos operadores.
- •Personal (de forma general en los tramos descritos): 8 capataz, 50 personas (entre auxiliares y ayudantes) y 12 vigías.
- •Se verifica que la actividad de construcción de solado entre los kms 119+653 @ 119+673, es parcial, tomándose conocimiento que se debe a que el Consorcio Sub Contratista Nuevo Horizonte cuenta con únicamente 2 und camión mixer, los cuales se encuentran transportando concreto al muro de contención ubicado entre los kms 145+296 @ 145+342.

Foto1:



Fecha Toma De Datos:

Foto2:



Foto3:





recna Toma De Datos



17-01-2020



© Provias Nacional 17/01/2020 11:25:14





Fotos:



© Provias Nacional 17/01/2020 11:25:14