BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir Nro Fecha Informe: Nombre De La Obra: Personal Encargado:

ma Inform e: 22-01-2020 Carretera Moquegua - Omate LUZMILA GUERRA MOTTA - Arequipa Tramo: II km. 35 al

Si - Arequipa Tramo: km. 153.50

Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5: Foto Bitacora 6:

Asunto:

Inspección visual en campo respecto a ejecución de obra

Conclusiones:

Se adjunta en formato Word

Recomendaciones:

Algunas recomendaciones se realizan en los comentarios descritos a los ítems de las conclusiones adjunta

PANEL FOTOGRAFICO



© Provias Nacional 25/01/2020 01:27:13

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Nivel: Fecha De Fotografia:

LUZMILA GUERRA No Aplica 22-01-2020

MOTTA

Actividades:

100 OBRAS PRELIMINARES

103.A MANTENIMIENTO DE TRANSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD VIAL

200 MOVIMIENTO DE TIERRAS

202.B.1 EXCAVACIÓN EN ROCA FIJA

202.B.2 EXCAVACIÓN EN ROCA FRACTURADA (SUELTA)

202.B3 EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO

207.A MEJORAMIENTO DE SUELOS CON MATERIAL DE CANTERA

210.A PERFILADO Y COMPACTADO DE SUBRASANTES EN ZONAS DE CORTE

211.A BANQUETAS DE RELLENO

230.A MATERIAL DE CANTERA PARA RELLENOS

400 PAVIMENTOS

CAPAS ANTICONTAMINANTES, SUBBASE Y BASE

403.A BASE GRANULAR E=0.275

700 TRANSPORTES

700.A TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES PARA DISTANCIAS ENTRE 120M Y 1000M

700.B TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES PARA DISTANCIAS MAYORES DE 1000M

700.C TRANSPORTE DE MATERIALES EXCEDENTES PARA DISTANCIAS ENTRE 120 m Y 1000 m

700.D TRANSPORTE DE MATERIALES EXCEDENTES PARA DISTANCIAS MAYORES DE 1000M

900 IMPACTO AMBIENTAL

900.C PROGRAMA DE CIERRE DE OBRAS

907.A CONFORMACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE EN DME

Actividades que se desarrollan en los siguientes tramos aproximadamente:

•59+300 @ 59+100 (perfilado de base)

•73+960 @ 74+100 (corte en talud y banqueta)

•88+300 @ 88+900 (mejoramiento de suelos a nivel de sub rasante)

•85+090 @ 86+040 (mejoramiento de suelos a nivel de sub rasante)

•86+390@86+430 (conformación de banqueta lado izquierdo)

•86+880 @ 86+940 (mejoramiento de suelos a nivel de sub rasante)

•109 @ 110, 115+500 @ 115+800, 129+720 @ 129+860, 144+000 @ 144+750 (mantenimiento del tránsito)

•110+900 @ 110+980 (perforación de roca fija en talud y piso)

CDescripcion

- •Equipo y maquinaria (de forma general en los tramos descritos): 4 und cargador frontal, , 6 und camión cisterna, 7 und tractor sobre orugas, 2 und compresoras, 10 und excavadora sobre orugas, 6 und rodillo, 5 und motoniveladora, 6 und camión cisterna, 52 volquetes
- •Personal (de forma general en los tramos descritos): 14 Jefes de grupo, 30 personas (entre auxiliares y ayudantes y 29 vigías
- •La conformación de DME se realiza en los ubicados kms: 53+600, 79+900 107+270, 128+080, 129+800 y 138+000.
- •Se realiza de forma permanente el control de niveles por parte del Consorcio Contratista contando aproximadamente 5 grupos topográficos conformados por un total de 4 personas cada uno en promedio.
- •El material para mejoramiento de suelos a nivel de sub rasante procede de las canteras

🛭 👺 SIGVIAL

© Provias Nacional



MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Amata y Pachas ubicadas en los kms 119+500 y 69+300 respectivamente •El material para base es preparado en la planta de pavimentos ubicada en el km 84+500 aproximadamente (rio Tambo).

Foto1:







Fecha Toma De Datos: 22-01-2020

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Nivel: Fecha De Fotografia:

LUZMILA GUERRA No Aplica 22-01-2020

MOTTA

Actividades:

500 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE

501.E EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS

502.A RELLENO PARA ESTRUCTURAS

514.B FILTRO DRENANTE

503.H, G, E, D, C CONCRETO DE DIFERENTES RESISTENCIAS

515.A ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

504.A ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2

607.A TUBO DE PVC SAP CLASE 10, D=3" 607.C TUBO DE PVC SAP CLASE 10, D=6"

615.B DOWELLS

511.A GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 2

655.A JUNTA PARA MURO

Actividades que se desarrollan en los siguientes tramos aproximadamente:

84+645 @ 84+680 (encofrado y vertido de concreto para muro de contención)

•87+704 @ 87+735 (relleno en muro de contención)

•89+063 @ 89+108 (encofrado y vertido de concreto para muro de contención)

•109+568 @109+608 (limpieza de vía y construcción de badén)

•133+290 @ 133+359 (encofrado y vertido de concreto en elevación para muro de contención MCC)

•134+513 (relleno en alcantarilla tipo TMC D= 36")

•138+890 @ 138+293 (relleno para muro de contención)

•145+296 @ 145+342 (encofrado y vertido de concreto en zapata para muro de contención)

CDescripcion_

•Equipo y maguinaria (de forma general en los tramos descritos): 2 volquetes, 2 retro excavadora sobre neumático, 2 und camión grúa, 2 und rodillo de 2 Tn, 1 und mini cargador y 16 und de vibro pisón manual con sus respectivos operadores.

Personal (de forma general en los tramos descritos): 8 capataz, 50 personas (entre

auxiliares y ayudantes) y 12 vigías.

•El material para relleno procede de la cantera Pachas y de material seleccionado en el DME 79+900, 128+080 y 138+000

•Se realiza actividades de limpieza de cauce en el rio Tamaña

Foto1:

2



Fecha Toma De Datos:

22-01-2020



Foto3:



© Provias Nacional 25/01/2020 01:27:13





Fotos:



© Provias Nacional 25/01/2020 01:27:13