

**PERÚ**Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b>	<b>Nro Informe:</b>	<b>Fecha Informe:</b>	<b>Nombre De La Obra:</b>	<b>Personal Encargado:</b>
	29/01/20	29-01-2020	Saldo de Obra Carretera Rodriguez de Mendoza - Empalme Ruta N. PE-5N (La Calzada), Tramo: Selva Alegre - Empalme Ruta N. PE-5N (La Calzada)	JONEL FRANCISCO SOPLIN PIÑA

**Foto Bitacora:**      **Foto Bitacora 2:**      **Foto Bitacora 3:**      **Foto Bitacora 4:**      **Foto Bitacora 5:**      **Foto Bitacora 6:**

**Asunto:**

Informe del 29-01/2020

**Conclusiones:**

Trabajos de relleno a nivel de subrasante km16+00 mejoramiento de suelos lado derecho de la plataforma  
Apilamiento y transporte de material de relleno cantera río Tonchina sector Belén - Buenos Aires  
Trabajos de relleno, compactacion y ensayo de densidad de campo en cabecera de alcantarilla TMC Ø 60" ubicada en el km 18+320 ambos lados  
Trabajos de limpieza de via y control de fisuras en puente sobre el río Ochque - sector Nueva Esperanza Km 20+100 ambos lados de la via  
En horas de la mañana y toda la tarde se tuvo la presencia de precipitaciones pluviales suspendiendo los trabajos programados

**Recomendaciones:**

La Supervisión y la Contratista debe coordinar las actividades para que su personal estén presentes en los frentes de trabajo.  
La Contratista debe contar con un responsable de seguridad en obras así como las señalización en cada frente de trabajo.  
La Supervisión debe continuar con la verificación de la calidad y de los procesos constructivos para la conformidad de los trabajos ejecutados

### PANEL FOTOGRAFICO



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** JONEL FRANCISCO SOPLIN PIÑA  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 29-01-2020

**Actividades:**

Trabajos de limpieza de via y control de fisuras en puente sobre el rio Ochque - sector Nueva Esperanza Km 20+100

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

1 01 mini cargador - limpieza, cuadrilla de topografía, 06 obreros

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
29-01-2020

### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** JONEL FRANCISCO SOPLIN PIÑA  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 29-01-2020

**Actividades:**

trabajos de relleno, compactacion y ensayo de densidad de campo en cabecera de alcantarilla TMC Ø 60" ubicada km 18+320

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

2 04 obreros, compactador manual, personal de laboratorio de mecánica de suelos - Contratista y Supervision

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
29-01-2020



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** JONEL FRANCISCO SOPLIN PIÑA  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 29-01-2020

**Actividades:**

Apilamiento y transporte de material de relleno cantera río Tonchina sector Belén - Buenos Aires

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

3 03 volquetes, 01 cargador frontal

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
29-01-2020

### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** JONEL FRANCISCO SOPLIN PIÑA  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 29-01-2020

**Actividades:**

trabajos de relleno a nivel de subrasante km16+00 mejoramiento de suelos

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

4 04 volquetes, 01 excavadora, 01 motoniveladora, 01 rodillo vibrador, 01 retroexcavadora, cuadrilla de topografía

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
29-01-2020

