

# **BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA**

## REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir Nro Fecha Informe: Nombre De La Obra: Personal Encargado:

Bitaco e: 03-02-2020 Construccion y Mejoramiento CUTIPA MONZON NESTOR de la Carretera IIave- ARNULFO

ra: 025 de la Carretera Ilave- ARNULFO Si Mazocruz

Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5: Foto Bitacora 6:

Asunto:

REPORTE DEL LUNES 03 DE FEBRERO DEL 2020

CLIMA: SE TIENE CLIMA OPTIMO PARA PODER TRABAJAR



© Provias Nacional 10/02/2020 01:45:35



### MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

#### Conclusiones:

1.AMPLIACIÓN DE PLAZO: A LA FECHA NO SE HA APROBADO NINGUNA

2.ADICIONALES DE OBRA: SE TIENE DOS ADICIONALES EN PROCESO DE APROBACIÓN COMO ES EL DE LA PISCIGRANJA EN EL SECTOR DE LA VARIANTE PASPA Y EL OTRO ADICIONAL ES DE LAS TUBERÍAS DE RED DE AGUA EN EL SECTOR CHECCA

3.MAYORES METRADOS: EN PROCESO DE APROBACIÓN

4.DEDUCTIVOS: AUN NO SE TIENE

5.PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL: AUN NO SE HA PROGRAMADO PARA ESTE MES

6.MANTENIMIENTO VIAL: NO SE ESTA EJECUTANDO

7.RECURSOS OFERTADOS:

CONTRATISTA A.- PERSONAL:

B.- MAQUINARIA Y EQUIPO: EL CONTRATISTA INCUMPLE CON LO OFERTADO.

SUPERVISIÓN

A.- PERSONAL: 01 JEFE DE SUPERVISIÓN 09 ING. ESPECIALISTAS 18 TECNICOS 13 AUXILIARES

B.- MAQUINARIA Y EQUIPO:. 04 CAMIONETA PICK UP 4X4 03 CAMIONETA RURAL TIPO COMBI

LA SUPERVISIÓN CON ESTE PERSONAL EQUIPOS Y CAMIONETAS CUMPLE CON LO OFERTADO

8.INCIDENTES: NINGUNO

9.PACRI: NO SE TIENE ACTIVIDAD

10.ARQUEOLOGÍA: EL LIC. ALEXANDER DE ARQUEOLOGIA PVN ESTUVO VERIFICANDO LAS ZONAS AUXILIARES.

11.OTROS: NO SE TIENE CUADERNO DE OBRA AL DÍA.

Recomendaciones:

**NINGUNA** 

### PANEL FOTOGRAFICO

SIGVIAL

© Provias Nacional 10/02/2020 01:45:35



## MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Nivel:

Fecha De Fotografia:

CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

No Aplica

03-02-2020

Actividades:

EN LA PRESENTE JORNADA NO ESTÁN REALIZANDO NINGUNA ACTIVIDAD

CDescripcion\_\_\_\_:

LA MAQUINARIA ESTA INTERNADA EN TIUTIRI ANTAJARANI KM 12+800

Foto1:

1



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos: 03-02-2020