

Foto Bitacora 2:

# BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Foto Bitacora 3:

		Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
e:	22-02-2020	HUANUCO - HUALLANCA (T2)	MICHAEL JESUS QUISPE YAURI.
N°03 0 -			
- MJQ			
Y - 2020			
	N°03 0 - PVN - MJQ Y -	e: 22-02-2020 N°03 0 - PVN - MJQ Y -	e: 22-02-2020 HUANUCO - HUALLANCA N°03 0 - PVN - MJQ Y -

Asunto:

Foto Bitacora:

OBRA N° 127-2018-MTC/20.2 CON LA EMPRESA CONTRATISTA (CHINA RAILWAY 20 BUREAU GROUP CORPORATIÓN)

Foto Bitacora 4:

Foto Bitacora 5:

Foto Bitacora 6:

PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DE CORREDOR VIAL HUÁNUCO-LA UNIÓN-HUALLANCA-DV. ANTAMINA/EMP. PE-3N (TINGO CHICO)-NUEVAS FLORES-LLATA-ANTAMINA".

TRAMO II: INICIA (PUNTO UNIÓN) KM 52+920 Y CULMINA (TINGO CHICO) KM 102+819

SIGVIAL



#### Conclusiones:

I). - TRAMO II DEL KM 52+920 AL KM 102+819:

0.DEL CUADERNO DE OBRA:

NO HAY REGISTROS EN EL CUADERNO DE OBRA EL DÍA DE HOY.

1. AMPLIACIONES DE PLAZO

NO EXISTEN AMPLIACIONES DE PLAZO A LA FECHA

2. ADICIONALES DE OBRA

NO EXISTEN ADICIONALES DE OBRA A LA FECHA

3. MAYORES METRADOS

A LA FECHA NO HAY MAYORES METRADOS

4. DEDUCTIVOS

A LA FECHA NO HAY DEDUCTIVOS

5. PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL

SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA, EN COORDINACIÓN EVALÚAN TOMAR LAS MEDIDAS CORRECTIVAS PARA EVITAR LA EROSIÓN Y AFECTACIÓN DE LOS SUELOS EN LOS SECTORES DE CORTE DE TALUD

6. MANTENIMIENTO VIAL

SE REALIZARON ACTIVIDADES EN EL ACCESO DEL DME 01 (KM. 52 +730D AL KM 55+000). SE UTILIZÓ PARA ESTA ACTIVIDAD 01 MOTONIVELADORA Y 01 RODILLO LISO.

7. RECURSO OFERTADO

A).- DEL CONTRATISTA:

**PERSONAL** 

AL PRESENTE, EL PERSONAL CLAVE DEL CONTRATISTA CONSTA DE 14 DE LOS 14 PROFESIONALES CONTEMPLADOS.

**MAQUINARIA** 

MAQUINARIA Y EQUIPO: A FECHA LA CANTIDAD DE EQUIPO ESENCIAL EN OBRA ES DE 28 UND, RESPECTO A LO OFERTADO DE 213 UND, LA MAQUINARIA SERÁ ADICIONÁNDOSE A OBRA CONFORME AL CRONOGRAMA DE OBRA, ESTE TIENE CONFORMIDAD POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN Y ESTÁ EN TRÁMITE PARA LA APROBACIÓN POR PARTE DE PROVIAS, EL EQUIPO ESTÁ ACTUALMENTE EN EL KM 57+800.

b).- DEL SUPERVISOR

**PERSONAL** 

ACTUALMENTE AÚN ESTÁ PENDIENTE LA CONTRATACIÓN DEL ESPECIALISTA INGENIERO EN LIBERACIÓN DE PREDIOS, PERTENECIENTES AL PERSONAL CLAVE DE LA SUPERVISIÓN, SE CUENTA CON PROFESIONALES EN EVALUACIÓN PARA CUBRIR DICHAS ESPECIALIDADES.

**VEHÍCULOS** 

ACTUALMENTE SE CUENTA CON 11 CAMIONETA, DE LAS 13 CAMIONETAS CONTEMPLADAS PARA LA ETAPA DE EJECUCIÓN, SIENDO LOS INICIOS DE OBRA SE

© Provias Nacional 23/02/2020 08:55:40 SIGVIAL



ESTÁN IMPLEMENTANDO LAS UNIDADES PARA CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS CONTEMPLADOS, CONFORME A LA DEMANDA EN OBRA.

#### 8. PACRI

LA SUPERVISIÓN DE OBRA, EL CONTRATISTA CR20 Y PACRI ZONAL HUÁNUCO, ESTÁN TRABAJANDO EN COORDINACIÓN A FIN DE BRINDAR EL SOPORTE DE LA COMUNICACIÓN ADECUADO A LOS CENTROS POBLADOS.

## 9. ARQUEOLOGÍA

SE CONTINÚA CERCANDO CON ESTACAS DE MADERA Y MALLAS LAS ZONAS ARQUEOLÓGICAS, DONDE SE ESTA REALIZANDO LOS CORTES DE TALUD EN EL SECTOR DE AYAPITEG.

### 10. INCIDENTES

EL DÍA DE HOY NO SE REGISTRARON ACCIDENTES

### 11. OTROS

SE HA IMPLEMENTADO CARPAS PROVISIONALES EN ZONAS ESTRATÉGICAS EN CADA FRENTE DE TRABAJO DONDE EL PERSONAL ALMUERZA.

EL CONTRATISTA ESTA REALIZANDO MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS CON MAQUINARIA MOTONIVELADORA EN SECTORES CRÍTICOS QUE SE DEFORMAN DEBIDO A LAS PRECIPITACIONES PLUVIALES.

#### Recomendaciones:

LA SUPERVISIÓN DE OBRA RECOMENDÓ AL CONTRATISTA CR20 QUE EN ESTE MES SE HA PRODUCIDO EN EL ÁREA DEL PROYECTO PRECIPITACIONES DE CATEGORÍA HABITUALES, EL CONTRATISTA DEBE TOMAR LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE CONTENCIÓN CON LAS ESTRUCTURAS DE DRENAJE EXISTENTE, YA QUE PRODUCTO DEL DESLIZAMIENTO DE LODO LA ESTRUCTURA DE DRENAJE SE PUEDA COLMATAR.

## PANEL FOTOGRAFICO





# Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Nivel:

Fecha De Fotografia:

MICHAEL JESUS QUISPE YAURI.

No Aplica

22-02-2020

Actividades:

900 PROTECCIÓN AMBIENTAL

901.A DISPOSICIÓN Y CONFORMACIÓN DE DEPÓSITOS DE MATERIAL EXCEDENTE

PROGRESIVA: KM 52+730 - LADO "D"

CDescripcion\_\_\_\_

PERSONAL UTILIZADO: 02 OPERADOR, 02 PEÓN, Y 02 VIGÍAS. MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 CARGADOR FRONTAL, 01 TRACTOR ORUGA D6

Foto1:

1



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

22-02-2020

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Nivel: Fecha De Fotografia: MICHAEL JESUS QUISPE No Aplica 22-02-2020

YAURI.

#### Actividades:

100 OBRAS PRELIMINARES 102.A1 TRAZO Y REPLANTEO

PROGRESIVA: KM. 54+100 AL KM. 54+250, KM. 54+460 AL KM. 54+570, KM. 61+332 AL KM. 61+435, KM. 84+100 AL KM. 84+400,

CDescripcion\_\_\_\_:

PERSONAL UTILIZADO: 12 AUXILIARES DE TOPOGRAFÍA, 03 TOPOGRAFOS, 05 PEONES

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 03 ESTACION TOTAL CON TRIPODE, 12 PRISMAS CON JALONES, 1 GPS, 02 COLECTOR DE DATOS Y 02 RECEPTOR GNSS

Foto1:

2



Fecha Toma De Datos:

22-02-2020

Foto2: Foto3:







# Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Nivel: Fecha De Fotografia: MICHAEL JESUS QUISPE No Aplica 22-02-2020

YAURI.

#### Actividades:

700. TRANSPORTE

700.C TRANSPORTE DE MATERIALES EXCEDENTES PARA DISTANCIA ENTRE  $120M \ Y \ 1000M$ 

700.D TRANSPORTE DE MATERIALES EXCEDENTES PARA DISTANCIA MAYORES DE 1000M

PROGRESIVA: KM. 54+050 al KM. 54+100, KM. 54+550 al KM. 54+590

3 CDescripcion\_\_\_\_

PERSONAL UTILIZADO: 02 SUPERVISOR,17 OPERADOR, 05 PEÓN, Y 04 VIGÍAS MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 15 VOLQUETE, 02 EXCAVADORA

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos: 22-02-2020



# Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Nivel: Fecha De Fotografia: MICHAEL JESUS QUISPE No Aplica 22-02-2020

YAURI.

Actividades:

200 MOVIMIENTO DE TIERRAS 201.B3 EXCAVACIÓN DE MATERIAL SUELTO PROGRESIVA: KM. 54+050 al KM. 54+100, KM. 54+550 al KM. 54+590

Foto2:

CDescripcion\_\_\_\_:

PERSONAL UTILIZADO: 02 SUPERVISOR,17 OPERADOR, 05 PEÓN, Y 04 VIGÍAS MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 15 VOLQUETE, 02 EXCAVADORA

Foto1:

4



Fecha Toma De Datos: 22-02-2020

Foto3:









Fotos:

