BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir Nro Fecha Informe: Nombre De La Obra: Personal Encargado:

Bitaco e: 22-02-2020 Carretera Moquegua - Omate CUTIPA MONZON NESTOR

ra:
O12
Si
- Arequipa Tramo: II km. 35 al ARNULFO km. 153.50

Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5: Foto Bitacora 6:

Asunto:

REPORTE DEL SÁBADO 22 DE FEBRERO DEL 2020

EN HORAS DE LA TARDE SE TIENE FUERTES PRECIPITACIONES PLUVIALES.



© Provias Nacional 26/02/2020 07:09:40



Conclusiones:

1)AMPLIACIÓN DE PLAZO: NINGUNA

2)ADICIONALES DE OBRA: A LA FECHA SE ESTA EVALUANDO DOS ADICIONALES (PAO), EL ADICIONAL N° 10 QUE ES DE LAS VARIANTES N° 01(KM 95+500) Y 02 (KM 103+840)

3)MAYORES METRADOS: R.D N° 182 – 2020 – MTC / 20 SE APROBO LOS MAYORES METRADOS N° 017 (AUTORIZADO POR LA SUPERVISIÓN COMO N° 07)

4)DEDUCTIVOS: CON LA EVALUACIÓN DE LA PAO N° 09 Y 10 SE TENDRA EL DETALLE DE LOS DEDUCTIVOS.

5)PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL: SE TIENE BAÑOS QUÍMICOS A LO LARGO DE TODO TRAMO Y EN LOS DIFERENTES FRENTES. ADEMÁS VERIFICAREMOS POSTERIORMENTE LA PROGRAMACIÓN DE MONITOREO AMBIENTAL (AIRE, SUELO Y AGUA) DE EMISIÓN DE POLVOS, RUIDOS Y OTROS.

6)MANTENIMIENTO VIAL: NO SE EVIDENCIA POR LAS LLUVIAS

7) RECURSOS OFERTADOS:

CONTRATISTA A.- PERSONAL: 01 ING. RESIDENTE

10 ING. ESPECIALISTAS CONTRACTUAL

B.- MAQUINARIA Y EQUIPO: EN PROCESO DE VERIFICACIÓN

SUPERVISIÓN A.- PERSONAL: 01 JEFE DE SUPERVISIÓN 10 ING. ESPECIALISTAS 11 TÉCNICOS

14 AUXILIARES, ADMINISTRATIVOS Y CONDUCTORES (CHOFER)

B.- MAQUINARIA Y EQUIPO:.
03 CAMIONETA PICK UP 4X4
02 CAMIONETA RURAL TIPO COMBI – MINI BAN
EL CONSORCIO DE SUPERVISIÓN CON ESTE PERSONAL EQUIPOS Y CAMIONETAS
CUMPLE CON LO OFERTADO

8)INCIDENTES: NINGUNO

9)PACRI: NINGUNO

10)ARQUEOLOGÍA: NINGUNO

11)OTROS: CUADERNO DE OBRA NO SE TIENE ACCESO

Recomendaciones:

© Provias Nacional

EN LOS CORTES EN ROCA FIJA Y SUELTA DEL KM 70 AL KM 90 DEBE REALIZAR EL DESQUINCHE YA QUE SE TIENE ROCA INESTABLE Y QUE POR ACCIÓN DE LAS LLUVIAS O SISMO PODRÍA OCASIONAR ACCIDENTES GRAVES.

PANEL FOTOGRAFICO

26/02/2020 07:09:40 SIGVIAL

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Nivel: Fecha De Fotografia: CUTIPA MONZON No Aplica 22-02-2020

NESTOR ARNULFO

Actividades:

PUENTE CHORRO UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 75+960 200 MOVIMIENTO DE TIERRAS 202.B3 EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO 700 TRANSPORTES 700.C TRANSPORTE DE MATERIALES EXCEDENTES PARA DISTANCIAS ENTRE 120 m Y 1000 m (DME KM 84+460)

CDescripcion____:

PERSONAL UTILIZADO 01 JEFE DE GRUPO 02 VIGÍAS 02 AYUDANTES 06 OPERADORES DE VOLQUETES

01 OPERADOR DE EXCAVADORA

MAQUINARIA Y EQUIPO 01 EXCAVADORA 06 VOLQUETES

Foto1:



Fecha Toma De Datos: 26-02-2020

Foto2:



Foto3:





Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Nivel:

Fecha De Fotografia:

CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO No Aplica

22-02-2020

Actividades:

PUENTE CHORRO

CDescripcion____

EVALUACIÓN ESTRUCTURAL DEL PUENTE CORTE PARA EL EMPLAZAMIENTO DEL PUENTE MODULAR TIPO BAILEY

Foto1:

2



Fecha Toma De Datos: 26-02-2020

Foto2:



Foto3:





Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Nivel: Fecha De Fotografia: CUTIPA MONZON No Aplica 22-02-2020

NESTOR ARNULFO

Actividades:

200 MOVIMIENTO DE TIERRAS 202.B.2 EXCAVACIÓN EN ROCA FRACTURADA (SUELTA) 700 TRANSPORTES

700.C TRANSPORTE DE MATERIALES EXCEDENTES PARA DISTANCIAS ENTRE 120 m Y 1000 m (DME KM 53+100)

CDescripcion____:

PERSONAL UTILIZADO
03 OPERADOR EXCAVADORA
12 OPERADOR VOLQUETE
03 VIGÍAS

Foto1:



Fecha Toma De Datos: 26-02-2020

Foto2:









Fotos:



© Provias Nacional 26/02/2020 07:09:40