

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Nombre De La Obra: Confir Nro Fecha Informe: Personal Encargado: Inform

ma Bitaco 25-02-2020 Carretera Moquegua - Omate **CUTIPA MONZON NESTOR** e: ra: **ARNULFO**

- Arequipa Tramo: II km. 35 al 014 km. 153.50 Si

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5: Foto Bitacora 6:

Asunto:

REPORTE DEL MARTE 25 DE FEBRERO DEL 2020



© Provias Nacional 26/02/2020 10:12:40



Conclusiones:

1)AMPLIACIÓN DE PLAZO: NINGUNA

2)ADICIONALES DE OBRA: A LA FECHA SE ESTA EVALUANDO DOS ADICIONALES (PAO), EL ADICIONAL N° 10 QUE ES DE LAS VARIANTES N° 01(KM 95+500) Y 02 (KM 103+840)

3)MAYORES METRADOS: R.D N° 182 - 2020 - MTC / 20 SE APROBO LOS MAYORES METRADOS N° 017 (AUTORIZADO POR LA SUPERVISIÓN COMO N° 07)

4)DEDUCTIVOS: CON LA EVALUACIÓN DE LA PAO Nº 09 Y 10 SE TENDRA EL DETALLE DE LOS DEDUCTIVOS.

5)PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL: SE TIENE BAÑOS QUÍMICOS A LO LARGO DE TODO TRAMO Y EN LOS DIFERENTES FRENTES. ADEMÁS VERIFICAREMOS POSTERIORMENTE LA PROGRAMACIÓN DE MONITOREO AMBIENTAL (AIRE, SUELO Y AGUA) DE EMISIÓN DE POLVOS, RUIDOS Y OTROS.

6)MANTENIMIENTO VIAL: HABILITADO DE VÍA ALTERNA DEL KM 115+200 HASTA EL KM 130+000

7) RECURSOS OFERTADOS:

CONTRATISTA A.- PERSONAL: 01 ING. RESIDENTE

10 ING. ESPECIALISTAS CONTRACTUAL

B.- MAQUINARIA Y EQUIPO: EN PROCESO DE VERIFICACIÓN

SUPERVISIÓN A.- PERSONAL: 01 JEFE DE SUPERVISIÓN 10 ING. ESPECIALISTAS 11 TÉCNICOS

14 AUXILIARES, ADMINISTRATIVOS Y CONDUCTORES (CHOFER)

B.- MAQUINARIA Y EQUIPO:. 03 CAMIONETA PICK UP 4X4

02 CAMIONETA RURAL TIPO COMBI - MINI BAN

EL CONSORCIO DE SUPERVISIÓN CON ESTE PERSONAL EQUIPOS Y CAMIONETAS **CUMPLE CON LO OFERTADO**

8)INCIDENTES: NINGUNO

9)PACRI: NINGUNO

10)ARQUEOLOGÍA: NINGUNO

11)OTROS: CUADERNO DE OBRA NO SE TIENE ACCESO

Recomendaciones:

ACELERAR LA ELABORACIÓN DE LA PAO DE MODIFICACIÓN DE TRAZO DEL KM 120+780 HASTA EL KM 121+350 (ZONA DEL FARALLÓN) POR EL CUAL EL CONSORCIO ESTA SOLICITANDO AMPLIACIÓN DE PLAZO.

SE REQUIERE DAR SOLUCIÓN AL PROBLEMA DEL BADÉN UBICADO EN LA PROGRESIVA DEL KM 48+946, QUE NO SE PUEDE EJECUTAR EL EMBOQUILLADO AGUAS ABAJO POR OPOSIÇIÓN DEL SR. FABIO MAMANI VIZCARRA, QUIEN SOLICITA ENCAUSAR EL AGUA Y NO DAÑAR SUS CULTIVOS.

PANEL FOTOGRAFICO

SIGVIAL © Provias Nacional 26/02/2020 10:12:40



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Nivel: Fecha De Fotografia: CUTIPA MONZON No Aplica 25-02-2020

NESTOR ARNULFO

700 TRANSPORTES

Actividades:

200 MOVIMIENTO DE TIERRAS 202.B3 EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO - PUENTE EL CHORRO UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 75+960

700.D TRANSPORTE DE MATERIALES EXCEDENTES PARA DISTANCIAS MAYORES DE 1000M (DME KM 84+460)

CDescripcion____

PERSONAL UTILIZADO

01 JEFE GRUPO

01 OPERADOR DE EXCAVADORA

06 OPERADOR DE VOLQUETE

02 PEONES VIGÍA

02 PEÓN (01 AYUDANTE Y 01 PUNTERO DME KM 84+460)

MAQUINARIA Y EQUIPO 01 EXCAVADORA

06 VOLQUETES

Foto1:

1



Fecha Toma De Datos: 26-02-2020

Foto2:



Foto3:





Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Nivel: Fecha De Fotografia: MONZON No Aplica 25-02-2020

CUTIPA **NESTOR ARNULFO**

Actividades:

900 IMPACTO AMBIENTAL 907.A CONFORMACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE EN DME KM 53+100

CDescripcion_

PERSONAL UTILIZADO 01 PEON 01 OPERADOR TRACTOR

MAQUINARIA Y EQUIPO 01 TRACTOR SOBRE ORUGAS

Foto1:

2



Fecha Toma De Datos: 26-02-2020

Foto2:



Foto3:



25-02-2020

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Nivel: Fecha De Fotografia:

No Aplica

CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

NESTON ANNULI O

Actividades:

500 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 503.H, G, E, D, C CONCRETO DE DIFERENTES RESISTENCIAS 601.B EMBOQUILLADO DE PIEDRA

BADÉN UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 54+769 EMBOQUILLADO CONCRETO F´C=175 KG/CM2 SLUMP 4"

CDescripcion_

PERSONAL UTILIZADO: 01 JEFE DE GRUPO 25 OPERARIOS 15 OFICIALES

01 OPERADOR MIXER

01 AYUDANTE CAMIÓN MIXER

MAQUINARIA Y EQUIPO 01 CAMIÓN MIXER

Foto1:

3



Fecha Toma De Datos: 26-02-2020

Foto2:



Foto3:



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Nivel:

Fecha De Fotografia:

CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

No Aplica

25-02-2020

Actividades:

200 MOVIMIENTO DE TIERRAS 202.B3 EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO

UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 73+900

CDescripcion___

PERSONAL UTILIZADO 01 JEFE GRUPO 02 OPERADOR DE EXCAVADORA 16 OPERADOR DE VOLQUETE

02 PEONES VIGIA

02 PEÓN (01 AYUDANTES Y 01 PUNTERO DME KM 53+670)

MAQUINARIA Y EQUIPO 02 EXCAVADORA 16 VOLQUETES

Foto1:

4













Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Nivel: Fecha De Fotografia: CUTIPA MONZON No Aplica 25-02-2020

NESTOR ARNULFO

Actividades:

400 PAVIMENTOS CAPAS ANTICONTAMINANTES, SUB BASE Y BASE 403.A BASE GRANULAR E=0.275 EN LA PROGRESIVA KM 86+860

CDescripcion____:

PERSONAL UTILIZADO:

01 JEFE DE GRUPO

01 OPERADOR RODILLO

01 OPERADOR ESPARCIDORA

06 OPERADOR VOLQUETE

02 AUX DE ESPARCIDORA

02 AYUDANTES

MAQUINARIA Y EQUIPO

01 RODILLO

01 ESPARCIDORA

06 VOLQUETES

Foto1:

5



Fecha Toma De Datos:

26-02-2020

Foto2:



Foto3:







Fotos:



© Provias Nacional 26/02/2020 10:12:40