# **BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA**

#### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir Nro Fecha Informe: Nombre De La Obra: Personal Encargado:

ma Inform
Bitaco e: 05-09-2020 Carretera Moquegua - Omate CUTIPA MONZON NESTOR
ra: - Arequipa Tramo: II km. 35 al ARNULFO

ra: - Arequipa Tramo: II km. 35 al ARNULFO Si km. 153.50

Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

#### Asunto:

REPORTE DEL SÁBADO 05 DE SETIEMBRE DEL 2020

MATERIAL CANTERA PACHAS (KM 69+400) DME KM 53+670

MEJORAMIENTO S.R EN LAS PROGRESIVAS: TRAMO KM 93+030 AL KM 93+280 P/C E=0.40 M.

DESVÍO PUENTE AMARILLO ( L = 16.00 M) UBICACIÓN : KM 113+265 CORTE EN TALUD PUENTE CHORRO KM 75+960 MARGEN DERECHO PAO N° 09 SANEAMIENTO, RETIRO DE TAPA DE BUZÓN PARA EL ENCIMADO KM 92+160

Foto Bitacora 6:





#### Conclusiones:

1)AMPLIACIÓN DE PLAZO: SE TIENE NUEVA AMPLIACIÓN DE PLAZO Nº 19 R.D 1307-

2020MTC/20 POR 93 DÍAS (FECHA R.D 21-08-2020) AL 12/12/2021

2)ADICIONALES DE OBRA: A LA FECHA SE ESTA ÉVALUANDO DOS ADICIONALES (PAO), EL ADICIONAL N° 10 QUE ES DE LAS VARIANTES N° 01(KM 95+500) Y 02 (KM 103+840) 3)MAYORES METRADOS: R.D N° 0747 – 2020 – MTC / 20 SE APROBÓ LOS MAYORES METRADOS N° 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027 Y 028 (AUTORIZADO POR LA SUPERVISIÓN)

4)DEDUCTIVOS: CON LA APROBACIÓN DE LA PAO Nº 09 SE TIENE EL DEDUCTIVO Nº 09. 5)PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL: SE TIENE BAÑOS QUÍMICOS A LO LARGO DE TODO TRAMO Y EN LOS DIFERENTES, FRENTES. ADEMÁS VERIFICAREMOS POSTERIORMENTE LA PROGRAMACIÓN DE MONITOREO AMBIENTAL (AIRE, SUELO Y AGUA) DE EMISIÓN DE POLVOS, RUIDOS Y OTROS.

ASÍ TAMBIÉN CON RESPECTO AL PLAN COVID - 19 SE TIENE EN CADA FRENTE DE TRABAJO LOS LAVADEROS DE MANO CON CONTROL DE PEDAL PARA EL AGUA Y JABÓN LIQUIDO, ASÍ MISMO SE TIENE ALCOHOL Y EL USO DE BARBIJOS DE TODO EL PERSONAL DE OBRA, CONTROL DE TEMPERATURA AL INICIO Y AL FINALIZAR LA JORNADA DE TRABAJO, DISTANCIAMIENTO EN LOS REFUGIOS Y/O COMEDORES (CARPAS).

EN EL CAMPAMENTO COALAQUE KM 108+400 SE ESTA CUMPLIENDO EL DISTANCIAMIENTO EN LOS COMEDORES, DORMITORIOS, SALAS DE REUNION, OFICINAS ENTRE OTROS (ESTO EN LA UBICACIÓN DE LOS MUEBLES), ADEMAS CON EL PLAN COVID - 19 DE INFORMACION EN LAS PUERTAS Y AMBIENTES, CON LA DESINFECCION DE AMBIENTES, LAVADO DE MANOS DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS AL KM 115+200 (DME)

6)MANTENIMIENTO VIAL: RIEGO PARA EVITAR EL POLVO RESUSPENDIDO DESDE PUENTE EL CHORRO KM 75+960 HASTA EL KM 93+000 7)RECURSOS OFERTADOS:

CONTRATISTA A.- PERSONAL: 01 ING. RESIDENTE 10 ING. ESPECIALISTAS CONTRACTUAL 07 JEFE GRUPO (CAPATAZ) 12 PEONES AYUDANȚES 16 PEONES VIGIA 18 PEÓN 04 OPERARIOS 01 ENFERMERA 01 TÉCNICO EN ENFEREMÍA

B.- MAQUINARIA Y EQUIPO: 02 CARGADOR FRONTAL 02 MOTONIVELADORA 02 RODILLO 05 CAMIÓN CISTERNAS 21 VOLQUETES 04 EXCAVADORA 02 TRACTOR D-7 01 MINI RODILLO COMPACTADOR (BERMERO) 02 RETROEXCAVADORA 01 COMPRESORA NEUMATICA 01 MARTILLO N. 05 VIBROAPIZONADORES 06 MINI BUS 01 AMBULANCIA SUPERVISION

A.- PERSONAL: 01 JEFE DE SUPERVISIÓN 11 ING. ESPECIALISTAS 14 TÉCNICOS 11 AUXILIARES, ADMINISTRATIVOS Y CONDUCTORES (CHOFER)

B.- MAQUINÁRIA Y EQUIPO: 02 CAMIONETA PICK UP 4X4 02 CAMIONETA RURAL TIPO COMBI - MINI BAN

8)INCIDENTES: NINGUNO 9)PACRI: SE TIENE INTERFERENCIA CON UN TERRENO ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 93+320 AL KM 93+360 L. D.

10)ARQUEOLOGÍA: NINGUNO

11)OTROS: NINGUNO

#### Recomendaciones:

SE TIENE APROBADO LA PAO N° 09, POR LO QUE SE ESTA REALIZANDO EL TRAZO Y REPLANTEO DE LAS TUBERÍAS DE SANEAMIENTO (EMISOR DEL DESAGUE) ASI QUE SE RECOMIENDA ACELERAR CON LAS ACTIVIDADES A LA BREVEDAD POSIBLE. HABILITAR MAYORES FRENTES DE TRABAJO LA SUPERVISIÓN DEBE REALIZAR LA EVALUACIÓN DEL IMPRIMADO, HAY ZONAS QUE HAN SIDO DETERIORADOS POR LA LLUVIA Y EL TRANSITO VEHÍCULAR. EL CONTRATISTA DEBE REALIZAR ACCIONES PREVIAS PARA EL ASFALTADO, COMO CALIBRAR LA PLANTA, DOTAR DE OTRA PLANTA DE PRODUCCIÓN DE MAC, ENTRE OTROS.

Auditoria Fecha De Edición: Auditoria Fecha De Creación:

06-09-2020 07-09-2020

#### PANEL FOTOGRAFICO

SIGVIAL



## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Nivel:

Fecha De Fotografia:

CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO No Aplica

05-09-2020

Actividades:

UBICACIÓN EN EL KM 69+400 CANTERA PACHAS

700 TRANSPORTES

700.B TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES PARA DISTANCIAS MAYORES DE 1000 M

CDescripcion\_\_\_\_:

1 PERSONAL UTILIZADO (PISO) : 01 JEFE GRUPO, 02 PEONES VIGÍA, 01 PEÓN AYUDANTE

MAQUINARIA Y EQUIPO 01 EXCAVADORA, 01 CARGADOR FRONTAL, 03 VOLQUETES, 01 CAMIÓN CISTERNA, 01 BUS PERSONAL.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

06-09-2020

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Nivel: Fecha De Fotografia: CUTIPA MONZON No Aplica 05-09-2020

**NESTOR ARNULFO** 

Actividades:

UBICACIÓN KM 75+960 - PUENTE EL CHORRO - MARGEN DERECHO

200 MOVIMIENTO DE TIERRAS 202.B3 EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO

CDescripcion\_

PERSONAL UTILIZADO: 01 JEFE DE GRUPO, 02 PEÓN VIGÍA, 01 PEÓN, 01 PEÓN CUADRADOR (DME 53+670) AYUDANTE, 01 PEÓN CUADRADOR.

2

MAQUINARIA Y EQUIPO: 12 VOLQUETES, 01 EXCAVADORA, 01 BUS DE TRASLADO DE PERSONAL Y 01 TRACTOR (DME 53+670)

Foto1:



Fecha Toma De Datos:

06-09-2020

Foto2:



07/09/2020 12:11:08





# Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Nivel:

Fecha De Fotografia:

CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

No Aplica

05-09-2020

Actividades:

UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 84+420

AL COSTADO DE LA PLANTA INDUSTRIAL - ZONA DE ACOPIO DE MATERIAL DE RELLENO

CDescripcion\_\_\_\_

MAQUINARIA Y EQUIPO: 01 CARGADOR FRONTAL Y 07 VOLQUETES

Foto1:

3



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

06-09-2020



## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Nivel: Fecha De Fotografia:

CUTIPA MONZON**NESTOR ARNULFO** 

05-09-2020

Actividades:

UBICACIÓN KM 92+144

PAO N° 09 SANEAMIENTO

RETIRO DE TAPA DE BUZÓN. ENCOFRADO Y VACIADO DE ENCIMADO DE MUROS DE BUZÓN B-102 **ENCOFRADO** 

No Aplica

4 **CDescripcion** 

PERSONAL UTILIZADO: 02 PEÓN VIGÍA, 03 PEONES, 02 ALBAÑILES, 01 CARPINTERO, 01 JEFE DE GRUPO MAQUINARIA Y EQUIPO : 01 MEZCLADORA, 02 VIBRADOR DE CONCRETO

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

06-09-2020



# Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Nivel:

Fecha De Fotografia:

CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

No Aplica

05-09-2020

Actividades:

UBICACIÓN KM 92+144

CONTROL DE CALIDAD DEL CONCRETO (BRIQUETAS Y SLUMP TEST)

CDescripcion\_\_\_\_:

PERSONAL UTILIZADO: 01 INGENIERO Y 05 TÉCNICOS

Foto1:

5

© Provias Nacional



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos: 06-09-2020

07/09/2020 12:11:08 SIGVIAL



# Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Nivel:

Fecha De Fotografia:

CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO No Aplica

05-09-2020

Actividades:

UBICACIÓN KM 92+560

PAO Nº 09 SANEAMIENTO, RETIRO DE TAPA DE BUZÓN PARA EL ENCIMADO Y ENCOFRADO

CDescripcion\_\_\_\_

PERSONAL UTILIZADO: 02 PEÓN, 01 OP. FIERRERO, 01 OP. CARPINTERO, 01 TOPÓGRAFO Y 02 TÉCNICOS TOPOGRAFÍA MAQUINARIA Y EQUIPO: 01 ESTACIÓN TOTAL

Foto1:



Fecha Toma De Datos: 06-09-2020

Foto2:





# Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Nivel: Fecha De Fotografia: CUTIPA MONZON No Aplica 05-09-2020

**NESTOR ARNULFO** 

Actividades:

UBICACIÓN KM 93+030 AL KM 93+220 MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE P/C E=0.80 M

200 MOVIMIENTO DE TIERRAS 207.A MEJORAMIENTO DE SUELOS CON MATERIAL DE CANTERA

CDescripcion\_\_\_\_:

7 PERSONAL UTILIZADO (PISO) : 01 JEFE GRUPO, 02 PEONES VIGÍA, 03 PEÓN AYUDANTE

MAQUINARIA Y EQUIPO : 01 MOTONIVELADORAA, 01 CAMIÓN CISTERNA, 01 RODILLO

Foto1:



Fecha Toma De Datos:

06-09-2020

Foto2:







# Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Nivel: Fecha De Fotografia: CUTIPA MONZON No Aplica 05-09-2020

**NESTOR ARNULFO** 

Actividades:

UBICACIÓN KM 93+420 MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE P/C

200 MOVIMIENTO DE TIERRAS 207.A MEJORAMIENTO DE SUELOS CON MATERIAL DE CANTERA (CORTE)

CDescripcion\_\_\_\_:

PERSONAL UTILIZADO (PISO) : 01 JEFE GRUPO, 02 PEONES VIGÍA, 03 PEÓN AYUDANTE

Foto1:

8



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos: 06-09-2020



# Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Nivel:

Fecha De Fotografia:

CUTIPA MONZON **NESTOR ARNULFO** 

No Aplica

05-09-2020

Actividades:

MANTENIMIENTO DE VÍA KM 93+640

CDescripcion\_

PERSONAL UTILIZADO: 02 PEÓN VIGÍAS MAQUINARIA Y EQUIPO: 01 MOTONIVELADORA.

Foto1:

9

Foto2:









Fecha Toma De Datos: 06-09-2020



# Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Nivel:

Fecha De Fotografia:

CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO No Aplica

05-09-2020

Actividades:

UBICACIÓN PROGRESIVA KM 98+280

ELIMINACIÓN DE MATERIAL

CDescripcion\_\_\_\_\_

PERSONAL UTILIZADO: 02 PEÓN VIGÍA, 01 JEFE DE GRUPO, 01 PEÓN AYUDANTE MAQUINARIA Y EQUIPO: 01 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS

Foto1:



Foto2:



07/09/2020 12:11:08

Foto3:



Fecha Toma De Datos:

06-09-2020

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Nivel:

Fecha De Fotografia:

CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO No Aplica

05-09-2020

Actividades:

UBICACIÓN: KM 113+265 (L = 16.00 M)

1000 PUENTES CONSTRUCCIÓN

1007 PUENTE AMARILLO

1007.A.1 DESVÍO PUENTE AMARILLO

CDescripcion\_\_\_\_:

PERSONAL UTILIZADO: 04 PEÓN VIGÍA, 11 PEÓN AYUDANTE. 01 JEFE DE GRUPO, 01 OPERARIO DE MOVIMIENTO DE TIERRAS MAQUINARIA Y EQUIPO: 01 EXCAVADORA SOBRE ORUGA, 02 RETROEXCAVADORAS, 02 VOLQUETES, 01 CARGADOR FRONTAL

Foto1:



Fecha Toma De Datos: 06-09-2020

Foto2:



