

# BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir Nro Inform **Bitaco** e:

ra: 060 Si

Fecha Informe:

09-09-2020

Nombre De La Obra:

Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: II km. 35 al

Personal Encargado:

**CUTIPA MONZON NESTOR** 

**ARNULFO** 





Foto Bitacora 2:



Foto Bitacora 3:



Foto Bitacora 4:



Foto Bitacora 5:



#### Asunto:

REPORTE DEL MIÉRCOLES 9 DE SETIEMBRE DEL 2020

MATERIAL CANTERA AMATA (KM 119+580)

MATERIAL CANTERA PACHAS (KM 69+400)

DME KM 79+900

DME KM 91+200

MEJORAMIENTO S.R EN LAS PROGRESIVAS:

TRAMO KM 92+670 AL KM 92+880 P/C E=0.80 M.

TRAMO KM 93+630 AL KM 93+700 P/C

RELLENO PARA ESTRUCTURAS DE O. A.

MURO MIXTO KM 133+027 AL KM 133+075 L. I

MURO MIXTO KM 133+579 AL KM 133+649 L. I

DESVÍO PUENTE AMARILLO (L = 16.00 M) UBICACIÓN: KM 113+265

CORTE EN TALUD PUENTE CHORRO KM 75+960 MARGEN DERECHO

PAO Nº 09 SANEAMIENTO, RETIRO DE TAPA DE BUZÓN PARA ENCOFRADO Y ENCIMADO.

TRAZO Y REPLANTEO CRUCE CANAL Y TUBERÍAS DE AGUA

© Provias Nacional 15/09/2020 11:56:26



#### Foto Bitacora 6:



#### Conclusiones:

1)AMPLIACIÓN DE PLAZO: SE TIENE NUEVA AMPLIACIÓN DE PLAZO Nº 19 R.D 1307-2020MTC/20 POR 93 DÍAS (FECHA R.D 21-08-2020) AL 12/12/2021

2)ADICIONALES DE OBRA: A LA FECHA SE ESTA ÉVALUANDO DOS ADICIONALES (PAO), EL ADICIONAL N° 10 QUE ES DE LAS VARIANTES N° 01(KM 95+500) Y 02 (KM 103+840) 3)MAYORES METRADOS: R.D N° 0747 – 2020 – MTC / 20 SE APROBÓ LOS MAYORES METRADOS N° 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027 Y 028 (AUTORIZADO POR LA SUPERVISIÓN)

4)DEDUCTIVOS: CON LA APROBACIÓN DE LA PAO Nº 09 SE TIENE EL DEDUCTIVO Nº 09. 5)PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL: SE TIENE BAÑOS QUÍMICOS A LO LARGO DE TODO TRAMO Y EN LOS DIFERENTES FRENTES. ADEMÁS VERIFICAREMOS POSTERIORMENTE LA PROGRAMACIÓN DE MONITOREO AMBIENTAL (AIRE, SUELO Y AGUA) DE EMISIÓN DE POLVOS, RUIDOS Y OTROS.

ASÍ TAMBIÉN CON RESPECTO AL PLAN COVID – 19 SE TIENE EN CADA FRENTE DE TRABAJO LOS LAVADEROS DE MANO CON CONTROL DE PEDAL PARA EL AGUA Y JABÓN LIQUIDO, ASÍ MISMO SE TIENE ALCOHOL Y EL USO DE BARBIJOS DE TODO EL PERSONAL DE OBRA, CONTROL DE TEMPERATURA AL INICIO Y AL FINALIZAR LA JORNADA DE TRABAJO, DISTANCIAMIENTO EN LOS REFUGIOS Y/O COMEDORES (CARPAS).

ÉN EL CAMPAMENTO COALAQUE KM 108+400 SE ESTA CUMPLIENDO EL DISTANCIAMIENTO EN LOS COMEDORES, DORMITORIOS, SALAS DE REUNION, OFICINAS ENTRE OTROS (ESTO EN LA UBICACIÓN DE LOS MUEBLES), ADEMAS CON EL PLAN COVID – 19 DE INFORMACION EN LAS PUERTAS Y AMBIENTES, CON LA DESINFECCION DE AMBIENTES, LAVADO DE MANOS DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS AL KM 115+200 (DME)

6)MANTENIMIENTO VIAL: RIEGO PARA EVITAR EL POLVO RESUSPENDIDO DESDE PUENTE EL CHORRO KM 75+960 HASTA EL KM 93+000 7)RECURSOS OFERTADOS:

CONTRATISTA A.- PERSONAL: 01 ING. RESIDENTE 10 ING. ESPECIALISTAS CONTRACTUAL 07 JEFE GRUPO (CAPATAZ) 12 PEONES AYUDANTES 16 PEONES VIGÍA 18 PEÓN 04 OPERARIOS 01 ENFERMERA 01 TECNICO EN ENFEREMÍA

B.- MAQUINARIA Y EQUIPO: 02 CARGADOR FRONTAL 02 MOTONIVELADORA 02 RODILLO 05 CAMIÓN CISTERNAS 21 VOLQUETES 04 EXCAVADORA 02 TRACTOR D-7 01 MINI RODILLO COMPACTADOR (BERMERO) 02 RETROEXCAVADORA 01 COMPRESORA NEUMATICA 01 MARTILLO N. 05 VIBROAPIZONADORES 06 MINI BUS 01 AMBULANCIA SUPERVISIÓN

A.- PERSONAL: 01 JEFE DE SUPERVISIÓN 11 ING. ESPECIALISTAS 14 TÉCNICOS 11 AUXILIARES, ADMINISTRATIVOS Y CONDUCTORES (CHOFER)

B.- MAQUINÁRIA Y EQUIPO: 02 CAMIONETA PICK UP 4X4 02 CAMIONETA RURAL TIPO COMBI – MINI BAN

8)INCIDENTES: NINGUNO

9)PACRI: NINGUŅO

10)ARQUEOLOGÍA: NINGUNO

11)OTROS: LOS TRABAJADORES EN LOS FRENTES DE TRABAJO SE ESTAN QUEJANDO POR LA ALIMENTACIÓN, INDICAN QUE EL MENU NO ES VARIADO Y ES MUY POCA

CANTIDAD, LO QUE ESTARIA PONIENDO E RIESGO SU SALUD YA QUE POR

SITUACIONES DEL COVID-19 LOS TRABAJADORES DEBEN ESTAN BIEN NUTRIDOS

SIGVIAL

© Provias Nacional



#### Recomendaciones:

SE TIENE APROBADO LA PAO N° 09, POR LO QUE SE ESTA REALIZANDO EL TRAZO Y REPLANTEO DE LAS TUBERÍAS DE SANEAMIENTO (EMISOR DEL DESAGUE) ASI QUE SE RECOMIENDA ACELERAR CON LAS ACTIVIDADES A LA BREVEDAD POSIBLE. HABILITAR MAYORES FRENTES DE TRABAJO LA SUPERVISIÓN DEBE REALIZAR LA EVALUACIÓN DEL IMPRIMADO, HAY ZONAS QUE HAN SIDO DETERIORADOS POR LA LLUVIA Y EL TRANSITO VEHÍCULAR. EL CONTRATISTA DEBE REALIZAR ACCIONES PREVIAS PARA EL ASFALTADO, COMO CALIBRAR LA PLANTA, DOTAR DE OTRA PLANTA DE PRODUCCIÓN DE MAC, ENTRE OTROS.

Auditoria Fecha De Creación: Auditoria Fecha De Edición:

09-09-2020 14-09-2020

#### PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Nivel: Fecha De Fotografia: CUTIPA MONZON No Aplica 09-09-2020

NESTOR ARNULFO

Actividades:

DME KM 53+670 L.I.

CDescripcion\_\_\_\_:

PERSONAL UTILIZADO: 01 PEÓN

MAQUINARIA Y EQUIPO: 01 TRACTOR SOBRE ORUGAS

Foto1:

1



Fecha Toma De Datos: 09-09-2020

Foto2:



# Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Nivel:

CUTIPA MONZON**NESTOR ARNULFO** 

09-09-2020

Fecha De Fotografia:

Actividades:

UBICACIÓN KM 75+960 - PUENTE EL CHORRO - MARGEN DERECHO

No Aplica

200 MOVIMIENTO DE TIERRAS 202.B3 EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO

CDescripcion\_

PERSONAL UTILIZADO: 01 JEFE DE GRUPO, 02 PEÓN VIGÍA, 01 PEÓN, 01 PEÓN

CUADRADOR (DME 53+670)

MAQUINARIA Y EQUIPO: 12 VOLQUETES, 01 EXCAVADORA, 01 BUS DE TRASLADO DE PERSONAL Y 01 TRACTOR (DME 53+670)

2 Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:



# Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Nivel:

Fecha De Fotografia:

CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO No Aplica

09-09-2020

Actividades:

UBICACIÓN: PROGRESIVA 91+570

PAO Nº 09 SANEAMIENTO, EXCAVACIÓN BUZÓN NUEVO PARA ENCOFRADO ENCOFRADO

CDescripcion\_\_\_\_:

PERSONAL UTILIZADO: 02 VIGÍA, 08 PEÓN, 01 OP. FIERRERO, 02 OP. CARPINTERO, 02 ALBAÑILES

MAQUINARIA Y EQUIPO: 01 RETROEXCAVADORA, 01 MEZCLADORA, 02 VIBRADOR DE CONCRETO.

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

# Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Nivel:

Fecha De Fotografia:

CUTIPA MONZON **NESTOR ARNULFO** 

No Aplica

09-09-2020

Actividades:

UBICACIÓN KM 91+570

PAO Nº 09 SANEAMIENTO, EXCAVACIÓN BUZÓN NUEVO PARA ENCOFRADO CON **FUSTE** 

CDescripcion\_

PERSONAL UTILIZADO: 02 VIGÍA, 08 PEÓN, 01 OP. FIERRERO, 02 OP. CARPINTERO, 02 ALBAÑILES

MAQUINARIA Y EQUIPO: 01 RETROEXCAVADORA, 01 MINI CARGADOR, 01 MEZCLADORA, 02, VIBRADOR DE CONCRETO.

4

Foto1:









Fecha Toma De Datos:



# Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Nivel: Fecha De Fotografia:

CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO No Aplica 09-09-2020

Actividades:

UBICACIÓN: PROGRESIVA KM 92+670

MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE P/C 200 MOVIMIENTO DE TIERRAS 207.A MEJORAMIENTO DE SUELOS CON MATERIAL DE CANTERA (CORTE)

CDescripcion\_\_\_\_\_

PERSONAL UTILIZADO: 02 VIGÍAS, 01 JEFE DE GRUPO, 02 PEONES MAQUINARIA Y EQUIPO : 01 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS

Foto1:

5



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:



# Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Nivel:

Fecha De Fotografia:

CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO No Aplica

09-09-2020

Actividades:

UBICACIÓN: PROGRESIVA KM 93+200

MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE P/C 200 MOVIMIENTO DE TIERRAS 207.A MEJORAMIENTO DE SUELOS CON MATERIAL DE CANTERA (CORTE)

6

CDescripcion\_\_\_\_\_

PERSONAL UTILIZADO: 02 VIGÍAS, 01 JEFE DE GRUPO, 02 PEONES MAQUINARIA Y EQUIPO : 01 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

09-09-2020

© Provias Nacional 15/09/2020 11:56:26

# Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Nivel:

Fecha De Fotografia:

CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO No Aplica

09-09-2020

Actividades:

UBICACIÓN: KM 113+265 (L = 16.00 M) 1000 PUENTES CONSTRUCCIÓN

1007 PUENTE AMARILLO

1007.A.1 DESVÍO PUENTE AMARILLO

CDescripcion\_\_\_\_

PERSONAL UTILIZADO : 04 VIGÍA, 11 PEÓN. 01 JEFE DE GRUPO, 01 OPERARIO

DE MOVIMIENTO DE TIERRAS

MAQUINARIA Y EQUIPO : 02 EXCAVADORA SOBRE ORUGA, 02

RETROEXCAVADORAS, 01 COMPRESORA, 02 MARTILLOS NEUMÁTICOS, 02 BUS DE PERSONAL

Foto1:

7



Foto3:







Fecha Toma De Datos: 10-09-2020

₿ SIGVIAL

© Provias Nacional 15/09/2020 11:56:26