

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir Nro Fecha Informe: Nombre De La Obra: Personal Encargado:

ma Inform
Bitaco e: 22-10-2020 Carretera Moquegua - Omate CUTIPA MONZON NESTOR

ra: 097 - Arequipa Tramo: II km. 35 al ARNULFO km. 153.50

Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

Nro INFORME 097

REPORTE DEL JUEVES 22 DE OCTUBRE DEL 2020

FRENTES DE TRABAJO: MATERIAL CANTERA AMATA (KM 119+580) MATERIAL CANTERA PACHAS (KM 69+400) DME KM 53+200 DME KM 115+200

MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LAS PROGRESIVAS: TRAMO KM 51+100 AL KM 51+420 SUB RASANTE (RELLENO)

PAVIMENTOS – CAPA ANTICONTAMINANTE BASE GRANULAR KM 74+020 AL KM 74+350

PUENTE AMARILLO (L = 16.00 M) UBICACIÓN: KM 113+265 ESTRIBOS ELEVACION – ACERO DE REFUERZO Y CONCRETO LD Y LI

PUENTE EL CHORRO II (KM 76+000) ENCOFRADO DE BASE DE PUENTE MODULAR L.D (BAILEY)

FARALLON PAO Nro 12, (KM 120+040) HABILIATDO Y COLOCADO DE ACERO PARA LOSA EN VOLADIZO.

PAO N° 09: SANEAMIENTO VACIADO DE MUROS DE BUZON, TENDIDO DE TUBERIAS, PRUEBA HIDRAULICA, RELLENO Y COMPACTADO EN EL TRAMO KM 88+000 AL KM 92+649

Foto Bitacora 6:





Conclusiones:

1)AMPLIACIÓN DE PLAZO: SE TIENE NUEVA AMPLIACIÓN DE PLAZO Nº 23 R.D 1772-2020MTC/20 POR 04 DÍAS (FECHA R.D 30-09-2020) NUEVO PLAZO AL 16/12/2021

2)ADICIONALES DE OBRA: A LA FECHA SE ESTÁ EVALUANDO DOS ADICIONALES (PAO), EL ADICIONAL N° 10 QUE ES DE LAS VARIANTES N° 01(KM 95+500) Y 02 (KM 103+840)

3)MAYORES METRADOS: R.D N° 0747 - 2020 - MTC / 20 SE APROBÓ LOS MAYORES METRADOŞ N° 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027 Y 028 (AUTORIZADO POR LA

SUPERVISIÓN)

4)DEDUCTIVOS: CON LA APROBACIÓN DE LA PAO Nº 09 SE TIENE EL DEDUCTIVO Nº 09. 5)PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL: SE TIENE BAÑOS QUÍMICOS A LO LARGO DE TODO TRAMO Y EN LOS DIFERENTES FRENTES. ADEMÁS VERIFICAREMOS POSTERIORMENTE LA PROGRAMACIÓN DE MONITOREO AMBIENTAL (AIRE, SUELO Y AGUA) DE EMISIÓN DE POLVOS, RUIDOS Y OTROS. ASÍ TAMBIÉN CON RESPECTO AL PLAN COVID - 19 SE TIENE EN CADA FRENTE DE TRABAJO LOS LAVADEROS DE MANO CON CONTROL DE PEDAL PARA EL AGUA Y JABÓN LIQUIDO, ASÍ MISMO SE TIENE ALCOHOL Y EL USO DE BARBIJOS DE TODO EL PERSONAL DE OBRA, CONTROL DE TEMPERATURA AL INICIO Y AL FINALIZAR LA JORNADA DE TRABAJO, DISTANCIAMIENTO EN LOS REFUGIOS Y/O COMEDORES (CARPAS). EN EL CAMPAMENTO COALAQUE KM 108+400 SE ESTA CUMPLIENDO EL DISTANCIAMIENTO EN LOS COMEDORES, DORMITORIOS, SALAS DE REUNIÓN, OFICINAS ENTRE OTROS (ESTO EN LA UBICACIÓN DE LOS MUEBLES), ADEMAS CON EL PLAN ÇOVID - 19 DE INFORMACIÓN EN LAS PUERTAS Y AMBIENTES, CON LA DESINFECCIÓN DE AMBIENTES, LAVADO DE MANOS DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS AL KM 115+200.

6)MANTENIMIENTO VIAL: CON MOTONIVELADORA, RODILLO VIBRATORIO Y CISTERNA SE REALIZA EL MANTENIMIENTO DE LA PROGRESIVA KM 115 AL KM 120 ASI MISMO PARA EVITAR EL POLVO RESUSPENDIDO Y TRANSITABILIDAD DE LA VIA DESDE EL KM 103 AL KM 108, DEL KM 90 AL KM 101 Y DEL KM 115 AL KM 119

7) RECURSOS OFERTADOS:

CONTRATISTA

A.- PERSONAL: 01 ING. RESIDENTE 10 ING. ESPECIALISTAS CONTRACTUAL, 23 VIGÍA, 08 JEFE GRUPO (CAPATAZ), 55 PEONES, 29 OPERARIOS, 16 OFICIAL, 01 ENFERMERA, 01 **PARAMEDICO**

B.- MAQUINARIA Y EQUIPO: 03 CARGADOR FRONTAL 02 MOTONIVELADORA 02 RODILLO VIBRATORIO, 07 CAMIÓN CISTERNAS AGUA, 33 VOLQUETES, 05 EXCAVADORA, 02 TRACTOR D-6, 01 MINI RODILLO COMPACTADOR (BERMERO), 04 RETROEXCAVADORA, 01 COMPRESORA NEUMATICA 03 MARTILLO N. 01 MINI CARGADOR, 05 CAMION GRUA, 02 CISTERNA COMBUSTIBLE, 01 CAMA BAJA, 01 CAMION LUBRICADOR, VIBROAPIZONADORES, 08 MINI BUS, 05 MINIVAN, 01 AMBULANCIA SUPERVISIÓN

A.- PERSONAL: 01 JEFE DE SUPERVISIÓN 11 ING. ESPECIALISTAS 14 TÉCNICOS 11 AUXILIARES, ADMINISTRATIVOS Y CONDUCTORES (CHOFER)

B.- MAQUINARIA Y EQUIPO: 04 CAMIONETA PICK UP 4X4, 02 CAMIONETA RURAL TIPO COMBI - MINI BAN

8)INCIDENTES: NINGUNO

9)PACRI: CORDINANDO LOS TRABAJOS DEL ACUERDO DE LOS AFECTADOS DE LA PROGRESIVA KM 110+120.

10)ARQUEOLOGÍA: NINGUNO

11)OTROS: NINGUNO

Recomendaciones:

Auditoria Fecha De Creación: Auditoria Fecha De Edición:

22-10-2020 26-10-2020

PANEL FOTOGRAFICO





22-10-2020

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Nivel: Fecha De Fotografia: MONZON

No Aplica

NESTOR ARNULFO

Actividades:

CUTIPA

UBICACION: PROGRESIVA KM 113+256, L=16.00 M

1000 PUENTES CONSTRUCCION

1007 PUENTE AMARILLO 1007D ESTRIBO (ELEVACION)

515.D ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA

515.E ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA NO VISTA

504.A ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 (HABILITADO Y COLOCADO DE ACERO)

CDescripcion_

PERSONAL UTILIZADO: 01 ING. RESPONSABLE, 01 JEFE DE GRUPO, 02 VIGÍA, 8 PEÓN. 08 OPERARIO, 04 OFICIALES, 01 ING. RESPONSABLE, 01 SUPERVISOR **SSOMA**

MAQUINARIA Y EQUIPO: 01 BUS DE TRASLADO DE PERSONAL, 01 CAMION GRUA, 02 CAMIONETAS,

Foto1:

1



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos: 22-10-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Nivel: Fecha De Fotografia: CUTIPA MONZON No Aplica 22-10-2020

NESTOR ARNULFO

Actividades:

UBICACIÓN KM 116+360 AL KM 116+460 MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE P/C RELLENO 200 MOVIMIENTO DE TIERRAS 207.A MEJORAMIENTO DE SUELOS CON MATERIAL DE CANTERA

Foto2:

CDescripcion____:

PERSONAL UTILIZADO : 01 JEFE GRUPO, 02 VIGÍA, 01 PEÓN.
MAQUINARIA Y EQUIPO : 01 MOTONIVELADORA, 01 RODILLO VIBRATORIO, 01
CAMION CISTERNA, 06 VOLQUETES

Foto1:



Fecha Toma De Datos: 22-10-2020

Foto3:





Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Nivel: Fecha De Fotografia: CUTIPA MONZON No Aplica 22-10-2020

NESTOR ARNULFO

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 121+023 FARALLON PAO 12 EMERGENCIA - HABILITADO Y COLOCADO DE ACERO DE REFUERZO EN LOSA Y VIGAS.

CDescripcion____:

PERSONAL UTILIZADO: 01 JEFE DE GRUPO, 04 PEON, 04 OPERARIOS MAQUINARIA Y EQUIPO: 01 MINIBUS TRASLADO DE PERSONAL

Foto2:

Foto1:

3



Fecha Toma De Datos: 22-10-2020







Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Nivel: Fecha De Fotografia: CUTIPA MONZON No Aplica 22-10-2020

NESTOR ARNULFO

Actividades:

UBICACION: CANTERA AMATA KM 119+580

CDescripcion____:

PERSONAL UTILIZADO: 02 VIGIAS, 01 JEFE DE GRUPO, 03 PEONES MAQUINARIA Y EQUIPO: 01 CHANCADORA PRIMARIA MOVIL, 01 CHANCADORA SECUNDARIA MOVIL, 01 TRACTOR S/ORUGA D-6, 01 EXCAVADORA S/ORUGA, 02 CARGADORES FRONTALES 13 VOLQUETES

Foto1:

4



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

22-10-2020





Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Nivel: Fecha De Fotografia: CUTIPA MONZON No Aplica 22-10-2020

NESTOR ARNULFO

Actividades:

UBICACION KM 101+740 L.I

DEMOLICION DE VIVIENDA FAMILIA RODRIGUEZ CASTILLO

CDescripcion____:

PERSONAL UTILIZADO: 02 VIGIAS, 01 JEFE DE GRUPO, 02 OPERARIO, 02

PEONES

MAQUINARIA Y EQUIPO: 01 EXCAVADORA S/ORUGA

Foto1:

5



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

22-10-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Nivel:

CUTIPA MONZON **NESTOR ARNULFO**

Fecha De Fotografia:

22-10-2020

Actividades:

UBICACIÓN: PROGRESIVA KM 89+540 L.I

PAO 09 EXCAVACION EN ROCA PARA TENDIDO DE TUBERIA DESAGUE

Foto2:

No Aplica

CDescripcion_

PERSONAL UTILIZADO: 02 VIGÍA, 01 JEFE DE GRUPO, 01 TOPOGRAFO MAQUINARIA Y EQUIPO: 01 EXCAVADORA S/ORUGA, 01 NIVEL DE INGENIERO

Foto1:

6



Fecha Toma De Datos: 22-10-2020





Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Nivel:

Fecha De Fotografia:

CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO No Aplica

22-10-2020

Actividades:

UBICACIÓN: Bz 32 AL Bz 33

PAO 09 ENCOFRADO DE PAREDES DE BUZON Y RELLENO COMPACTADO DE

ZANJAS

CDescripcion____:

7 PERSONAL UTILIZADO: 02 VIGÍA, 04 OPERARIOS, 01 JEFE DE GRUPO, 06

PEONES, 01 TOPOGRAFO

MAQUINÁRIA Y EQUIPO: 01 MINICARGADOR, 01 MINIRODILLO (BERMERO)

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos: 22-10-2020

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Nivel:

Fecha De Fotografia:

CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO No Aplica

22-10-2020

Actividades:

UBICACION KM 85+880 L.D

500 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 510.A CUNETAS TRIANGULARES PERFILADO, COMPACTADO Y CERCHADO

CDescripcion_____

PERSONAL UTILIZADO: 04 VIGIAS, 01 JEFE DE GRUPO, 09 OPERARIOS, 05 OFICIALES, 14 PEONES

MAQUINARIA Y EQUIPO: 01 RETROEXCAVADORA, 01 BUS TRASLADO DE PERSONAL

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos: 22-10-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Nivel:

CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO 22-10-2020

Fecha De Fotografia:

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 76+000

1003 PUENTE CHORRO II

ENCOFRADO DE BASES DE PUENTE MODULAR BAILEY MARGEN DERECHO

CDescripcion____:

PERSONAL UTILIZADO: 01 JEFE DE GRUPO, 06 OPERARIOS, 01 ING. RESPONSABLE

Foto1:

9



Foto2:

No Aplica



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

22-10-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Nivel: Fecha De Fotografia: CUTIPA MONZON No Aplica 22-10-2020

NESTOR ARNULFO

Actividades:

UBICACION: KM 74+020 AL KM 74+350 (BASE)

PAVIMENTOS

CAPAS ANTICONTAMINAN 403.A BASE GRANULAR E=0.275

CDescripcion_

PERSONAL UTILIZADO: 02 VIGIAS, 01 JEFE DE GRUPO, 02 PEONES, 01 ING. **RESPONSABLE**

MAQUINARIAY EQUIPO: 01 MOTONIVELADORA, 02 RODILLO VIBRATORIO, 01 CAMION CISTERNA, 07 VOLQUETES

Foto1:

10





Foto3:



Fecha Toma De Datos:

22-10-2020

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Nivel:

Fecha De Fotografia:

CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO No Aplica

22-10-2020

Actividades:

UBICACION KM 73+800

PAVIMENTOS FLEXIBLES IMPRIMACION ASFALTICA

CDescripcion____

PERSONAL UTILIZADO: 01 ING. RESPONSABLE, 01 JEFE DE GRUPO, 01 TOPOGRAFO, 02 VIGIAS, 04 PEONES

MAQUINARIA Y EQUIPO: 01 CAMION IMPRIMADOR, 01 NIVEL DE INGENIERO, 01 BUS TRASLADO DE PERSONAL, 01 CAMIONETA, 01 AMBULANCIA

Foto1:



Fecha Toma De Datos:

22-10-2020

Foto2:







Fotos:

