

# BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

#### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir Nro Fecha Informe: Nombre De La Obra: Personal Encargado:

ma Inform
Bitaco e: 28-10-2020 Carretera Moquegua - Omate CUTIPA MONZON NESTOR

ra:
- Arequipa Tramo: II km. 35 al ARNULFO
Si km. 153.50

Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

Nro INFORME 101

PAVIMENTO FLEXIBLE

REPORTE DEL MIERCOLES 28 DE OCTUBRE DEL 2020

FRENTES DE TRABAJO: MATERIAL CANTERA AMATA (KM 119+580) MATERIAL CANTERA PACHAS (KM 69+400) DME KM 92+200 DME KM 107+270

MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LAS PROGRESIVAS: TRAMO KM 113+870 AL KM 113+990 MEJORAMIENTO SUB RASANTE P/C (RELLENO) TRAMO KM 93+300 AL KM 93+380 MEJORAMIENTO SUB RASANTE P/C (CORTE)

PAVIMENTOS – CAPA ANTICONTAMINANTE BASE GRANULAR KM 57+100 AL KM 57+340 Y DEL KM 57+360 AL KM 57+440

IMPRIMACION ASFALTICA KM 73+830 AL KM 74+020 L.I Y DEL KM 62+160 AL KM 62+230 L.I

OBRA DE ARTE Y DRENAJE VACIADO DE CUNETA TRIANGULAR KM 86+440 LD Y LI

PUENTE AMARILLO (L = 16.00 M) UBICACIÓN: KM 113+265 ESTRIBOS ELEVACION – ENCOFRADO Y ACERO DE REFUERZO MI

PUENTE EL CHORRO II (KM 76+000) VACIADO DE PARAPETO BASE DE PUENTE MODULAR M.D Y M. I (BAILEY)

FARALLON (KM 120+040) DESQUINCHE MANUAL.

PAO N° 09: SANEAMIENTO VACIADO DE MUROS DE BUZON, TENDIDO DE TUBERIAS, PRUEBA HIDRAULICA, RELLENO Y COMPACTADO EN EL TRAMO KM 86+500 AL KM 90+000

Foto Bitacora 6:

#### Conclusiones:

1)AMPLIACIÓN DE PLAZO: SE TIENE NUEVA AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 23 R.D 1772-2020MTC/20 POR 04 DÍAS (FECHA R.D 30-09-2020) NUEVO PLAZO AL 16/12/2021

2)ADICIONALES DE OBRA: A LA FECHA SE ESTÁ EVALUANDO DOS ADICIONALES (PAO), EL ADICIONAL N° 10 QUE ES DE LAS VARIANTES N° 01(KM 95+500) Y 02 (KM 103+840)

3)MAYORES METRADOS: R.D N° 0747 – 2020 – MTC / 20 SE APROBÓ LOS MAYORES METRADOS N° 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027 Y 028 (AUTORIZADO POR LA

SUPERVISIÓN)

4)DEDUCTIVOS: CON LA APROBACIÓN DE LA PAO Nº 09 SE TIENE EL DEDUCTIVO Nº 09. 5)PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL: SE TIENE BAÑOS QUÍMICOS A LO LARGO DE TODO TRAMO Y EN LOS DIFERENTES FRENTES. ADEMÁS VERIFICAREMOS POSTERIORMENTE LA PROGRAMACIÓN DE MONITOREO AMBIENTAL (AIRE, SUELO Y AGUA) DE EMISIÓN DE POLVOS, RUIDOS Y OTROS. ASÍ TAMBIÉN CON RESPECTO AL PLAN COVID – 19 SE TIENE EN CADA FRENTE DE TRABAJO LOS LAVADEROS DE MANO CON CONTROL DE PEDAL PARA EL AGUA Y JABÓN LIQUIDO, ASÍ MISMO SE TIENE ALCOHOL Y EL USO DE BARBIJOS DE TODO EL PERSONAL DE OBRA, CONTROL DE TEMPERATURA AL INICIO Y AL FINALIZAR LA JORNADA DE TRABAJO, DISTANCIAMIENTO EN LOS REFUGIOS Y/O COMEDORES (CARPAS). EN EL CAMPAMENTO COALAQUE KM 108+400 SE ESTA CUMPLIENDO EL DISTANCIAMIENTO EN LOS COMEDORES, DORMITORIOS, SALAS DE REUNIÓN, OFICINAS ENTRE OTROS (ESTO EN LA UBICACIÓN DE LOS MUEBLES), ADEMAS CON EL PLAN COVID – 19 DE INFORMACIÓN EN LAS PUERTAS Y AMBIENTES, CON LA DESINFECCIÓN DE AMBIENTES, LAVADO DE MANOS DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS AL KM 115+200.

6)MANTENIMIENTO VIAL: CON MOTONIVELADORA, RODILLO VIBRATORIO Y CISTERNA SE REALIZA EL MANTENIMIENTO DE LA PROGRESIVA KM 115 AL KM 120 ASI MISMO PARA EVITAR EL POLVO RESUSPENDIDO Y TRANSITABILIDAD DE LA VIA DESDE EL KM 103 AL KM 108, DEL KM 90 AL KM 101 Y DEL KM 115 AL KM 119

7) RECURSOS OFERTADOS:

**CONTRATISTA** 

A.- PERSONAL: 01 ING. RESIDENTE 10 ING. ESPECIALISTAS CONTRACTUAL, 23 VIGÍA, 08 JEFE GRUPO (CAPATAZ), 55 PEONES, 29 OPERARIOS, 16 OFICIAL, 01 ENFERMERA, 01 PARAMEDICO

B.- MAQUINARIA Y EQUIPO: 03 CARGADOR FRONTAL 02 MOTONIVELADORA 02 RODILLO VIBRATORIO, 07 CAMIÓN CISTERNAS AGUA, 33 VOLQUETES, 05 EXCAVADORA, 02 TRACTOR D-6, 01 MINI RODILLO COMPACTADOR (BERMERO), 04 RETROEXCAVADORA, 01 COMPRESORA NEUMATICA 03 MARTILLO N. 01 MINI CARGADOR, 05 CAMION GRUA, 02 CISTERNA COMBUSTIBLE, 01 CAMA BAJA, 01 CAMION LUBRICADOR, 12 VIBROAPIZONADORES, 08 MINI BUS, 05 MINIVAN, 01 AMBULANCIA SUPERVISIÓN

A.- PERSONAL: 01 JEFE DE SUPERVISIÓN 11 ING. ESPECIALISTAS 14 TÉCNICOS 11 AUXILIARES, ADMINISTRATIVOS Y CONDUCTORES (CHOFER)

B.- MAQUINÁRIA Y EQUIPO: 04 CAMIONETA PICK ÙP 4X4, Ó2 CAMIONETA RURAL TIPO COMBI – MINI BAN

8)INCIDENTES: NINGUNO

9)PACRI: PROGRESIVA KM 110+040, ING. FELIX CABRERA CONJUNTAMENTE CON LIBERACION DE PREDIOS DEL CONSORCIO CONTRATISTA Y AFECTADOS, HAN TIZADO EL ANCHO DE LA VIA PARA SU INTERVENCION, NO SE TIENE PROBLEMA CON LOS DUEÑOS DE LOS TERRENOS YA QUE PACRI HA CUMPLIDO EFICIENTEMENTE CON SUS FUNCIONES.

10)ARQUEOLOGÍA: NINGUNO

11)OTROS: NINGUNO

#### Recomendaciones:

EN TODO EL DESARROLLO DE LA OBRA SE RECOMIENDA MAYOR ORDEN Y LIMPIEZA DE LAS ACTIVIDADES, CON RESPECTO A LOS SOBRANTES DE OBRA, HERRAMIENTAS Y OTROS.

Auditoria Fecha De Creación: Auditoria Fecha De Edición:

28-10-2020 29-10-2020

#### PANEL FOTOGRAFICO

SIGVIAL

© Provias Nacional 28/10/2020 11:47:08

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel: Personal Encargado: Fecha De Fotografia:

CUTIPA MONZONNo Aplica 28-10-2020

**NESTOR ARNULFO** 

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 86+440 L.D

500 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 510.A CUNETAS TRIANGULARES PERFILADO, COMPACTADO Y CERCHADO

CONCRETO F'C=175 KG/CM2 CUNETERA (COMPACTADOR DE CONCRETO)

CDescripcion\_

PERSONAL UTILIZADO: 04 VIGIAS, 01 JEFE DE GRUPO, 09 OPERARIOS, 05 OFICIALES, 17 PEONES

MAQUINARIA Y EQUIPO: 01 RETROEXCAVADORA. 01 PAVIMENTADORA DE FORMAS (CUNETERA), 01 CAMION MIXER, 01 BUS TRASLADO DE PERSONAL

Foto1:



Foto2:





Fecha Toma De Datos: 28-10-2020



## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Nivel: Fecha De Fotografia: CUTIPA MONZON No Aplica 28-10-2020

NESTOR ARNULFO

Actividades:

UBICACION: PLANTA INDUSTRIAL KM 84+400

PLANTA DOSIFICADORA DE CONCRETO PRE MEZCLADO

CDescripcion\_\_\_\_:

PERSONAL UTILIZADO: 02 GUARDIANES, 02 OPERARIOS, 03 PEONES, 01 ING. RESPONSABLE, 01 JEFE DE GRUPO

MAQUÍNARIA Y EQUIPO: 01 RETROEXCAVADORA, 01 PLANTA DOSIFICADORA DE 8 M3, GENERADOR ELECTRICO, CAMIONETA, BUS TRANSPORTE DE DASA IEROS 01 CAMION MIXER

PASAJEROS, 01 CAMION MIXER

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

28-10-2020

© Provias Nacional 28/10/2020 11:47:08



# Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Nivel:

Fecha De Fotografia:

CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

No Aplica

28-10-2020

Actividades:

**UBICACION: PROGRESIVA KM 68+260** 

**BACHEO TIPO II** 

CDescripcion\_\_\_\_

PERSONAL UTILIZADO: 02 VIGIAS, 01 JEFE DE GRUPO, 03 PEONES, 02 OPERARIOS

MAQUINARIA Y EQUIPO: 01 COMPRESORA, 01 BARREDORA, 01 CAMION DE CARGA, 01 PLANCHA COMPACTADORA, 01 BUS TRASLADO DE PERSONAL

Foto1:

3



Fecha Toma De Datos: 28-10-2020

Foto2:







## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Nivel: Fecha De Fotografia: CUTIPA MONZONNo Aplica 28-10-2020

**NESTOR ARNULFO** 

Actividades:

UBICACION: KM 57+100 AL KM 57+340 (BASE)

**PAVIMENTOS** 

CAPAS ANTICONTAMINAN 403.A BASE GRANULAR E=0.275

ACTIVIDAD DE BATIDO, EXTENDIDO Y COMPACTADO

CDescripcion\_ 4

PERSONAL UTILIZADO: 02 VIGIAS, 01 JEFE DE GRUPO, 02 PEONES MAQUINARIA Y EQUIPO: 01 CAMION CISTERNA, 01 MOTONIVELADORA, 01 RODILLO VIBRATORIO, 06 VOLQUETES, 01 MINIVAN TRASLADO DE PERSONAL

Foto1:



Fecha Toma De Datos: 28-10-2020







## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Nivel:

Fecha De Fotografia:

CUTIPA MONZON **NESTOR ARNULFO** 

No Aplica

28-10-2020

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 76+000

1003 PUENTE CHORRO II

VACIADO DE PARAPETO DE BASE (ZAPATA) DE PUENTE MODULAR,

AMBOS MARGENES.

CDescripcion\_

PERSONAL UTILIZADO: 01 JEFE DE GRUPO, 06 OPERARIOS, 01 ING.

**RESPONSABLE** 

MAQUINARIA Y EQUIPO: 01 BUS TRASLADO DE PERSONAL

Foto1:

5







Fecha Toma De Datos:

28-10-2020



## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Nivel: Fecha De Fotografia: CUTIPA MONZON No Aplica 28-10-2020

**NESTOR ARNULFO** 

Actividades:

UBICACIÓN: PROGRESIVA KM 88+650 AL KM 88+720 Bz 40 AL Bz 42

PAO 09 RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON MATERIAL SELECCIONADO Y BUZONES RELLENO ESTRUCTURAL

CDescripcion\_\_\_\_:

PERSONAL UTILIZADO: 02 VIGÍA, 04 OPERARIOS, 01 JEFE DE GRUPO, 09 PEONES

MAQUINARIA Y EQUIPO: 01 RETROEXCAVADORA, 04 VIBROAPISONADRES, 01 MINIRODILLO BERMERO, 03 VOLQUETES, 01 BUS DE TRASLADO DE PERSONAL

Foto1:

6



Foto2:



28/10/2020 11:47:08

Foto3:



Fecha Toma De Datos:

28-10-2020

© Provias Nacional





## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Nivel: Fecha De Fotografia: CUTIPA MONZON No Aplica 28-10-2020

NESTOR ARNULFO

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 93+320

200 MOVIMIENTO DE TIERRAS

207.A MEJORAMIENTO DE SUELOS CON MATERIAL DE CANTERA (CORTE P/C)

CDescripcion\_\_\_\_:

PERSONAL UTILIZADO: 02 VIGIAS, 01 JEFE DE GRUPO, 03 PEONES MAQUINARIA Y EQUIPO: 01 EXCAVADORA SOBRE ORUGA, 06 VOLQUETES, 01 CAMION CISTERNA, DME 92+300, 01 TRACTOR S/ORUGA D-6

Foto1:





Foto3:



Fecha Toma De Datos: 28-10-2020



## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Nivel:

Fecha De Fotografia:

CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

No Aplica

28-10-2020

Actividades:

UBICACION: MCC - MCA KM 100+980 AL KM 101+030

PAO 08 - ENCOFRADO METALICO DE MURO

CDescripcion\_\_\_\_

PERSONAL UTILIZADO: 02 VIGIAS, 01 JEFE DE GRUPO, 05 OPERARIOS, 02 PEONES

MAQUINARIA Y EQUIPO: 01 CAMION GRUA, 01 MINI BUS TRASLADO DE

**PERSONAL** 

Foto1:

8







Fecha Toma De Datos: 28-10-2020



## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Nivel: Fecha De Fotografia: MONZONCUTIPA No Aplica 28-10-2020

**NESTOR ARNULFO** 

Actividades:

UBICACION: KM 113+265 1000 PUENTES CONSTRUCCIÓN 1007 PUENTE AMARILLO 1007D ESTRIBO (ELEVACION) 504.A ACERO DE REFUERZO FY = 4200/CM2

HABILITADO DE ACERO DE ESTRIBOS DERECHO E IZQUIERDO 515.E ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA

CDescripcion\_ 9

PERSONAL UTILIZADO: 01 JEFE DE GRUPO, 02 VIGÍA, 6 PEÓN. 05 OPERARIO, 02 OFICIALES, 01 ING. RESPONSABLE, 01 SUPERVISOR SSOMA MAQUINARIA Y EQUIPO : 01 BUS DE TRASLADO DE PERSONAL, 02 CAMION GRUA, 01 CAMIONETAS,

Foto1:



Fecha Toma De Datos: 28-10-2020





© Provias Nacional 28/10/2020 11:47:08



# Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

No Aplica

Nivel:

Fecha De Fotografia:

CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO 28-10-2020

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 121+023 FARALLON

**DESQUINCHE MANUAL** 

CDescripcion\_\_\_\_:

PERSONAL UTILIZADO: 01 JEFE DE GRUPO, 04 PEON, 02 OPERARIOS (LINEA DE VIDA)

MAQÚINARIA Y EQUIPO: 01 AMBULANCIA, 01 MINIBUS TRASLADO DE PERSONAL, 01 CAMION CARGA

Foto1:

10

POIOT:

Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

28-10-2020

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Nivel: Fecha De Fotografia: CUTIPA No Aplica 28-10-2020

MONZON**NESTOR ARNULFO** 

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 110+110

ELIMINACION DE MATERIAL PROVENIENTE DE CORTE, MANTENIMIENTO DE VIA

CDescripcion\_

PERSONAL UTILIZADO: 02 VIGIAS, 03 PEONES, 01 JEFE DE GRUPO MAQUINARIA Y EQUIPO: 01 EXCAVADORA S/ORUGA, 06 VOLQUETES, 02 CAMION CISTERNA, 01 MOTONIVELADORA, 01 MINI BUS TRASLADO DE PERSÓNAL

Foto1:

11



Fecha Toma De Datos: 28-10-2020

Foto2:





# Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Nivel:

Fecha De Fotografia:

CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO No Aplica

28-10-2020

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 110+040

PACRI - PVN ING. FELIX CABRERA

CDescripcion\_\_\_\_

ING. FELIX CABRERA CONJUNTAMENTE CON LIBERACION DE PREDIOS DEL CONSORCIO Y AFECTADOS, TIZANDO EL ANCHO DE LA VIA PARA SU INTERVENCION, NO SE TIENE PROBLEMA CON LOS DUEÑOS DE LOS TERRENOS YA QUE PACRI HAN CUMPLIDO CON SUS FUNCIONES.

Foto1:


12



Fecha Toma De Datos: 28-10-2020

Foto2:









Fotos:



© Provias Nacional 28/10/2020 11:47:08