BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir Nro Fecha Informe: Nombre De La Obra: Personal Encargado:

Bitaco e: 17-11-2020 Carretera Moquegua - Omate CUTIPA MONZON NESTOR - Arequipa Tramo: II km. 35 al ARNULFO

Si - Alequipa Tramo: II km. 35 al ARNOLFO

Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

Nro INFORME 117

REPORTE DEL MARTES 17 DE NOVIEMBRE DEL 2020

Foto Bitacora 6:



Conclusiones:

1)AMPLIACIÓN DE PLAZO: SE TIENE NUEVA AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 23 R.D 1772-2020MTC/20 POR 04 DÍAS (FECHA R.D 30-09-2020) NUEVO PLAZO AL 16/12/2021

2)ADICIONALES DE OBRA: A LA FECHA SE ESTÁ EVALUANDO DOS ADICIONALES (PAO), EL ADICIONAL N° 10 QUE ES DE LAS VARIANTES N° 01(KM 95+500) Y 02 (KM 103+840)

3)MAYORES METRADOS: R.D N° 0747 - 2020 - MTC / 20 SE APROBÓ LOS MAYORES METRADOŞ N° 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027 Y 028 (AUTORIZADO POR LA

SUPERVISIÓN)

4)DEDUCTIVOS: CON LA APROBACIÓN DE LA PAO Nº 09 SE TIENE EL DEDUCTIVO Nº 09. 5)PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL: SE TIENE BAÑOS QUÍMICOS A LO LARGO DE TODO TRAMO Y EN LOS DIFERENTES FRENTES. ADEMÁS VERIFICAREMOS POSTERIORMENTE LA PROGRAMACIÓN DE MONITOREO AMBIENTAL (AIRE, SUELO Y AGUA) DE EMISIÓN DE POLVOS, RUIDOS Y OTROS. ASÍ TAMBIÉN CON RESPECTO AL PLAN COVID - 19 SE TIENE EN CADA FRENTE DE TRABAJO LOS LAVADEROS DE MANO CON CONTROL DE PEDAL PARA EL AGUA Y JABÓN LIQUIDO, ASÍ MISMO SE TIENE ALCOHOL Y EL USO DE BARBIJOS DE TODO EL PERSONAL DE OBRA, CONTROL DE TEMPERATURA AL INICIO Y AL FINALIZAR LA JORNADA DE TRABAJO, DISTANCIAMIENTO EN LOS REFUGIOS Y/O COMEDORES (CARPAS). EN EL CAMPAMENTO COALAQUE KM 108+400 SE ESTA CUMPLIENDO EL DISTANCIAMIENTO EN LOS COMEDORES, DORMITORIOS, SALAS DE REUNIÓN, OFICINAS ENTRE OTROS (ESTO EN LA UBICACIÓN DE LOS MUEBLES), ADEMAS CON EL PLAN COVID – 19 DE INFORMACIÓN EN LAS PUERTAS Y AMBIENTES, CON LA DESINFECCIÓN DE AMBIENTES, LAVADO DE MANOS DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS AL KM 115+200.

6)MANTENIMIENTO VIAL: CON MOTONIVELADORA, RODILLO VIBRATORIO Y CISTERNA SE REALIZA EL MANTENIMIENTO DE LA PROGRESIVA KM 115 AL KM 120 ASI MISMO PARA EVITAR EL POLVO RESUSPENDIDO Y TRANSITABILIDAD DE LA VIA DESDE EL KM 103 AL KM 108, DEL KM 90 AL KM 101 Y DEL KM 115 AL KM 119

7) RECURSOS OFERTADOS:

CONTRATISTA

A.- PERSONAL: 01 ING. RESIDENTE 10 ING. ESPECIALISTAS CONTRACTUAL, 23 VIGÍA, 08 JEFE GRUPO (CAPATAZ), 55 PEONES, 29 OPERARIOS, 16 OFICIAL, 01 ENFERMERA, 01 **PARAMEDICO**

B.- MAQUINARIA Y EQUIPO: 03 CARGADOR FRONTAL 02 MOTONIVELADORA 02 RODILLO VIBRATORIO, 07 CAMIÓN CISTERNAS AGUA, 33 VOLQUETES, 05 EXCAVADORA, 02 TRACTOR D-6, 01 MINI RODILLO COMPACTADOR (BERMERO), 04 RETROEXCAVADORA, 01 COMPRESORA NEUMATICA 03 MARTILLO N. 01 MINI CARGADOR, 05 CAMION GRUA, 02 CISTERNA COMBUSTIBLE, 01 CAMA BAJA, 01 CAMION LUBRICADOR, 12 VIBROAPIZONADORES, 08 MINI BUS, 05 MINIVAN, 01 AMBULANCIA SUPERVISIÓN

A.- PERSONAL: 01 JEFE DE SUPERVISIÓN 11 ING. ESPECIALISTAS 14 TÉCNICOS 11 AUXILIARES, ADMINISTRATIVOS Y CONDUCTORES (CHOFER)

B.- MAQUINÁRIA Y EQUIPO: 04 CAMIONETA PICK ÙP 4X4, Ó2 CAMIONETA RURAL TIPO COMBI - MINI BAN

8)INCIDENTES: NINGUNO

9)PACRI: PROGRESIVA KM 110+040, ING. FELIX CABRERA CONJUNTAMENTE CON LÍBERACION DE PREDIOS DEL CONSORCIO CONTRATISTA Y AFECTADOS, HAN TIZADO EL ANCHO DE LA VIA PARA SU INTERVENCION, NO SE TIENE PROBLEMA CON LOS DUENOS DE LOS TERRENOS YA QUE PACRI HA CUMPLIDO EFICIENTEMENTE CON SUS FUNCIONES.

10)ARQUEOLOGÍA: NINGUNO

11)OTROS: NINGUNO

Recomendaciones:

DEL TRAMO KM 130+000 AL KM 143+000 SE TIENE MUCHO POLVO, POR LO QUE SE RECOMIENDA REGAR ESTE TRAMO DE TRABAJO YA QUE PODRIA PRODUCIRSE ALGUN ACCIDENTE QUE LAMENTAR.

Auditoria Fecha De Creación: Auditoria Fecha De Edición:

17-11-2020 18-11-2020

PANEL FOTOGRAFICO

SIGVIAL

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel: Fecha De Fotografia: Personal Encargado:

CUTIPA MONZON No Aplica 17-11-2020

NESTOR ARNULFO

Actividades:

UBICACION PROGRESIVA KM 143+561

ALCANTARILLA TMC DE 36" DIAMETRO L=19.50 M MOVIMIENTO DE TIERRAS - EXCAVACION

CDescripcion___

PERSONAL UTILIZADO: 02 VIGIAS, 01 JEFE DE GRUPO, 03 OPERARIOS, 02

PEONES

MAQUINARIA Y EQUIPO: 01 RETROEXCAVADORA, 01 TRACTOR SOBRE ORUGA

D-6

1

Foto1:



Foto2:





Fecha Toma De Datos:



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Nivel:

Fecha De Fotografia:

CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO No Aplica

17-11-2020

Actividades:

UBICACION: KM 143+140 AL KM 143+530

MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE RELLENO TRANSPORTE AL DME 143+180

CDescripcion____

PERSONAL UTILIZADO: 02 VIGIAS, 01 PEON MAQUINARIA (INC. OPERADOR) Y EQUIPO: 01 MOTONIVELADORA, 01 CAMION CISTERNA, 01 RODILLO LISO VIBRATORIO, 03 VOLQUETES

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Nivel:

CUTIPA MONZON **NESTOR ARNULFO**

17-11-2020

Fecha De Fotografia:

Actividades:

UBICACION: DME KM 143+180 L.D

900 IMPACTO AMBIENTAL

907.A CONFORMACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN DME

CDescripcion_

3 PERSONAL UTILIZADO: 01 PEON MAQUINARIA (INC. OPERADOR) Y EQUIPO: 01 TRACTOR S/ORUGAS D-6

No Aplica

Foto1:





Foto3:



Fecha Toma De Datos:

17-11-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Nivel: Fecha De Fotografia: No Aplica 17-11-2020

CUTIPA MONZON **NESTOR ARNULFO**

Actividades:

UBICACION PROGRESIVA 142+820

MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE CORTE -0.40 M TRANSPORTE AL DME 143+180

CDescripcion_

PERSONAL UTILIZADO: 01 JEFE DE GRUPO, 02 VIGIAS 4 MAQUINARIA (INC. OPERADOR) Y EQUIPO: 01 EXCAVADORA S/ORUGA, 04 **VOLQUETES**

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

17-11-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Nivel:

Fecha De Fotografia:

CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO No Aplica

17-11-2020

Actividades:

UBICACION KM 142+159 AL KM 142+219

MCC ENCOFRADO Y COLOCADO DE ACERO EN MURO ALCANTARILLA MCA 2.00 X 2.00 L=14.55 M

CDescripcion____

PERSONAL UTILIZADO: 02 VIGIAS, 01 JEFE DE GRUPO, 08 OPERARIOS, 04 OFICIALES, 08 PEONES

MAQUINARIA Y EQUIPO: 01 RETROEXCAVADORA, 01 CAMION GRUA, 01 CAMIONETA, 01 BUS TRASLADO DE PERSONAL

Foto1:

5



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Nivel:

Fecha De Fotografia:

CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO No Aplica

17-11-2020

Actividades:

UBICACION: KM 141+820

CONTROL DE CALIDAD DENSIDAD DE CAMPO

CDescripcion____

PERSONAL UTILIZADO: 02 TECNICO SUELOS, 01 PEON MAQUINARIA (INC. OPERADOR) : 01 DENSIMETRO NUCLEAR, 01 CONO DE DENSIDAD COMPLETO, 01 CAMIONETA

Foto1:

6



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

17-11-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Nivel:

Fecha De Fotografia:

CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO No Aplica

17-11-2020

Actividades:

UBICACION KM 138+529 AL KM 138+570

MCC + MCA L= 30.00 M ENCOFRADO Y COLOCADO DE ACERO

CDescripcion____

PERSONAL UTILIZADO: 02 VIGIAS, 04 OPERARIOS, 06 PEONES MAQUINARIA Y EQUIPO: 01 CAMION CARGA

Foto1:

7



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Nivel:

Fecha De Fotografia:

CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO No Aplica

17-11-2020

Actividades:

UBICACION: KM133+100

CORTE Y ELIMINACION

CDescripcion____

PERSONAL UTILIZADO: 02 VIGIAS, 01 PEON, 01 JEFE DE GRUPO MAQUINARIA (INC. OPERADOR) Y EQUIPO: 01 EXCAVADORA S/ORUGA

Foto1:

8



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

17-11-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Nivel: Fecha De Fotografia: CUTIPA MONZON No Aplica 17-11-2020

NESTOR ARNULFO

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 119+580 - CANTERA AMATA PRODUCCION DE MATERIAL DE RELLENO

CDescripcion____:

PERSONAL UTILIZADO: 02 VIGIAS, 01 JEFE DE GRUPO, 03 PEONES MAQUINARIA (INCLUYE OPERADOR) Y EQUIPO: 01 CHANCADORA MOVIL PRIMARIA, 01 CHANCADORA MOVIL SECUNDARIA, 02 CARGADOR FRONTAL, 01EXCAVADORA SOBRE ORUGAS, 01 RACTOR SOBRE ORUGAS D-6, 01 CAMION CISTERNA Y 18 VOLQUETES

Foto1:

9



Fecha Toma De Datos:

17-11-2020

Foto2:



Foto3:





17-11-2020

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Nivel: Fecha De Fotografia:

No Aplica

CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 113+256, L=16.00 M 1000 PUENTES CONSTRUCCIÓN 1007 PUENTE AMARILLO 502.A RELLENO PARA ESTRUCTURAS 1200.A FALSO PUENTE 1007.E LOSA DE CONCRETO ARMADO 1007 VIGAS PRINCIPALES Y DIAFRAGMA HABILITADO Y COLOCADO DE ACERO DE REFUERO

10 CDescripcion____

PERSONAL UTILIZADO: 01 ING. RESPONSABLE, 01 JEFE DE GRUPO, 02 VIGÍA, 14 PEÓN. 12 OPERARIO, 06 OFICIALES, 01 SUPERVISOR SSOMA MAQUINARIA Y EQUIPO: 01 BUS DE TRASLADO DE PERSONAL, 01 CAMION GRUA, 01CAMION CARGA, 02 CAMIONETAS, 02 MINICARGADOR, 01 MINIRODILLO (BERMERO)

Foto1:





17-11-2020

Foto2:



Foto3:





Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Nivel: Fecha De Fotografia: CUTIPA MONZON No Aplica 17-11-2020

NESTOR ARNULFO

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 102+776

BADEN DEL KM 102+776 AL KM 102+801 LONGITUD 25 METROS (MM15)

CURADO Y MEJORAMIENTO DESVIO

CDescripcion____

PERSONAL UTILIZADO: 02 VIGIAS, 03 OPERARIO, 04 PEONES MAQUINARIA Y EQUIPO: 01 BUS TRASLADO DE PERSONAL

Foto1:

11





17-11-2020

Foto2:



Foto3:



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Nivel: Fecha De Fotografia: CUTIPA MONZON No Aplica 17-11-2020

NESTOR ARNULFO

Actividades:

UBICACION: MCC + MCA KM 99+559 AL KM 99+619 L=67 M

PAO - N° 08

TRAZO Y REPLANTEO

ENCOFRADO DE MUROS, COLOCADO DE ACERO DE REFUERZO Y VACIADO

CDescripcion____:

PERSONAL UTILIZADO: 02 VIGIAS, 01 JEFE DE GRUPO, 08 OPERARIOS, 03 PEONES, 01 TOPOGRAFO

MAQUINARIA Y EQUIPO: 01 CAMION MIXER, 01 ESTACION TOTAL, 01 CAMION GRUA, 01 MINI BUS TRASLADO DE PERSONAL

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

17-11-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Nivel: Fecha De Fotografia: CUTIPA MONZON No Aplica 17-11-2020

NESTOR ARNULFO

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 90+932 Bz N° 82 PAO 09 EXCAVACION, RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON MATERIAL SELECCIONADO Y BUZONES RELLENO ESTRUCTURAL

CDescripcion____:

PERSONAL UTILIZADO: 02 VIGÍA, 06 OPERARIOS, 12 PEONES MAQUINARIA (INC. OPERADOR) Y EQUIPO: 06 VIBROAPISONADRES, 01 MINICARGADOR, 01 BUS DE TRASLADO DE PERSONAL, 01 RETROEXCAVADORA, 03 VOLQUETES

Foto1:

13



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos: 17-11-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Nivel: Fecha De Fotografia: CUTIPA MONZON No Aplica 17-11-2020

NESTOR ARNULFO

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 92+019 Bz 98

PAO 09 RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON MATERIAL SELECCIONADO

CDescripcion____:

PERSONAL UTILIZADO: 02 VIGÍA, 02 OPERARIOS, 03 PEONES MAQUINARIA (INC. OPERADOR) Y EQUIPO: 02 VIBROAPISONADRES, 01 BUS DE TRASLADO DE PERSONA, 01 CAMION CISTERNA, 01 MINIRODILLO (BERMERO), 01 EXCAVADORA

Foto1:

14





Foto3:



Fecha Toma De Datos:

17-11-2020





Fotos:

