# **BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA**

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir Nro Fecha Informe: Nombre De La Obra: Personal Encargado

ma Inform Bitaco e: 10-12-2020 Carretera Moquegua - Omate CUTIPA MONZON NESTOR ra: - Arequipa Tramo: II km. 35 al ARNULFO

Si - Arequipa Tranio. II kili. 55 al ARNOLFO Si km. 153.50

Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

#### Asunto:

Nro INFORME 138

REPORTE DEL JUEVES 10 DE DICIEMBRE DEL 2020

### FRENTES DE TRABAJO:

- UBICACION: PROGRESIVA KM 113+254 AL KM 113+270 , L=16.00 M 1000 PUENTES CONSTRUCCIÓN 1007 PUENTE AMARILLO 1007.E LOSA DE CONCRETO ARMADO 1007.I VEREDAS DE CONCRETO ARMADO 515.D ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA DESENCOFRADO CARAVISTA DE FONDO DE VIGAS PRINCIPALES
- -UBICACION: KM 88+075 Bz 29 Y KM 88+052 Bz 28 PAO N° 09 SANEAMIENTO RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS DE BUZON N° 29 Y BUZON N° 28 CON MATERIAL ESTRUCTURAL.
- OBRAS PRELIMINARES 103.A MANTENIMINETO DE TRANSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD VIAL ELIMINACION DE MATERIAL ACUMULADO EN PLATAFORMA. (KM 99+680 AL KM 99+700)

Foto Bitacora 6:





#### Conclusiones:

1)AMPLIACIÓN DE PLAZO: SE TIENE NUEVA AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 23 R.D 1772-2020MTC/20 POR 04 DÍAS (FECHA R.D 30-09-2020) NUEVO PLAZO AL 16/12/2021

2)ADICIONALES DE OBRA: A LA FECHA SE APRÓBO EL ADICIONAL (PAO), EL ADICIONAL N° 10 QUE ES DE LAS VARIANTES N° 01(KM 95+500) Y 02 (KM 103+840)

3)MAYORES METRADOS: R.D N° 0747 – 2020 – MTC / 20 SE APRÓBÓ LOS MAYORES METRADOS N° 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027 Y 028 (AUTORIZADO POR LA SUPERVISIÓN)

4)DEDUCTIVOS: CON LA APROBACIÓN DE LA PAO Nº 10 SE TIENE EL DEDUCTIVO Nº 10. 5)PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL: SE TIENE BAÑO QUÍMICO EN EL PUENTE AMARILLO SE TIENE EN ESTE FRENTE DE TRABAJO LAVADERO DE MANO CON CONTROL DE PEDAL PARA EL AGUA Y JABÓN LIQUIDO, ASÍ MISMO SE TIENE ALCOHOL Y EL USO DE BARBIJOS DE TODO EL PERSONAL EN ESTE FRENTE.

6)MANTENIMIENTO VIAL: CON MAQUINARIA DESDE EL KM 90+680 KM 100+000 CONTRATISTA

A.- PERSONAL: 01 ING. RESIDENTE 10 ING. ESPECIALISTAS CONTRACTUAL, 03 VIGÍA, 02 JEFE GRUPO (CAPATAZ), 09 PEONES, 05 OPERARIOS, 01 ENFERMERA, 01 PARAMEDICO B.- MAQUINARIA (INC. OPERADOR) Y EQUIPO: 01 CARGADOR FRONTAL, 02 CAMIÓN CISTERNA AGUA, 02 EXCAVADORA SOBRE ORUGA, 03 VOLQUETES, 01 RODILLO VIBRATORIO, 01 MOTONIVELADORA, 01 CAMA BAJA, 01 CAMION GRUA, 01 BUS, 03 CAMIONETA.

SUPERVISIÓN

A.- PERSONAL: 01 JEFE DE SUPERVISIÓN 11 ING. ESPECIALISTAS 14 TÉCNICOS 11 AUXILIARES, ADMINISTRATIVOS Y CONDUCTORES (CHOFER)

B.- MAQUINARIA Y EQUIPO: 02 CAMIONETA PICK UP 4X4, 02 CAMIONETA RURAL TIPO COMBI – MINI BAN

8)INCIDENTES: NINGUNO 9)PACRI: NINGUNO.

10)ARQUEOLOGÍA: NINGUNO

11)OTROS: NINGUNO

### Recomendaciones:

EL CONSORCIO VIAL DEL SUR DEBE VERIFICAR E INSPECCIONAR LA RED DE DESAGUE (EMISOR) PARA EVITAR QUE SE PRODUZCAN COLAPSO DE BUZONES Y TUBERIA QUE CONTAMINE LA PLATAFORMA DE LA VIA Y EL MEDIO AMBIENTE.

Auditoria Fecha De Creación: Auditoria Fecha De Edición:

10-12-2020 11-12-2020

### PANEL FOTOGRAFICO

SIGVIAL



## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Nivel: Fecha De Fotografia: CUTIPA MONZON No Aplica 10-12-2020

**NESTOR ARNULFO** 

#### Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 113+254 AL KM 113+270 , L=16.00 M 1000 PUENTES CONSTRUCCIÓN 1007 PUENTE AMARILLO 1007.E LOSA DE CONCRETO ARMADO 1007.I VEREDAS DE CONCRETO ARMADO 515.D ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA DESENCOFRADO CARAVISTA DESENCOFRADO CARAVISTA DE FONDO DE VIGAS PRINCIPALES

1 CDescripcion\_\_\_\_

PERSONAL UTILIZADO : 01 JEFE DE GRUPO, 07 PEÓN. 01 OPERARIO MAQUINARIA (INCLUYE OPERADOR) Y EQUIPO : 01 BUS DE TRASLADO DE PERSONAL, 01 CAMIONETA. 02 EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS

#### Foto1:



Fecha Toma De Datos:

10-12-2020

#### Foto2:



Foto3





## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Nivel:

CUTIPA MONZON No Aplica 10-12-2020

**NESTOR ARNULFO** 

Actividades:

UBICACION: KM 99+680 100 OBRAS PRELIMINARES

103.A MANTENIMINETO DE TRANSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD VIAL

ELIMINACION DE MATERIAL ACUMULADO EN PLATAFORMA. (KM 99+680 AL KM KM 99+700)

CDescripcion\_\_\_\_:

PERSONAL UTILIZADO: 02 VIGIAS, 01 PEON, 01 JEFE DE GRUPO MAQUINARIA (INC. OPERADOR) : 03 VOLQUETES, 01 CARGADOR FRONTAL, 01 CAMION CISTERNA

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha De Fotografia:



Fecha Toma De Datos:

10-12-2020



# Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Nivel:

Fecha De Fotografia:

CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO No Aplica

10-12-2020

Actividades:

**UBICACION KM 88+800** 

CDescripcion\_\_\_\_

BUZON COLAPSADO, PRODUCIENDO ANIEGO Y CONTAMINANDO LA PLATAFORMA DE LA VIA

Foto1:

3



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

10-12-2020



## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Nivel: Fecha De Fotografia: CUTIPA MONZON No Aplica 10-12-2020

**NESTOR ARNULFO** 

Actividades:

UBICACION: KM 88+075 Bz 29 Y KM 88+052 Bz 28 PAO N° 09 SANEAMIENTO RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS DE BUZON N° 29 Y BUZON N° 28 CON MATERIAL ESTRUCTURAL

CDescripcion\_\_\_\_:

PERSONAL UTILIZADO : 04 PEONES, 01 TECNICO DE CALIDAD MAQUINARIA Y EQUIPO : 02 VIBROAPISONADORES, 01 RETROEXCAVADORA, 01 DENSIMETRO NUCLEAR

Foto1:

4



Fecha Toma De Datos:

10-12-2020

Foto2:



Foto3:





# Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

No Aplica

Nivel:

Fecha De Fotografia:

CUTIPA MONZON **NESTOR ARNULFO** 

10-12-2020

Actividades:

UBICACION: KM 74+560

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO ZONA DE CORTE Y DESLIZAMIENTO

CDescripcion\_

PERSONAL UTILIZADO: 01 TOPOGRAFO, 03 PEONES EQUIPO: 01 ESTACION TOTAL, 02 PRISMAS

Foto1:

5



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

10-12-2020





Fotos:

