

06-01-2021

# **BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA**

#### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir Nro ma Inform Bitaco e:

25

Fecha Informe: Nombre De La Obra:

Corredor vial Lima-Canta-Huayllay-Dv. Cochamarca-Emp. PE 3N Obras de Rehabilitación y Mejoramiento Personal Encargado:

MANUEL JAVIER FLORENCIO RADO

Foto Bitacora:

ra:

Si



Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

#### Asunto:

SALDO DE OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA – HUAYLLAY DEL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR VIAL, LIMA – CANTA – HUAYLLAY – DV. COCHAMARCA – EMP.PE 3N CONTRATISTA: CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION SUCURSAL PERU (CONTRATO N° 103-2019-MTC/20)
SUPERVISOR: CONSORCIO CESEL - CAL Y MAYOR (CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N° 077-2014-MTC/20)

# Foto Bitacora 6:





#### Conclusiones:

#### 0) CUADERNO DE OBRA:

Se pudo conseguir el registro del cuaderno de obra que se muestran en el registro fotográfico de la presente bitácora electrónica.

1) AMPLIACIONES DE PLAZO:

A la fecha se han otorgado las Prórrogas N° 01 y N° 02 por 82 y 16 días calendario, respectivamente.

2) ADICIONALES DE OBRAS:

No se presenta.

3) MAYORES METRADOS:

Se tiene conocimiento que la Supervisión de Obra ha presentado informes por Mayores Metrados a la Entidad

4) DEDUCTIVOS:

No se presenta.

5) PLAN DE MANEJO SOCIOAMBIENTAL:

Se visualizó que se dispone de baños portátiles tipo DISAL y se están colocando los materiales excedentes en los DME autorizados.

6) MANTENIMIENTO VIAL:

Se están realizando actividades de mantenimiento vial

7) RECURSOS OFERTADOS:

Se está revisando la información contractual para su evaluación.

8) INCIDENTES:

Sin Comentario.

9) PACRI:

Sin Comentario.

10) ARQUEOLOGÍA:

Sin Comentario.

11) OTROS:

Se ha coordinado con la Supervisión de Obra para reiterar al contratista implemente las mejoras en las instalaciones de su personal y señalización de seguridad y medio ambiente en la cantera del Km 77+000

#### Recomendaciones:

Se recomienda hacer seguimiento a la respuesta del Contratista ante la solicitud de mejora en las medidas de seguridad y medio ambiente en las zonas de trabajo.

Auditoria Fecha De Creación: Auditoria Fecha De Edición:

06-01-2021 07-01-2021

#### PANEL FOTOGRAFICO

SIGVIAL

# Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Nivel: Fecha De Fotografia: MANUEL JAVIER No Aplica 06-01-2021

FLORENCIO RADO

Actividades:

OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY SECTOR ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 85+110 AL KM 85+210 PEDRAPLENES

CDescripcion\_\_\_\_:

SE CONSTATÓ QUE SE REALIZAN TRABAJOS Y ACTIVIDADES DE PEDRAPLENES CONSISTENTES EN SU ETAPA DE EXCAVACIÓN Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL DE CORTE CON UN OFICIAL, UN CAPATAZ, DOS VIGIAS, UNA EXCAVADORA CON SU OPERARIO Y TRES CAMIONES VOLQUETES OPERADOS, TRASLADANDO MATERIAL AL DEPOSITO DE MATERIAL EXCEDENTE DEL KM 86+200.

Foto1:

1



Fecha Toma De Datos: 06-01-2021

Foto2:



Foto3:



# Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Nivel: Fecha De Fotografia: MANUEL JAVIER No Aplica 06-01-2021

FLORENCIO RADO

Actividades:

OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY SECTOR ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 81+320 AL KM 81+420 PEDRAPLENES

CDescripcion\_\_\_\_:

SE CONSTATÓ QUE SE REALIZAN TRABAJOS Y ACTIVIDADES DE PEDRAPLENES CONSISTENTES EN SU ETAPA DE EXCAVACIÓN Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL DE CORTE CON DOS PEONES, UN CAPATAZ, DOS VIGIAS, UNA EXCAVADORA CON SU OPERARIO Y SIETE CAMIONES VOLQUETES OPERADOS, TRASLADANDO MATERIAL AL DEPOSITO DE MATERIAL EXCEDENTE DEL KM 86+200.

Foto1:

2



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

06-01-2021

# Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Nivel: Fecha De Fotografia: MANUEL JAVIER No Aplica 06-01-2021

FLORENCIO RADO

Actividades:

OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY SECTOR ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 77+100 AL KM 77+200 **PEDRAPLENES** 

CDescripcion\_

SE CONSTATÓ QUE SE REALIZAN TRABAJOS Y ACTIVIDADES DE PEDRAPLENES CONSISTENTES EN SU ETAPA DE CONFORMACIÓN DEL MATERIAL CON UN PEON, UN OFICIAL Y UNA EXCAVADORA CON SU OPERARIO, UTILIZANDO MATERIAL PROVENIENTE DE LAS CANTERAS DEL KM 83+600

3 Foto1:











# Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Nivel: Fecha De Fotografia: MANUEL JAVIER No Aplica 06-01-2021

Foto2:

FLORENCIO RADO

Actividades:

OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY CANTERA DE LA PROGRESIVA DEL KM 77+000

CDescripcion\_\_\_\_:

SE COORDINO CON LA SUPERVISION DE OBRA CONSORCIO CESEL – CAL Y MAYOR PARA QUE UTILIZE LOS MECANISMOS CONTRACTUALES PARA REITERAR AL CONTRATISTA LA MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEL PERSONAL Y LA CORRECTA SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE EN EL AREA AUXILIAR DE LA CANTERA DE LA PROGRESIVA DEL KM 77+000

Foto1:

4



Fecha Toma De Datos: 06-01-2021

Foto3:

