

10-03-2021

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir Nro Inform **Bitaco** e:

79

ra:

Si

Fecha Informe: Nombre De La Obra:

> Corredor vial Lima-Canta-Huayllay-Dv. Cochamarca-Emp. PE 3N Obras de

> Rehabilitación y Mejoramiento

Personal Encargado:

MANUEL JAVIER FLORENCIO RADO

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

SALDO DE OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY DEL MEJORAMIENTO. REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR VIAL, LIMA - CANTA - HUAYLLAY - DV. COCHAMARCA - EMP.PE 3N CONTRATISTA: CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION SUCURSAL PERU (CONTRATO N° 103-2019-MTC/20) SUPERVISOR: CONSORCIO CESEL - CAL Y MAYOR (CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N° 077-2014-MTC/20)

Foto Bitacora 6:



© Provias Nacional 11/03/2021 06:42:57

Conclusiones:

0) CUADERNO DE OBRA:

Se pudo conseguir el registro del cuaderno de obra que se muestran en el registro fotográfico de la presente bitácora electrónica.

1) AMPLIACIONES DE PLAZO:

A la fecha se han otorgado las Prórrogas N° 01 y N° 02 por 82 y 16 días calendario, respectivamente.

2) ADICIONALES DE OBRAS:

Se tiene conocimiento que la Supervisión de obra ha respondido al Contratista su opinión respecto a la solicitud de un adicional de obra presentado por el mencionado contratista, estando pendiente la subsanación por parte del contratista.

3) MAYORES METRADOS: Se tiene conocimiento que la Supervisión de Obra ha presentado informes a la Entidad solicitando el mecanismo de aprobación de Mayores Metrados

4) DEDUCTIVOS:

No se presenta.

5) PLAN DE MANEJO SOCIOAMBIENTAL:

Se visualizó la implementación de baños químicos típicos DISAL y uso de DME autorizados.

6) MANTENIMIENTO VIAL:

Se realiza en sectores parciales del corredor vial.

7) RECURSOS OFERTADOS:

La empresa Supervisora Consorcio Cesel – Cal y Mayor Cumple con los recursos ofertados y la empresa Contratista China Road and Bridge Corporation Sucursal Peru cumple parcialmente con sus recursos ofertados.

8) INCIDENTES:

Se tiene conocimiento verbal del monitoreo y seguimiento del estado de salud de la Especialista en Liberación de Predios de la Supervisión de Obra que se encuentra en cuarentena por la aplicación de las medidas de seguridad sanitarias por la pandemia del COVID - 19. Así como también otro personal que cumple su cuarentena según el Plan COVID - 19.

9) PACRI:

Sin Comentario.

10) ARQUEOLOGÍA:

Sin Comentario.

11) OTROS:

El avance de la ejecución del Programa vigente de Obras está siendo impactada en retraso debido a que solo se están realizando actividades y trabajos sectorizados con las partidas de obras de arte, de drenaje, trabajos en Canteras y otras limitadas por el periodo de lluvias propias de las zonas alto andinas.

Recomendaciones:

Se recomienda a la Entidad mantener la exigencia a la Contratista CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION SUCURSAL PERU para la implementación de las medidas correspondientes para el cumplimiento de sus obligaciones del plazo del programa de obra vigentes a la fecha. Así como también mantener la exigencia a la empresa Supervisora Consorcio Cesel - Cal y Mayor para asesorar a la Entidad para resolver los reclamos del mencionado contratista en el marco del Contrato N° 103-2019-MTC/20 y proponer planteamientos para la toma de decisiones de la Entidad, en aras de velar por sus metas y salvaguardar sus intereses.

Se recomienda programar reuniones virtuales de manera periódica con las empresas supervisora y contratista para evaluar el avance de la solución y/o Aclaración a los reclamos que manifiesta la empresa contratista.

Se recomienda programar la visita a obra de los especialistas en Suelos y Pavimentos, de Estructuras y Obras de Arte y de Seguridad y Salud en Obra de la Dirección de Control y Calidad de Provias Nacional con la finalidad de aportar a la pronta solución y/o Aclaración de los reclamos que manifiesta la empresa contratista en asuntos concernientes a dichas especialidades.

Auditoria Fecha De Creación: Auditoria Fecha De Edición:

10-03-2021 11-03-2021

PANEL FOTOGRAFICO

SIGVIAL

11/03/2021 06:42:57 © Provias Nacional



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Nivel: Fecha De Fotografia:

MANUEL JAVIER FLORENCIO RADO

No Aplica 10-03-2021

Actividades:

OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY SECTOR ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 1+400 MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

Foto2:

CDescripcion____:

SE CONSTATÓ QUE SE REALIZAN TRABAJOS Y ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL EN LA ACTIVIDAD DE LIMPIEZA DE CUNETAS EXISTENTES ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 1+400 CON DOS VIGIAS, DOS TRABAJADORES CON SUS HERRAMIENTAS MANUALES.

Foto1:

1



Fecha Toma De Datos: 10-03-2021

Foto3:



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Nivel: Fecha De Fotografia: MANUEL JAVIER No Aplica 10-03-2021

Foto2:

FLORENCIO RADO

Actividades:

OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY SECTOR ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 5+800 BARRERA DE SEGURIDAD

CDescripcion____:

SE CONSTATÓ QUE SE REALIZAN ACTIVIDADES DE PARA EL ALMACENAMIENTO DE MATERIALES PARA LAS BARRERAS DE SEGURIDAD ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 5+800 CON LA PARTICIPACION DE EQUIPOS PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO PARA ALMACEN DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL.

Foto1:

2



Fecha Toma De Datos: 10-03-2021

Fe







Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Nivel: Fecha De Fotografia: MANUEL JAVIER No Aplica 10-03-2021

FLORENCIO RADO

Actividades:

OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY SECTOR EN LA PROGRESIVA DEL KM 36 + 197 EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS

CDescripcion____:

SE VISUALIZÓ QUE SE REALIZAN TRABAJOS Y ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS PARA LA ALCANTARILLA MARCO LOCALIZADA EN LA PROGRESIVA DEL KM 36 + 197 CON LA INTERVENCION DE DOS TRABAJADORES, UN CAPATAZ, DOS VIGIAS Y UNA EXCAVADORA CON SU OPERADOR.

Foto1:

3





Foto3:



Fecha Toma De Datos: 10-03-2021

SIGVIAL SIGVIAL

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Nivel: Fecha De Fotografia: MANUEL JAVIER No Aplica 10-03-2021

FLORENCIO RADO

Actividades:

OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY SECTOR ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 36+555 AL KM 36+605 GAVIÓN TIPO CAJA

Foto2:

CDescripcion____:

SE CONSTATÓ QUE SE REALIZAN TRABAJOS Y ACTIVIDADES PARA LA PARTIDA DE GAVIÓN TIPO CAJA ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 36+555 AL KM 36+605 CON VEINTE TRABAJADORES, HERRAMIENTAS Y MATERIALES, DOS VIGIAS Y EN DICHA OPORTUNIDAD CON LA PRESENCIA DE UN RESPONSABLE DE SEGURIDAD DANDO UNA CHARLA DE CAPACITACIÓN.

Foto1:

4



Fecha Toma De Datos:

10-03-2021

Foto3:





Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Nivel: Fecha De Fotografia: MANUEL JAVIER No Aplica 10-03-2021

FLORENCIO RADO

Actividades:

OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY SECTOR ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 38+770 AL KM 38+890 GAVIÓN TIPO CAJA

Foto2:

CDescripcion____:

5 SE CONSTATÓ QUE SE REALIZAN TRABAJOS Y ACTIVIDADES PARA LA PARTIDA DE GAVIÓN TIPO CAJA ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 38+770 AL KM 38+890 CON CUATRO TRABAJADORES, HERRAMIENTAS Y MATERIALES.

Foto1:



Fecha Toma De Datos: 10-03-2021

Foto3:





© Provias Nacional 11/03/2021 06:42:57



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Nivel: Fecha De Fotografia: MANUEL JAVIER No Aplica 10-03-2021

FLORENCIO RADO

Actividades:

OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY CANTERA DEL KM 37+500 LD

CDescripcion____:

SE CONSTATÓ QUE SE REALIZAN TRABAJOS Y ACTIVIDADES EN LA CANTERA DEL KM 37+500 LD EN SU ETAPA DE EXTRACCIÓN DE MATERIALES CON DOS TRABAJADORES, DOS VIGIAS, UNA ZARANDA MECANICA, UN TRACTOR, DOS CARGADOR FRONTAL, DOS EXCAVADORAS CON SUS OPERADORES.

Foto1:

6



Fecha Toma De Datos: 10-03-2021

Foto2: Foto3:





© Provias Nacional 11/03/2021 06:42:57