



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

|                                     |                            |                              |                                                                                                                                     |                                                                  |
|-------------------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Confir<br>ma<br>Bitaco<br>ra:<br>Si | Nro<br>Inform<br>e:<br>82A | Fecha Informe:<br>14-03-2021 | Nombre De La Obra:<br>Corredor vial Lima-Canta-<br>Huayllay-Dv. Cochamarca-<br>Emp. PE 3N Obras de<br>Rehabilitación y Mejoramiento | Personal Encargado:<br>M A N U E L J A V I E R<br>FLORENCIO RADO |
|-------------------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|

Foto Bitacora:




Foto Bitacora 2:

Foto Bitacora 3:

Foto Bitacora 4:


Foto Bitacora 5:



Asunto:

SALDO DE OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA – HUAYLLAY DEL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR VIAL, LIMA – CANTA – HUAYLLAY – DV. COCHAMARCA – EMP. PE 3N  
CONTRATISTA: CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION SUCURSAL PERU (CONTRATO N° 103-2019-MTC/20)  
SUPERVISOR: CONSORCIO CESEL - CAL Y MAYOR (CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N° 077-2014-MTC/20)

Foto Bitacora 6:



Conclusiones:

INCIDENTES:

Se recibió vía correo electrónico el FOR CRBC SST-013 formato reporte preliminar del incidente fatal del 13 de marzo -rev 1, de parte del especialista en seguridad y salud en el trabajo, el cual se adjunta al presente reporte, también se tomó conocimiento verbal de que la supervisión de obra realiza el control para que se realicen los procedimientos establecidos y normativos en el área de salud y trabajo.

Recomendaciones:


Se recomienda programar la visita a obra de los especialistas de Seguridad y Salud en Obra de la Dirección de Control y Calidad de Provias Nacional con la finalidad de aportar al fortalecimiento de las medidas de seguridad y salud en la ejecución de obra.

Auditoria Fecha De Creación:

14-03-2021

Auditoria Fecha De Edición:

14-03-2021



### PANEL FOTOGRAFICO

### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

MANUEL JAVIER No Aplica  
FLORENCIO RADO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

14-03-2021

**Actividades:**

OBRA INICIAL (OI): TRAMO 2: CANTA - HUAYLLAY  
SECTOR ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 80+200  
REPORTE PRELIMINAR DE INCIDENTE OCURRIDO EL SABADO 13-03-21

**CDescripcion**\_\_\_\_\_:

SE RECIBIO VIA CORREO ELECTRONICO EL FOR CRBC SST-013 FORMATO REPORTE PRELIMINAR DEL INCIDENTE FATAL DEL 13 DE MARZO -REV 1, DE PARTE DEL ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, EL CUAL SE ADJUNTA AL PRESENTE REPORTE, TAMBIEN SE TOMÓ CONOCIMIENTO VERBAL DE QUE LA SUPERVISIÓN DE OBRA REALIZÁ EL CONTROL PARA QUE SE REALICÉN LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS Y NORMATIVOS EN EL AREA DE SALUD Y TRABAJO.

**Foto1:**

**Foto2:**

**Foto3:**

[illegible]**Fecha Toma De Datos:**

14-03-2021



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

**Fotos:**

