




## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

|                    |              |                |                                                                                                                                                |                           |
|--------------------|--------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Confirma Bitacora: | Nro Informe: | Fecha Informe: | Nombre De La Obra:                                                                                                                             | Personal Encargado:       |
| Si                 | 78           | 19-03-2021     | Carretera Emp. Pe-1n J (Dv. Huancabamba) - Buenos Aires - Salitral - Dv. Canchaque - Emp. Pe-3n - Huancabamba, Tramo: Km. 71+600 - Huancabamba | Bances Nizama Eddy Wilmer |


|                |                  |                  |                  |                  |
|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Foto Bitacora: | Foto Bitacora 2: | Foto Bitacora 3: | Foto Bitacora 4: | Foto Bitacora 5: |
|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|



#### Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 19/03/2021

Foto Bitacora 6:



#### Conclusiones:

LA OBRA SE ENCUENTRA SUSPENDIDA.  
SE REALIZAN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y ELIMANACION DE DERRUMBES.  
HOY LLEGARON A OBRA LOS ESPECIALISTAS DE GEOLOGIA (ING. LUIS OSCATEGUI) E HIDROLOGIA (ING. VICTOR LEANDRO), DE PROVIAS NACIONAL.

#### Recomendaciones:


AGILIZAR EL ADICIONAL N°04, NUEVOS DMEs. Y

Auditoria Fecha De Creación:

19-03-2021

Auditoria Fecha De Edición:

20-03-2021



### PANEL FOTOGRAFICO

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras****Personal Encargado:**Bances Nizama Eddy  
Wilmer**Nivel:**

Leve

**Fecha De Fotografia:**

19-03-2021

**Actividades:**

MANTENIMIENTO DE TRANSITO km. 107+300

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**EQUIPOS:  
01 MOTONIVELADORA**Foto1:****Foto2:****Foto3:****Fecha Toma De Datos:**

19-03-2021

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras****Personal Encargado:**Bances Nizama Eddy  
Wilmer**Nivel:**

Crítico

**Fecha De Fotografia:**

19-03-2021

**Actividades:**MONITOREO DEL DME KM. 111+000  
DESGLIZADO POR LLUVIAS TORRENCIALES**CDescripcion\_\_\_\_\_:****Foto1:****Foto2:****Foto3:****Fecha Toma De Datos:**

19-03-2021

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras****Personal Encargado:**

Bances Nizama Eddy Wilmer

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

19-03-2021

**Actividades:**

ELIMINACION DE DERRUMBES 111+100

**CDescripcion** \_\_\_\_\_:**EQUIPOS:**

01 CARGADOR

**Foto1:****Foto2:****Foto3:****Fecha Toma De Datos:**

19-03-2021

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras****Personal Encargado:**

Bances Nizama Eddy Wilmer

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

19-03-2021

**Actividades:**

REFORZAMIENTO DE BANQUETAS Y ENCAUZAMIENTO DE AGUAS EN EL DME KM 80+900

**CDescripcion** \_\_\_\_\_:**EQUIPOS:**

01 EXCAVADORA

**Foto1:****Foto2:****Foto3:****Fecha Toma De Datos:**

19-03-2021

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy  
Wilmer

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

19-03-2021

Actividades:

EVALUACION DE DME KM 80+900

CDescripcion\_\_\_\_\_:

VISITA DE ESPECIALISTAS DE GEOLOGIA E HIDROLOGIA DE PROVIAS NACIONAL

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

19-03-2021