

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir Nro ma Inform Bitaco e:

ra: Si Fecha Informe: Nombre De La Obra: 08-04-2021 Carretera Oy

Carretera Oyon - Ambo, Tramo I: Oyon - Desvío Cerro

de Pasco

Personal Encargado:

LUZMILA GUERRA MOTTA

Foto Bitacora:





Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5:

Asunto:

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO TRAMO 1: OYON DV. CERRO DE PASCO

Foto Bitacora 6:

SIGVIAL

Conclusiones:

1.CUADERNO DE OBRA

Hasta aproximadamente las 4.30 pm, no se realizaron registros en el cuaderno de obra, por lo que, se muestra el folio nº23 (último folio reportado en la Bitácora Electrónica de Obra Nº 91 de 6.04.2021) y folio nº 24 sin registro.

2.AMPLIACIONES DE PLAZO:

Ampliación de Plazo Excepcional (Nº 12) por 111 aprobado mediante R.D. Nº 789-2020-MTC/20,

termino vigente al 18 de diciembre de 2020 Ampliación de Plazo N° 18 por 36 dc, aprobado mediante R.D. Nº 2106-2020-MTC/20 termino vigente al 23 de enero de 2021

Ampliación de Plazo N° 23 por 24 dc, aprobado mediante R.D. Nº 0048-2021-MTC/20 termino vigente al 16 de febrero de 2021

Ampliación de Plazo N° 27 por 195 dc, aprobado

3.PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA (PAO):

R.D. Nº. 1657-2020-MTC/20 de 24.09.2020 aprueba el Presupuesto Adicional de Obra Nº 01 "Metrados Adicionales de Muros de Contención: km 135+500.420 al km 175+187.696", por la suma de S/ 7 264 835,97 incluido IGV, y representa una incidencia específica del 2.04% – Ejecutado parcialmente.

R.D. N°. N°0025-2021-MTC/20 de 13.01.2021, aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 02 "Subdren en banquetas de corte km 136+950 al km 136+970 Ll y km 137+595 al km 137+680" por la suma de S/ 368,265.48 incluido IGV, y representa una incidencia específica del 0.10% – Ejecutado parcialmente.

R.D. Nº. 0100-2021-MTC/20 de 12.02.2021, aprueba el Presupuesto Adicional de Obra Nº 03 "Muros de Contención, losas y Muros Paraguas en Km. 137+452.50 al Km. 137+520.00, Km. 140+235.00 al Km. 140+275.00, Km. 140+633.30 al Km. 140+663.30, Km. 141+773.97 al Km. 141+795.75, Km. 144+540.00 al Km. 144+660.00", por la suma de S/ 17 814 212.45, incluido IG.V., que representa una incidencia del 4,95% del monto del contrato original - Pendiente de ejecución.

Prestación Adicional por Emergencia – Ejecutado parcialmente.

4.MAYORES METRADOS:

N°01 "Mayores Metrados en estructuras de soporte Terramesh DME 03 km 152+900 y DME 09 km 168+580"

N°02 "Mayores Metrados por reclasificación de materiales de corte km 134+977.92 al km 137+000"

N°03 "Mayores Metrados por reclasificación de materiales de cortekm 166+000 al km 170+000"

N°04 "Mayor Metrado en adecuación al trazo km 136+780 al km 139+697 - Vía Ramal" N°05 "Mayores Metrados por reclasificación de materiales de corte km 137+000 al km 166+000 y km 170+000 al 181+000"

N°06 "Mayores Metrados en muros de contención de concreto km 134+977.92 al km 145

N°07 "Mayores Metrados de mejoramiento de subrasante km 169+000 al km 181+000"

Complementario N°01 al MM N°07 "Mayores metrados de mejoramiento de subrasante km 169+000 al km 181+000"

Complementario N°02 al MM N°07 "Mayores metrados de mejoramiento de subrasante km 169+000 al km 173+000"

N°08 "Mayor Metrado en sub dren tipo I y descarga de sub dren tipo I km 134+977.92 al km 137+700'

N°09 "Mayores Metrados de mejoramiento de subrasante con material de cantera km 145+470 al km 145+720"

Complementario N°01 al MM N°09 "Mayores metrados de mejoramiento de subrasante con material de cantera km 160+120 al km 168+360"

N°10 "Mayor Metrado en sub drenes tipo I y descarga de sub dren tipo I km 160+140 al km 160+180 y km 160+640 al km 160+902.38"

N°11 "Mayores Metrados de cunetas de coronación revestidas km 149+220 al km 149+770"

5.DEDUCTIVOS:

R.D. Nº. 1657-2020-MTC/20 de 24.09.2020 aprueba el Presupuesto Deductivo Vinculante Nº 01, por la suma de S/ 2 327 900,07 incluido el IGV, cuya incidencia específica es de 0.65%

R.D. Nº. 0100-2021-MTC/20 de 12.02.2021, aprueba el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 02, por la suma de S/ 190 863.84, incluido el I.G.V., cuya incidencia específica es de 0.05%

SIGVIAL



6.PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL: Ninguno.

7.MANTENIMIENTO VIAL:

En algunos tramos de la vía se presentan deterioro como: ahuellamientos, empozamientos y otros.

8.RECURSOS OFERTADOS

8.1DEL CONTRATISTA:

8.1.1.PERSONAL CLAVE: Se cuenta con personal reducido dado la suspensión temporal de ejecución de obra.

8.1.2MAQUINARIA Y EQUIPO: Se cuenta con equipos mínimos, de acuerdo a INFORME Nº069-2021-CVA-SSO/JSSO, dado la suspensión temporal de ejecución de obra.

8.2 DEL SUPERVISOR:

8.2.1 PERSONAL CLAVE: Se cuenta con personal reducido dado la suspensión temporal de ejecución de obra.

8.2.2MAQUINARIA Y EQUIPO DE TOPOGRAFÍA. -

EQUIPO DE LABORATORIO. - Cumple con lo ofertado, sin embargo, el laboratorio se encuentra cerrado, dado la suspensión temporal de ejecución de obra.

EQUIPOS DE INFORMÁTICA. - Cumple con lo ofertado

VEHÍCULOS OPERADOS. – Se cuenta únicamente con 1 camioneta 4x4 sin equipamiento con radios, dado la suspensión temporal de ejecución de obra.

9.INCIDENTES Ninguno

10.PACRI Ninguno

11.ARQUEOLOGÍA

Ninguno

12.OTROS

Clima: Mayormente sin precipitaciones pluviales durante el día.

Recomendaciones:

De los deterioros presentados en algunos tramos (Panel Fotográfico n.º 5), se sugiere la evaluación del estado de conservación de la vía, a fin de determinar la correspondencia o no de la ejecución del mantenimiento respectivo.

Auditoria Fecha De Creación: Auditoria Fecha De Edición:

08-04-2021 09-04-2021

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Nivel: Fecha De Fotografia: LUZMILA GUERRA No Aplica 08-04-2021

MOTTA

Actividades:

100.0TRABAJOS PRELIMINARES 103.AMANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL PROGRESIVA: KM 135+900

CDescripcion____:

PERSONAL APROXIMADO VERIFICADO EN CAMPO: 1 PERSONAL DE PISO Y 2 VIGÍAS

EQUIPOS APROXIMADOS VERIFICADOS EN CAMPO: 1 MOTONIVELADORA CLIMA: AL MOMENTO DE LA INSPECCIÓN VISUAL, SIN PRECIPITACIONES PLUVIALES, SIN EMBARGO, SE APRECIA HUMEDAD EN EL ENTORNO.

Foto1:

1



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

08-04-2021

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Nivel: Fecha De Fotografia:

LUZMILA GUERRA No Aplica 08-04-2021 MOTTA

Actividades:

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN

PROGRESIVA: KM 139+600

CDescripcion_____

PERSONAL APROXIMADO VERIFICADO EN CAMPO: 1 CAPATAZ, 1 PERSONAL DE PISO Y 2 VIGÍAS

EQUIPOS APROXIMADOS VERIFICADOS EN CAMPO: 1 CARGADOR FRONTAL, 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGA Y 2 VOLQUETES.

DE LA PRESENCIA DE GRIETAS EN EL TRAMO, SE REALIZA EL RETIRO DE MATERIAL DE TERRAPLEN EN PROCESO DE DESPRENDIMIENTO, DICHO MATERIAL VIENE SIENDO ACOPIADO EN EL KM 139+700 APROXIMADAMENTE. CLIMA: AL MOMENTO DE LA INSPECCIÓN VISUAL, SIN PRECIPITACIONES PLUVIALES, SIN EMBARGO, SE APRECIA HUMEDAD EN EL ENTORNO.

Foto1:

2



Fecha Toma De Datos: 08-04-2021

Foto2:



oto3:





Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Nivel: Fecha De Fotografia: LUZMILA GUERRA No Aplica 08-04-2021

Foto2:

MOTTA

Actividades:

EQUIPO DE LINEA AMARILLA PARQUEADO PROGRESIVA: KM 141+100 – CANTERA BELLA LUZ

CDescripcion____:

PERSONAL APROXIMADO VERIFICADO EN CAMPO: 1 GUARDIAN DIURNO EQUIPOS APROXIMADOS VERIFICADOS EN CAMPO: 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS INOPERATIVA, 1 RODILLO Y RODILLO BERMERO CLIMA: AL MOMENTO DE LA INSPECCIÓN VISUAL, SIN PRECIPITACIONES PLUVIALES, SIN EMBARGO, SE APRECIA HUMEDAD EN EL ENTORNO.

Foto1:

3



Fecha Toma De Datos: 08-04-2021

Foto3:



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Nivel: Fecha De Fotografia: LUZMILA GUERRA Leve 08-04-2021

Foto2:

MOTTA

Actividades:

PRESENCIA DE GRIETAS KM 152+900 – DME Nº 3

CDescripcion____:

EN EL TRAMO DESCRITO SE APRECIA PRESENCIA DE GRIETAS. SE SUGIERE A TRAVÉS DE LOS ESPECIALISTAS EN GEOLOGÍA Y GEOTECNIA DEL CVA Y CSO EVALUAR Y DETERMINAR LAS CAUSAS Y POSIBLES ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN, A FIN DE QUE EL ESPECIALISTA DE PVN PUDIERA EMITIR PRONUNCIAMIENTO.

Foto1:

4



Fecha Toma De Datos: 08-04-2021

-



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Nivel: Fecha De Fotografia:

LUZMILA GUERRA Leve 08-04-2021 MOTTA

Actividades:

DETERIOROS EN LA VIA

PROGRESIVA: KM 173+000 AL KM 176+000

CDescripcion____:

A LA FECHA SE VERIFICAN DIVERSOS DETERIOROS EN LA VÍA (AHUELLAMIENTOS, EMPOZAMIENTOS DE AGUA), TALES COMO LAS PRESENTADAS EN LAS FOTOGRAFÍAS N.ºS 1, 2 Y 3 QUE CORRESPONDEN AL KM 173+000, 173+600, 176+000 RESPECTIVAMENTE.

ES PRECISO ANOTAR, QUE SITUACIÓN SEMEJANTE A LAS FOTOGRAFÍAS EXPUESTAS SE PRESENTAN EN LOS KMS: 135+500, 138+500, 140+400, 149+640,

150+900, 166+830, ENTRE OTROS.

POR TANTO, SE SUGIERE QUE, A TRAVÉS DE LA SUPERVISIÓN EXTERNA DE OBRA SU RESPECTIVA EVALUACIÓN, Y DE SER EL CASO, REALIZAR EL MANTENIMIENTO VIAL RESPECTIVO A TRAVÉS DEL CVA, EN EL MARCO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO CONTRATADO.

Foto1:

5



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

08-04-2021





Fotos:

