



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

|                                         |                              |                       |                                                                                                                 |                               |
|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Confir<br/>ma<br/>Bitaco<br/>ra:</b> | <b>Nro<br/>Inform<br/>e:</b> | <b>Fecha Informe:</b> | <b>Nombre De La Obra:</b>                                                                                       | <b>Personal Encargado:</b>    |
| Si                                      | 001                          | 03-07-2021            | REHABILITACION Y<br>MEJORAMIENTO DE LA<br>CARRETERA: PATAHUASI -<br>YAURI - SICUANI TRAMO<br>COLPAHUAYCO-LANGUI | SANDY DEISSY PRADO<br>ALLENDE |

Foto Bitacora:




Foto Bitacora 2:



Foto Bitacora 3:

Foto Bitacora 4:


Foto Bitacora 5:



#### Asunto:

NÚMERO DE INFORME: 001, OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI-YAURI-SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO-LANGUI  
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL WARI conformado por IPESA HYDRO S.A. y J.C.  
C O N T R A T I S T A S G E N E R A L E S E . I . R . L .  
SUPERVISOR: TEC4 INGENIEROS CONSULTORES.

Foto Bitacora 6:



#### Conclusiones:

CUADERNO DE OBRA: se pudo conseguir el registro del cuaderno de obra digital que se muestra en el registro fotográfico de la presente bitácora electrónica, realizado de forma electrónica a partir del día 03/07/2021. Cabe recalcar que se inicio la obra el día 18/06/2021

#### Recomendaciones:


se recomienda al personal de obra tener en cuenta las sugerencias dadas por el Ingeniero Supervisor de Seguridad, por el bienestar de los mismos y en calidad del desarrollo de la obra.

Auditoria Fecha De Creación:

03-07-2021

Auditoria Fecha De Edición:

04-07-2021



### PANEL FOTOGRAFICO



## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

SANDY DEISSY PRADO  
ALLENDE

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

03-07-2021

**Actividades:**

TRABAJOS DE TOPOGRAFÍA

**CDescripcion** \_\_\_\_\_:

SE VERIFICO LOS TRABAJOS DE TRAZO Y REPLANTEO EN LA PROGRESIVA KM 28+500, REALIZÁNDOSE LOS TRABAJOS POR TRAMOS, LOS CUALES SE DESARROLLABAN A CARGO DE UN TOPÓGRAFO Y SUS AYUDANTES.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

03-07-2021

1

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

SANDY DEISSY PRADO  
ALLENDE

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

03-07-2021

Actividades:

VERIFICACIÓN DE TRABAJOS DE SEGURIDAD OCUPACIONAL EN OBRA.

CDescripcion\_\_\_\_\_:

EN LA VISITA DE CAMPO REALIZADA CON EL INGENIERO DE SEGURIDAD DE PARTE DE LA SUPERVISIÓN, SE DETECTO QUE UNA CUADRILLA VENÍAN REALIZANDO TRABAJOS EN LA VÍA PRINCIPAL SIN TENER EN CUENTA SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS NI CARTELES INFORMATIVOS DE SEGURIDAD, A LOS CUALES EL RESPONSABLE DE SEGURIDAD LES COMUNICO LA FALTA PARA SU CUMPLIMIENTO.

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

03-07-2021

### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

SANDY DEISSY PRADO ALLENDE

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**


03-07-2021

**Actividades:**

CONTROL DE DEFLEXIÓN

**CDescripcion** \_\_\_\_\_:

SE REALIZO LA VERIFICACIÓN EN CAMPO DEL CONTROL DE DEFLEXIONES CON LA VIGA BENKELMAN ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 25+00 AL KM 29+00.

**Foto1:****Foto2:****Foto3:****Fecha Toma De Datos:**

03-07-2021