



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 001	Fecha Informe: 03-07-2021	Nombre De La Obra: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: PATAHUASI - YAURI - SICUANI TRAMO COLPAHUAYCO-LANGUI	Personal Encargado: SANDY DEISSY PRADO ALLENDE
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:



Foto Bitacora 3:

Foto Bitacora 4:

Foto Bitacora 5:



Asunto:

NÚMERO DE INFORME: 001, OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI-YAURI-SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO-LANGUI
 CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL WARI conformado por IPESA HYDRO S.A. y J.C. CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
 SUPERVISOR: TEC4 INGENIEROS CONSULTORES.

Foto Bitacora 6:



Conclusiones:

CUADERNO DE OBRA: se pudo conseguir el registro del cuaderno de obra digital que se muestra en el registro fotográfico de la presente bitácora electrónica, realizado de forma electrónica a partir del día 03/07/2021. Cabe recalcar que se inicio la obra el día 18/06/2021

Recomendaciones:


se recomienda al personal de obra tener en cuenta las sugerencias dadas por el Ingeniero Supervisor de Seguridad, por el bienestar de los mismos y en calidad del desarrollo de la obra.

Auditoria Fecha De Creación:

03-07-2021

Auditoria Fecha De Edición:

04-07-2021



PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: SANDY DEISSY PRADO ALLENDE
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 03-07-2021

Actividades:
TRABAJOS DE TOPOGRAFÍA

CDescripcion _____:
SE VERIFICO LOS TRABAJOS DE TRAZO Y REPLANTEO EN LA PROGRESIVA KM 28+500, REALIZÁNDOSE LOS TRABAJOS POR TRAMOS, LOS CUALES SE DESARROLLABAN A CARGO DE UN TOPOGRAFO Y SUS AYUDANTES.

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
03-07-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: SANDY DEISSY PRADO ALLENDE
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 03-07-2021

Actividades:
VERIFICACIÓN DE TRABAJOS DE SEGURIDAD OCUPACIONAL EN OBRA.

CDescripcion _____:
EN LA VISITA DE CAMPO REALIZADA CON EL INGENIERO DE SEGURIDAD DE PARTE DE LA SUPERVISIÓN , SE DETECTO QUE UNA CUADRILLA VENÍAN REALIZANDO TRABAJOS EN LA VÍA PRINCIPAL SIN TENER EN CUENTA SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS NI CARTELES INFORMATIVOS DE SEGURIDAD, A LOS CUALES EL RESPONSABLE DE SEGURIDAD LES COMUNICO LA FALTA PARA SU CUMPLIMIENTO.

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
03-07-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

SANDY DEISSY PRADO ALLENDE

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

03-07-2021

Actividades:

CONTROL DE DEFLEXIÓN

CDescripcion _____:

SE REALIZO LA VERIFICACIÓN EN CAMPO DEL CONTROL DE DEFLEXIONES CON LA VIGA BENKELMAN ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 25+00 AL KM 29+00.


Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

03-07-2021

3