



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 005	Fecha Informe: 08-07-2021	Nombre De La Obra: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: PATAHUASI - YAURI - SICUANI TRAMO COLPAHUAYCO-LANGUI	Personal Encargado: SANDY DEISSY PRADO ALLENDE
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	--	--

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:



Foto Bitacora 3:

Foto Bitacora 4:

Foto Bitacora 5:



Asunto:

NÚMERO DE INFORME 005, OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI-YAURI-SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO-LANGUI.
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL WARI CONFORMADO POR IPESA HYDRO S. A y JC CONTRATISTAS GENERALES EIRL.
SUPERVISOR: TEC-CUATRO S.A - SUCURSAL DEL PERÚ

Foto Bitacora 6:



Conclusiones:

1)CUADERNO DE OBRA DIGITAL: SE ENCUENTRA REGISTRADO HASTA EL ASIENTO N°033 (RESIDENTE DE OBRA) Y ASIENTO N°034 (SUPERVISOR DE OBRA)
2)RECURSOS OFERTADOS DEL CONTRATISTA
- SE ENCONTRO EN CAMPO AL INGENIERO RESIDENTE, SU RESPONSABLE DE TOPOGRAFIA, ESPECIALISTA EN ASUNTOS SOCIALES.
-SE ENCONTRO EN OFICINA AL INGENIERO DE METRADOS Y VALORIZACIONES, INGENIERO DE SUELOS Y PAVIMENTOS, ESPECIALISTA DE IMPACTO AMBIENTAL, JEFE DE TOPOGRAFIA, JEFE DE LABORATORIO
DEL SUPERVISOR:
-SE ENCONTRO EN CAMPO AL SUPERVISOR, AL INGENIERO RESPONSABLE DE TOPOGRAFIA, INGENIERO DE SEGURIDAD, INGENIERO ASISTENTE.
-SE ENCONTRO EN OFICINA AL ESPECIALISTA DE METRADOS Y VALORIZACIONES, ADMINISTRADOR.
3)OTRAS OCURRENCIAS
EL CONTRATISTA ALCANZO A SUPERVISIÓN LOS CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN DE EQUIPO TOPOGRÁFICO MEDIANTE CARTA N° 022 – 2021- CVW; ASÍ TAMBIÉN LOS RESULTADOS DE LA NIVELACIÓN GEOMÉTRICA MEDIANTE CARTA N° 023 – 2021 – CVW, PARA SU CONOCIMIENTO Y FINES CORRESPONDIENTES.
EN REFERENCIA A LOS DOCUMENTOS RECEPCIONADOS POR LA SUPERVISION RELACIONADOS A LOS TRABAJOS TOPOGRAFICOS DE NIVELACION Y CALIBRACION DE EQUIPOS SE ENCUENTRA EN REVISION DE LA SUPERVISION PARA DAR LA CONFORMIDAD CORRESPONDIENTE.



Recomendaciones:

- SE RECOMIENDA AL RESIDENTE DE OBRA MEJORAR SUS PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD DE OBRA.
- SE RECOMIENDA LA PRESENCIA PERMANENTE DEL RESPONSABLE EN SEGURIDAD POR PARTE DEL CONTRATISTA.
- SE RECOMIENDA MANTENER ACTIVOS LOS EQUIPOS OFERTADOS PARA LA OBRA.

Auditoria Fecha De Creación:
08-07-2021

Auditoria Fecha De Edición:
09-07-2021

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

SANDY DEISSY PRADO ALLENDE

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

08-07-2021

Actividades:

TRAZO Y REPLANTEO
PROGRESIVA KM 27+000 AL KM 28+000

CDescripcion_____:

MO: 1 TOPOGRAFO, 2 VIGIAS, 2 PEONES
SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE CIERRE DE POLIGONALES

Foto1:



Foto2:




Foto3:



Fecha Toma De Datos:

08-07-2021

1



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: SANDY DEISSY PRADO ALLENDE
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 08-07-2021

Actividades:
TRAZO Y REPLANTEO
PROGRESIVA KM 20+000 AL KM 25+000

CDescripcion_____:
MO: 1 TOPOGRAFO, 2 PEONES
NIVELACION DE LA VIA

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
08-07-2021



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: SANDY DEISSY PRADO ALLENDE
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 08-07-2021

Actividades:
CONTROL DEL KILOMETRAJE DE LA CAMIONETA

CDescripcion_____:
CONTROL DEL KILOMETRAJE DE LA CAMIONETA PARA LOS TRABAJOS DE MONITOREO

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
08-07-2021

3