



PERÚ

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	006	01-02-2022	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANUCO-CONOCOCHA, SECTOR: HUANUCO-LA UNION-HUALLANCA TRAMO KM. 52+920 (PUNTO UNION) AL KM.102+819 (TINGO CHICO) REGION HUANUCO (2)	AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Foto Bitacora:



[Ver imagen completa](#)

Foto Bitacora 2:



[Ver imagen completa](#)

Foto Bitacora 3:



[Ver imagen completa](#)

Foto Bitacora 4:



[Ver imagen completa](#)

Foto Bitacora 5:

[Ver imagen completa](#)

Asunto:

NUMERO DE INFORME : 00006
 CONTRATO DE OBRA: No. 127-2018-MTC/ 20 de fecha 16.Nov.2018
 EMPRESA CONTRATISTA: China Railway 20 Bureau Group Corporation
 OBRA: Mejoramiento, Conservación por Niveles de Servicio y Operación del Corredor Vial: Huánuco – la Unión - Huallanca Dv. Antamina/Emp. PE-3N (Tingo Chico)- Nuevas Flores-Llata – Antamina TRAMO II: Progresiva km. 52+920 al Km. 102+819

Foto Bitacora 6:

[Ver imagen completa](#)

Conclusiones:

Información encontrada en el cuaderno de obra a la fecha.

Asiento N° 2397 del Supervisor del 21/01/2022
 Asunto: DERRUMBE OCURRIDO EL 19.01.22
 Referencia:a)INFORME N°2510020-01.2-22-INF-209
 b)CARTA N° CR206/012/RO/22/032
 La Supervisión con Carta N° 2510020-01.2-cjs-22-030, remitió el Informe de la referencia a), elaborando por nuestro especialista del área de Topografía, trazo y diseño vial, en respuesta a la comunicación de la referencia b), la misma que consigna información respecto del derrumbe ocurrido en la vía, el día 19 de enero del año presente, entre las progresivas del km 97+470 al km 97+520. El documento citado, da fe de la ocurrencia del derrumbe en el sector indicado, requiriendo la presentación los planos correspondientes para la determinación o cuantificación correspondiente



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Recomendaciones:

Visita del Especialista de Seguridad y Salud en el Trabajo, debido al uso incompleto del EPP, falta de lentes de seguridad, guantes de cuero y badana, protectores auditivos (tapones)
Aun no se cuenta con la unidad móvil para el recorrido respectivo a Obra: Mejoramiento, Conservación por Niveles de Servicio y Operación del Corredor Vial: Huánuco – la Unión - Huallanca Dv. Antamina/Emp. PE-3N (Tingo Chico)- Nuevas Flores-Llata – Antamina TRAMO II: Progresiva km. 52+920 al Km. 102+819

Auditoría Fecha De Creación:

01-02-2022

Auditoría Fecha De Edición:

07-02-2022

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografía:

01-02-2022

Actividades:

Construcción de Alcantarilla

CDescripcion :

1 Nivelación de terreno prog. 73+670

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Leve

**Fecha De
Fotografía:**

01-02-2022

Actividades:

Construcción de Muro MCA

CDescripcion _____ :

2

Nivelación, control de niveles para vaciado de solado prog. 73+604 @73+618 @ 73+695

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)