



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	008	03-02-2022	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANUCO-CONOCOCHA, SECTOR: HUANUCO-LA UNION-HUALLANCA TRAMO KM. 52+920 (PUNTO UNION) AL KM.102+819 (TINGO CHICO) REGION HUANUCO (2)	AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Foto Bitacora:



[Ver imagen completa](#)

Foto Bitacora 2:



[Ver imagen completa](#)

Foto Bitacora 3:



[Ver imagen completa](#)

Foto Bitacora 4:



[Ver imagen completa](#)

Foto Bitacora 5:



[Ver imagen completa](#)

Asunto:

NUMERO DE INFORME : 00008

CONTRATO DE OBRA: No. 127-2018-MTC/ 20 de fecha 16.Nov.2018

EMPRESA CONTRATISTA: China Railway 20 Bureau Group Corporation

OBRA: Mejoramiento, Conservación por Niveles de Servicio y Operación del Corredor Vial: Huánuco – la Unión - Huallanca Dv. Antamina/Emp. PE-3N (Tingo Chico)- Nuevas Flores-Llata – Antamina TRAMO II: Progresiva km. 52+920 al Km. 102+819

Foto Bitacora 6:

[Ver imagen completa](#)

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones**MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES****Conclusiones:**

Información del cuaderno de obra a la fecha 03.02.2022

Asiento N° 2397 del Supervisor del 21/01/2022

Asunto: DERRUMBE OCURRIDO EL 19.01.22

Referencia: a) INFORME N° 2510020-01.2-22-INF-209

b) CARTA N° CR206/012/RO/22/032

La Supervisión con Carta N° 2510020-01.2-cjs-22-030, remitió el Informe de la referencia a), elaborando por nuestro especialista del área de Topografía, trazo y diseño vial, en respuesta a la comunicación de la referencia b), la misma que consigna información respecto del derrumbe ocurrido en la vía, el día 19 de enero del año presente, entre las progresivas del km 97+470 al km 97+520. El documento citado, da fe de la ocurrencia del derrumbe en el sector indicado, requiriendo la presentación los planos correspondientes para la determinación o cuantificación correspondiente

RECURSOS OFERTADOS**DEL CONTRATISTA:**

PERSONAL CLAVE: Cumple con lo ofertado

MAQUINARIA Y EQUIPO: Cumple con lo ofertado

DEL SUPERVISOR:

PERSONAL CLAVE: Cumple con lo ofertado

MAQUINARIA Y EQUIPO DE TOPOGRAFÍA: EQUIPO DE LABORATORIO Y TOPOGRAFÍA.

Cumple con lo ofertado

EQUIPOS DE INFORMÁTICA. - Cumple con lo ofertado

VEHÍCULOS OPERADOS. – Cumple con lo ofertado

Recomendaciones:

Aun no se cuenta con la unidad móvil para el recorrido respectivo a Obra: Mejoramiento, Conservación por Niveles de Servicio y Operación del Corredor Vial: Huánuco – la Unión - Huallanca Dv. Antamina/Emp. PE-3N (Tingo Chico)- Nuevas Flores-Llata – Antamina TRAMO II: Progresiva km. 52+920 al Km. 102+819

Auditoria Fecha De Creación:

03-02-2022

Auditoria Fecha De Edición:

07-02-2022

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

03-02-2022

Actividades:

Cantera y planta de concreto

CDescripcion _____ :

1 cantera y planta de concreto prog.

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

03-02-2022

Actividades:

Cantera y planta de concreto

CDescripcion _____ :

2 cantera y planta de concreto prog.

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografía:**

03-02-2022

Actividades:

Trabajo en Cantera

CDescripcion _____ :

3

Cargio y Trituración dematerial granular en cantera

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)