



PERÚ

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	009	04-02-2022	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANUCO-CONOCOCHA, SECTOR: HUANUCO-LA UNION-HUALLANCA TRAMO KM. 52+920 (PUNTO UNION) AL KM.102+819 (TINGO CHICO) REGION HUANUCO (2)	AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:
		<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>
<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>			

#### Asunto:

NUMERO DE INFORME : 00009  
 CONTRATO DE OBRA: No. 127-2018-MTC/ 20 de fecha 16.Nov.2018  
 EMPRESA CONTRATISTA: China Railway 20 Bureau Group Corporation  
 OBRA: Mejoramiento, Conservación por Niveles de Servicio y Operación del Corredor Vial: Huánuco – la Unión - Huallanca Dv. Antamina/Emp. PE-3N (Tingo Chico)- Nuevas Flores-Llata – Antamina TRAMO II: Progresiva km. 52+920 al Km. 102+819

Foto Bitacora 6:
<a href="#">Ver imagen completa</a>



**Conclusiones:**

Información a la fecha

Asiento N° 2397 del Supervisor del 21/01/2022

Asunto: DERRUMBE OCURRIDO EL 19.01.22

Referencia: a) INFORME N° 2510020-01.2-22-INF-209

b) CARTA N° CR206/012/RO/22/032

La Supervisión con Carta N° 2510020-01.2-cjs-22-030, remitió el Informe de la referencia a), elaborando por nuestro especialista del área de Topografía, trazo y diseño vial, en respuesta a la comunicación de la referencia b), la misma que consigna información respecto del derrumbe ocurrido en la vía, el día 19 de enero del año presente, entre las progresivas del km 97+470 al km 97+520. El documento citado, da fe de la ocurrencia del derrumbe en el sector indicado, requiriendo la presentación los planos correspondientes para la determinación o cuantificación correspondiente

**RECURSOS OFERTADOS**

**DEL CONTRATISTA:**

PERSONAL CLAVE: Cumple con lo ofertado

MAQUINARIA Y EQUIPO: Cumple con lo ofertado

**DEL SUPERVISOR:**

PERSONAL CLAVE: Cumple con lo ofertado

MAQUINARIA Y EQUIPO DE TOPOGRAFÍA: EQUIPO DE LABORATORIO Y TOPOGRAFÍA.

Cumple con lo ofertado

EQUIPOS DE INFORMÁTICA. - Cumple con lo ofertado

VEHÍCULOS OPERADOS. – Cumple con lo ofertado

**Recomendaciones:**

Aun no se cuenta con la unidad móvil para el recorrido respectivo a Obra: Mejoramiento, Conservación por Niveles de Servicio y Operación del Corredor Vial: Huánuco – la Unión - Huallanca Dv. Antamina/Emp. PE-3N (Tingo Chico)- Nuevas Flores-Llata – Antamina TRAMO II: Progresiva km. 52+920 al Km. 102+819

**Auditoria Fecha De Creación:**

06-02-2022

**Auditoria Fecha De Edición:**

08-02-2022

**PANEL FOTOGRAFICO**



PERÚ

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De  
Fotografía:**

04-02-2022

**Actividades:**

Fuente de Agua

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

Prog. 101+950

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

1



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

04-02-2022

**Actividades:**

Acumulación de material

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

2 prog. 101+790

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

04-02-2022

**Actividades:**

DME

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

3 DME PROG. 99+480

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)