

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:

Si

Nro Infor me: 0063

Fech Infor me:

2023

Nombre De La Obra:

Corredor Vial: Huánuco - La Unión-Huallanca, Dv. Antamina/Emp. PE-3N (Tingo Chico) - Nuevas Flores -Llatà - Antamina, Tramo I

Personal Encargado:

BORIS, WALTER AYLLÓN CARCELÉN

Foto Bitacora:



Ver imagen completa

Foto Bitacora



Ver imagen completa

Foto Bitacora 3:



Ver imagen completa

Foto Bitacora 4:



Ver imagen completa

Foto Bitacora 5:



Ver imagen completa



Ver imagen completa

Asunto:

NUMERO DE INFORME No. 0063-2023

CONTRATO DE OBRA: No. 127-2018-MTC/ 20 EMPRESA CONTRATISTA: CHINA RAILWAY 20 BUREAU GROUP CORPORATION OBRA: "CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR VIAL; HUANUCO- LA UNION- HUALLANCA – DV. ANTAMINA – EMP.PE 3N" (TINGO CHICO) - NUEVAS FLORES - LLATA- ANTAMINA -TRAMO 1 LONGITUD: 52.92 KMS

MONTO DEL CONTRATO : S/ 1,241,495,685.46 INCLUYE IGV MONTO DEL CONTRATO TRAMO 1 (OI-1) ; S/ 323,942,616.32 Nuevo Monto del Presupuesto OI-1 S/ 395 427 697,64 Inc. I.G.V con precios a junio 2018

SUPERVISOR: CONSORCIO SUPERVISOR LOUIS BERGER - HOB
CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA Nº 144 -2018-MTC/20.2
MONTO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA Nº 143,625,905,13 INCLUYE IGV

MONTO ASIGNADO AL PRIMER TRAMO (PRIMER EQUIPO) : S/ 27,450,314.74 INCLUYE IGV

LA OBRA ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN EJECUCION

 VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LAS OFICINAS DE LA SUPERVISION
 VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL TRAMO 1 DESDE HUANUCO (KM. 0+000) AL CAMPAMENTO DE LA CONTRATISTA KM. 37+720

SIGVIAL

© Provias Nacional 14/04/2023 10:14:50



Conclusiones:

0) CUADERNO DE OBRA: El cuaderno de obra esta en manos de la Contratista. Hoy se ha logrado el acceso al cuaderno de obra No. 30 .Donde la anotación mas importante desde el día 30-03-2023 al 31-03-2023 es el siguiente: ASIENTO No. 4492 DEL CONTRATISTA 31-03-2023 ASUNTO: ADVERTENCIA ANTICIPADAPOR ESTACIONABILIDAD CLIMATICA EXTRAORDINARIA REFERENCIA: a) DECRETO SUPREMO No. 044-2023-PCM del 29-03-23 b) Contratista advisata que so han delarrado en emergancia algunos distritos del deportemento de

En resumen el Contratista advierte que se han declarado en emergencia algunos distritos del departamento de Huanuco, a causa de las intensas precipitaciones caidas en la zona, pero indican que a pesar que el TRAMO 1 no se encuentra dentro del precitado Decreto, no descartan que seamos impactados en mayor manera que generen retrasos

en la obra.

- 1) AMPLIACIONES DE PLAZO (PRORROGAS): Mediante Resoluciones Directorales Nº 090,829, 1491, 2532-2020-
- en la obra.

 1) AMPLIACIONES DE PLAZO (PRORROGAS): Mediante Resoluciones Directorales Nº 090,829, 1491, 2532-2020-MTC/20, 0060, 1304, 1606, 2090, 2229, 2368, 2423-2021-MTC/20, 430, 623, 631,M 1095, 1288, 1418, 1439, 1637 y 1801-2022-MTC/20 y 022-2023-MTC/20 de fecha 29.01.2020, 07.07.2020, 10.09.2020, 27.11.2020, 29.01.2021, 07.07.2021, 12.08.2021, 14.10.2021, 03.11.2021, 11.20221, 11.02.2021, 13.04.2022, 11.05.2022, 27.07.2022, 09.09.2022, 20.09.2022, 06.10.2022, 11.11.2021, 10.12.2021, 11.02.2021, 11.05.2022, 12.05.2022, 27.07.2022, 09.09.2022, 30.09.2022, 06.10.2022, 10.11.2022, 07.12.2022 y 10.01.2023, se declara procedente la prórroga del Plazo de ejecución de obra N° 05, 09, 11, 13, 15, 21, 23, 25,26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 40 y 41 por 120, 82, 14, 66, 15, 32, 183, 12, 02, 01,143,12, 02, 01, 147, 01, 01, 77, 01, 11, 01, 40,25,25 y 1 días Calendario respectivamente, trasladándose el termino de plazo de ejecución de obra contratada al 09-07-2023

 2) ADICIONALES DE OBRAS (VARIACIONES): Prestación Adicional de Obra N° 01, S/ 10790416,90 inc. I.G.V.; prestación Adicional de Obra N° 02, S/ 447 228,01 inc. I.G.V.; Prestación Adicional de Obra N° 03, S/ 3 175 732.15 inc. I.G.V.; Prestación Adicional de Obra N° 04, S/ 13 245 278,03 inc. I.G.V., Presupuesto Deductivo Vinculante N°1, S/ 10763 222,57 inc. I.G.V.; Prestación Adicional N°08, S/1736 649,78 inc. I.G.V. con precios a junio 2018, aprobado con R.D. N° 0784-2021-MTC/20 del 30.04.2021, Presupuesto deductivo Vinculante N° 03 S/ 3 138,62 inc. I.G.V. Prestación Adicional N°09, S/ 10 819 655,88 inc. I.G.V. Deductivo Vinculante N° 06, S/ 6 735,48 inc. I.G.V. Prestación Adicional de Obra N° 10, S/ 8 824 724,01 inc. I.G.V. Deductivo Vinculante N° 07, S/ 8 566 696,04 inc. I.G.V. Prestación Adicional de Obra N° 12 S/15 387 854,66 inc. I.G.V., Deductivo Vinculante N° 08, S/ 3 666 241,99 inc. I.G.V., Prestación Adicional de Obra N° 12 S/15 387 854,66 inc. I.G.V., Deductivo Vinculante N° 09, S/ 415 235,89 inc. I.G.V., Prestación Adicional de Obra N° 15
- 3) MAYORES METRADOS (MAYORES CANTIDADES): Se tiene conocimiento que la Supervisión de Obra ha presentado. un tramite de MAYORES CANTIDADES No. 1 y 2 a la Entidad correspondientes a MEJORAMIENTOS EN LA VIA A NIVEL DE SUBRASANTE el cual unos sectores han sido autorizadas por la supervisión. Se ha realizado la constatación inicial de mayores cantidades No.1 de MEJORAMIENTOS DE SUELOS A NIVEL DE SUBRASANTE EN NUEVOS SECTORES DEL PROYECTO. Se ha realizado el trámite a la Entidad el cual fue observado. este trámite ahora se realizara como PRESTACIÓN ADICIONAL, puesto que hasta la fecha no se ha iniciado actividades de mejoramiento.

4) DEDUCTIVOS: NO SE TIENE INFORMACION DE DEDUCTIVOS NO VINCULANTES

- 5) PLAN DE MANEJO SOCIOAMBIENTAL: Se visualiza la disposición de baños portátiles tipo DISAL, en los frentes de
- 6) MÁNTENIMIENTO VIAL: Hasta los momento la Vía requiere mantenimiento constante , porque las precipitaciones ocurridas en horas de la noche ocasionan derrumbes , Actualmente es necesario realizar mantenimiento anti polvo en la via, han disminuido notablemente las precipitaciones en el tramo1.

7) RECURSOS OFERTADOS

DEL CONTRATISTA

- a) PERSONAL: En el sitio de campamento y campo se verifica la presencia del personal técnico y especialista del contratista trabajando
- b) MAQUINARÍA Y EQUIPO: :La verificación de maquinarias en el sitio de la obra hasta los momentos son los siguientes: 1 motoniveladora 3 vibrocompactadores de rodillo, 4 cargador frontal, 4 mini compactadoras de rodillo,1camión de bombeo de concreto, 1 retroexcavadora, 8 excavadora de oruga, 1 excavadora neumática, 1 rock drill,, 52 camiones de volteo, 3 camión cisterna, tractor. (Se han movilizado hacia el TRAMO 3 :1 pavimentadora, 1 compactadoras de rodillo neumático y 1 compactadora de rodillos1 camión imprimador, 1 mini cargador) , La relación de equipos se estan verificando día a día de acuerdo a estipulado en los términos de referencia y de la información verificada in situ y la suministrada por la Supervisión.

DE LA SUPERVISIÓN

- a) PERSONAL: Se verifica hasta la fecha la presencia de jefe de supervisión tramo 1 especialistas ambiental seguridad, suelos y pavimentos, estructura y obras de arte, trazó y topografía, liberación de predios, arqueólogo, Salud ocupacional y geología, técnicos y personal administrativo, laborando en oficina, campo y realizando sus actividades
- b) MAQUINARIA Y EQUIPO: Se ha verificado hasta hoy 7 camionetas 4x4 y 2 combi, dia a dia se realizara la verificación del cumplimiento de los términos de referencia.

8) INCIDENTES: No se registra INCIDENTE el dia de hoy

- 9) INTERFERENCIAS: A la fecha se mantienen interferencias descritas en el estudio y otras nuevas que fueron determinadas en la fase de revisión y/o ejecución del proyecto, correspondiendo entre otras a: presencia de terrenos de propiedad privada, redes de agua potable y/o alcantarillado, postes de energía eléctrica y/o telecomunicaciones en
- zonas pobladas, canales no revestidos, presencia de Buzones, entre otras.

 10) OTROS: Las condiciones del clima en la zona, hoy fue SOLEADO en toda la mañana y tarde, en todo el tramo 1 (OBRAS INICIALES T1) en la Vía Huánuco -La unión Huallanca. Hasta ahora con la valorización del mes de Marzo 2023 de acuerdo a lo ejecutado, aprobado y corregido por la supervisión se encuentra ATRASADA. Actualmente la obra se encuentra con rendimientos bajos, hoy fue soleado en el sector, Se ha notado la necesidad de más maquinarias y equipos y se esta realizando cortes y transportes en horas de la noche, cuando el clima lo permite. Es importante señalar que desde el inicio de las actividades de monitoreo NO se cuenta con servicio de movilidad (CAMIONETA). Hecho que limita el cumplimiento de las funciones asignadas

SIGVIAL

14/04/2023 10:14:50 © Provias Nacional



Recomendaciones:

Se recomienda a la Contratista el mantenimiento de la via principal y accesos, puesto que existen tramos sin pavimentar que estan en muy malas condiciones, se esta generando mucho polvo, donde un solo camión cisterna es insuficiente para todo el tramo 1, ocasionando problemas sociales.

Se recomienda a la Contratista el mantenimiento inmediato de sus Maquinarias y equipos, puesto que existen muchos equipos malogrados en la via y en taller sin repuestos y en mal estado de funcionamiento,

Se recomienda al Contratista de Obra el cumplimiento de la programación de obra a fin de evitar retrasos injustificados en su ejecución, así como el cumplimiento de las estipulaciones contractuales descritas en el Contrato de Obra.

Se recomienda al contratista no realizar movilizaciones Y desmovilizaciones de equipos desde el TRAMO 1 AL TRAMO 3 Y VICEVERSA, sin la previa autorización escrita de la Supervisión

Se recomienda al Contratista la inclusión de maquinarias NUEVAS, EN MUY BUENAS CONDICIONES en el TRAMO 1, para incrementar el porcentaje de avance de la obra,

Se recomienda a la Contratista la presentación de las prestaciones adicionales a TIEMPO que son necesarias para el avance de las obras en sector inestable KM. 17+000, sector de los canales de distribución de agua de SEDA HUANUCO y adicionales nuevos pendientes.

HUANUCO y adicionales nuevos pendientes. Se recomienda a la Supervisión la entrega mensual del control de permanencia del personal clave de la Supervisión. Se recomienda a la SUPERVISION, la calibración INMEDIATA de los EQUIPOS DE LABORATORIO DE SUELOS Y

Se recomienda a la SUPERVISION, la calibración INMEDIATA de los EQUIPOS DE LABORATORIO DE SUELOS Y PAVIMENTOS el cual se han vencido el día 27-03-2023, para el control de calidad de las actividades ejecutadas en Obra.

Se recomienda a la Supervisión el control de todos los recursos de la Contratista, donde revisen y evalúen e informen a la Entidad el cumplimiento de los TDR del contrato (todos los equipos tienen que estar en buen estado de operación, equipados y con control de mantenimiento)

Se recomienda a la Supervisión el control de la Asistencia diaria del Personal Clave, para el buen avance y control de calidad de la obra

Se recomienda a PROVIAS NACIONAL la revisión, evaluación y aprobación de MAYOR COSTO No.21 correspondiente al mes de Febrero 2023 de la supervisión, el cual es de suma importancia para el equilibrio de la Consultora y del personal de Supervisión para el control de la obra.

Se recomienda a PROVIAS NACIONAL y Supervisión solicite a través de las instancias correspondientes la pronta liberación de interferencias (viviendas, terrenos, postes de energía eléctrica y/o de telecomunicaciones, torres de mediao baja tensión y aprobación de los DMEs y áreas auxiliares, tramitados y/o solicitados por la Contratistas

Es necesario que PROVIAS NACIONAL suministre una movilidad permanente (camioneta alquilada) para al monitor de campo, para realizar las constataciones, seguimiento y monitoreo en el sitio de la obra. A la fecha NO hay Camioneta, ocasionando muchos inconvenientes para realizar el seguimiento y monitoreo en campo

Auditoria Fecha De Creación:

Auditoria Fecha De Edición:

14-04-2023

15-04-2023

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Nivel:

Fecha De Fotografia:

BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN

No Aplica

14-04-2023

Actividades:

PROGRESIVA KM, 29+020 CODIGO 500 DRENAJE PARTIDA 501.A EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS

CDescripcion____

En la progresiva Km. 29+020 se realiza la excavación para la construcción de muros, se utiliza una excavadora de oruga, trabajan: 1 capataz, 1 operador 2 obreros, 2 vigias

Foto1:

1





Ver imagen completa





Ver imagen completa

Ver imagen completa

Fecha Toma De Datos:

14-04-2023

© Provias Nacional



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Nivel:

Fecha De Fotografia:

BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN

No Aplica

14-04-2023

Actividades:

PROGRESIVA KM. 37+720, VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LAS AREAS AUXILIARES DEL TRAMO 1: CAMPAMENTO, TALLER MECANICO Y PLANTA CAMPESINA DE CONCRETO DEL CONTRATISTA.

CDescripcion

En la progresiva Km. 37+720 se realiza visita de seguimiento y monitoreo al tramo 1 donde se visita el campamento de la contratista,, se busca el cuaderno de obra y se logra acceso al mismo

Foto1:

2



Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:



Ver imagen completa

Fecha Toma De Datos:

14-04-2023

© Provias Nacional 14/04/2023 10:14:50

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Nivel:

Fecha De Fotografia:

BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN

No Aplica

Foto2:

14-04-2023

Actividades:

PROGRESIVA KM. 37+720,

VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LAS AREAS AUXILIARES DEL TRAMO 1: CAMPAMENTO, TALLER MECANICO Y PLANTA CAMPESINA DE CONCRETO DEL CONTRATISTA.

CDescripcion

En la progresiva Km. 37+720 se realiza visita de seguimiento y monitoreo al tramo 1 donde se visita el campamento de la contratista,, donde se ubica también un taller mecanico y planta campesina de concreto.

Foto1:

3





Ver imagen completa

Foto3:



Ver imagen completa

Fecha Toma De Datos:

14-04-2023

© Provias Nacional

14/04/2023 10:14:50

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Nivel:

Fecha De Fotografia:

BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN

No Aplica

14-04-2023

Actividades:

PROGRESIVA KM. 37+908
CODIGO 1000 PUENTES
CODIGO 1000.I PUENTE KICHKI
PARTIDA 1002 ESTRIBOS
PARTIDA 502.A RELLENO PARA ESTRUCTURAS
'PARTIDA 211.A MATERIAL DE CANTERA PARA RELLENOS

CDescripcion

En la progresiva Km. 37+908 se realiza el relleno en el estribo izquierdo del puente kichki, Se utiliza un cargador frontal, mini compactadora de doble rodillo y una vibroapisonador, trabajan 1 capataz, 12 operadores, 1 obrero

Foto1:

4



Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

14/04/2023 10:14:50

Foto3:



Ver imagen completa

Fecha Toma De Datos:

14-04-2023

© Provias Nacional

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Nivel:

Fecha De Fotografia:

BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN

No Aplica

14-04-2023

Actividades:

PROGRESIVA KM. 37+918

CODIGO 700 PUENTES
PARTIDA 700.G TRANSPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS ENTRE 120 M Y 1000 M
PARTIDA 700 H TRANSPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS MAYORES DE 1000 M

CDescripcion

En la progresiva km, 37+918 se realiza el transporte de roca , donde se utiliza 2 volquetes para el transporte de la roca, trabajan 1 capataz, 3 choferes

Foto1:

5



Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa



Ver imagen completa

Fecha Toma De Datos:

14-04-2023

© Provias Nacional 14/04/2023 10:14:50

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Nivel:

Fecha De Fotografia:

BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN

No Aplica

14-04-2023

Actividades:


PROGRESIVA KM. 35+840 VISITA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL TRAMO 1 (OI-T1): VISITA DE RECONOCIMIENTO EN ZONA DONDE SE REALIZARAN CORTES DE EXPLANACION

CDescripcion____

En la progresiva Km. 35+840 se realiza visita de seguimiento y monitoreo a un tramo donde se realizara el corte de talud superior, los geologos de la contratista y Supervisión visitan el sitio, donde se realizaran cortes de explanación.

Foto1:

6



Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:



Ver imagen completa

Fecha Toma De Datos:

14-04-2023

© Provias Nacional 14/04/2023 10:14:50

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Nivel:

Fecha De Fotografia:

BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN

No Aplica

14-04-2023

Actividades:

PROGRESIVA KM. 31+450 CODIGO 600 OBRAS COMPLEMENTARIAS PARTIDA 604.F DEMOLICION DE ESTRUCTURAS

CDescripcion

En la progresiva Km. 31+450 se realiza la demolición de estructuras de concreto que atravesaba la via , se utiliza una excavadora de oruga , trabajan 1 capataz, 1 operador, 2 vigias

Foto1:

7



Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:



Ver imagen completa

Fecha Toma De Datos:

14-04-2023

© Provias Nacional