

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:

Si

Nro Infor me: 63

Fech а Infor me:

Nombre De La Obra:

Corredor Vial: Huánuco - La Unión-Huallanca, Dv. Antamina/Emp. PE-3N (Tingo Chico) - Nuevas Flores -Llatà - Antamina, Tramo III

Personal Encargado:

MANUEL GODOFREDO TREJO **HUERTA**

Foto Bitacora:



Ver imagen completa

Foto Bitacora



Ver imagen completă

Foto Bitacora 3:



Ver imagen completa

Foto Bitacora

Ver imagen completa

Foto Bitacora 5:

Foto Bitacora

Ver imagen completa

Ver imagen completa

Asunto:

ENTIDAD: PROVÍAS NACIONAL / DIRECCIÓN DE OBRAS

FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS Y PRESTAMO INTERNACIONAL (BID)
CONTRATO DE OBRA N° 127-2018-MTC/20.2 CON LA EMPRESA CONTRATISTA CR20-(CHINA RAILWAY 20
BUREAU GROUP CORPORATIÓN) PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN POR
NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DE CORREDOR VIAL HUÁNUCO-LA UNIÓN-HUALLANCA-DV.
ANTAMINA/EMP. PE-3N (TINGO CHICO)-NUEVAS FLORES-LLATA-ANTAMINA", TRAMO III: INICIA (TINGO
CHICOPUNTO) KM 102+819 Y CULMINA (HUALLANCA) KM 150+421.
EMPRESA CONTRATISTA: CHINA RAILWAY 20 BUREAU GROUP CORPORATIÓN (CONTRATO Nº 127-2018-

SUPERVISIÓN DE OBRA: CONSORCIO SUPERVISOR LOUIS BERGER-HOB (CONTRATO № 144-2018-MTC/20)

PRESUPUESTO DE CONSORCIO SUPERVISOR OI-3: S/ 123'625,905.13 (INC. IGV)

PRESUPUESTO OFERTADO TOTAL: S/ 1241'495,685.46 (INC. IGV)
PRESUPUESTO INICIAL DE OBRA OI-3: S/ 341'566,235.85 (INC. IGV)
PRESUPUESTO ACTUAL DE EJECUCION DE OBRA OI-3: S/ 344'313,944.61 (INC. IGV)

ENTREGA DE TERRENO: 27-11-2020

INICIO DE OBRA: 28-11-2020

PLAZO DE EJECUCION DE OBRA: 660 DIAS TERMINO DE OBRA CONTRACTUAL: 18-09-2022



Conclusiones:

TRAMO III DEL KM 102+819 (TINGO CHICO) AL KM 150+421 (HUALLANCA), LONGITUD 47.602 KM:

1. DEL CUADERNO DE OBRA:

ASIENTO Nº 1716 DEL CONTRATISTA DE FECHA 10-04-2023. ASUNTO: ADVERTENCIA ANTICIPADA POR POSIBLES EFECTOS ADVERSOS EN LAS OBRAS DEL TRAMO I, II, III ANTE LA PRESENCIA DE INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES EN ALGUNAS PROVINCIAS DE LA REGION DE HUANUCO **REFERENCIAS**

a)CARTA CITE: CR20-GC-SP2023/296 b)DECRETO SUPREMO Nº 044-2023-PCM DEL 29.03.23

c)CONTRATO DE OBRA Nº 127-2018-MTC/20 2. AMPLIACIONES DE PLAZO (PRORROGA AMPLIACION DE PLAZO) PRÓRROGA AMPLIACION DE PLAZO N° 01 POR 82 DÍAS CALENDARIO (IMPROCEDENTE) PRÓRROGA AMPLIACION DE PLAZO N° 02 POR 79 DÍAS CALENDARIO (PROCEDENTE) PRÓRROGA AMPLIACION DE PLAZO N° 03 POR 02 DÍAS CALENDARIO (IMPROCEDENTE) PRÓRROGA AMPLIACION DE PLAZO N° 04 POR 01 DÍA CALENDARIO (PROCEDENTE) PRÓRROGA AMPLIACION DE PLAZO Nº 05 POR 01 DÍAS CALENDARIO (IMPROCEDENTE) PRORROGA AMPLIACION DE PLAZO N° 05 POR 01 DÍAS CALENDARIO (IMPROCEDENTE)
PRÓRROGA AMPLIACION DE PLAZO N° 06 POR 01 DÍA CALENDARIO (IMPROCEDENTE)
PRÓRROGA AMPLIACION DE PLAZO N° 07 POR 01 DÍA CALENDARIO (IMPROCEDENTE)
PRÓRROGA AMPLIACION DE PLAZO N° 08 POR 28 DÍAS CALENDARIO (IMPROCEDENTE)
PRÓRROGA AMPLIACION DE PLAZO N° 13 POR 34 DÍAS CALENDARIO (IMPROCEDENTE)
PRÓRROGA AMPLIACION DE PLAZO N° 14 POR 34 DÍAS CALENDARIO (PROCEDENTE) 3. EVENTOS COMPENSABLES EVENTO COMPENSABLE N°01.- MEDIANTE CARTA N° 660-21-LMMQ/RCR20-T3 EVENTO COMPENSABLE N°02.- MEDIANTE CARTA N° 313-22-LMMQ/RCR20-T3 EVENTO COMPENSABLE N°03.- MEDIANTE CARTA N° 387-22-LMMQ/RCR20-T3 EVENTO COMPENSABLE N°04.- MEDIANTE CARTA N° 548-22-LMMQ/RCR20-T3 EVENTO COMPENSABLE N°04.- MEDIANTE CARTA N° 548-22-LMMQ/RCR20-T3 4. PRESUPUESTO ADICIONAL DE OBRA (PAO) - (ADICIONALES DE OBRA)
ADICIONAL N°01/DEDUCTIVO VINCULANTE N°01.- MEDIANTE CARTA N° 155-22-LMMQ/RCR20-T3.
ADICIONAL N°02.- MEDIANTE CITE:CR20-GC-SP-2022/587
ADICIONAL N°03.- MEDIANTE CITE:CR20-GC-SP-2022/322
ADICIONAL N°04.- MEDIANTE CITE:CR20-GC-SP-2022/386

5. MAYORES CANTIDADES (MAYORES METRADOS)
MAYORES METRADOS Nº 01.- EN CONCORDANCIA A LA DIRECTIVA Nº 002-2021-MTC/20,

MEDIANTE CARTA N° 2510020-OI.3-CJS-22-263

MAYORES METRADOS Nº 02.- EN CONCORDANCIA A LA DIRECTIVA Nº 002-2021-MTC/20,

MEDIANTE CARTA N° 2510020-OI.3-CJS-22-751

MAYORES METRADOS N° 03.- EN CONCORDANCIA A LA DIRECTIVA Nº 002-2021-MTC/20,

MEDIANTE CARTA N° 2510020-OI.3-CJS-22-887

MAYORES METRADOS N° 04.- EN CONCORDANCIA A LA DIRECTIVA Nº 002-2021-MTC/20,

MEDIANTE CARTA N° 2510020-OI.3-CJS-22-981

MAYORES METRADOS Nº 05.- EN CONCORDANCIA A LA DIRECTIVA Nº 002-2021-MTC/20,

MEDIANTE CARTA N° 2510020-OI.3-CJS-22-1079.
MAYORES METRADOS N° 06.- EN CONCORDANCIA A LA DIRECTIVA N° 002-2021-MTC/20,

MEDIANTE CARTA N° 2510020-OI.3-CGS-23-014.

6. DEDUCTIVOS

NO HAY DEDUCTIVOS VINCULANTES APROBADOS A LA FECHA

7. PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL

SE REALIZO EL RIEGO DE LA VIA CON AGUA MEDIANTE CISTERNAS PARA EL CONTROL DE LA EMISION DE POLVO.

TAMBIEN SE SUGIERE QUE SE DEBE TENER UN CRONOGRAMA ADECUADO DE RECOJO DE RESIDUOS SOLIDOS, YA QUE SE OBSERVA ACUMULACION DE RESIDUOS SOLIDOS A LO LARGO DEL TRAMO CARRETERO

SE ESTA REALIZANDO LA CONFORMACION DE MATERIAL EXCEDENTE PROVENIENTE DE LOS CORTES DE **TALUDES**

8. MANTENIMIENTO VIAL

SE REALIZO MANTENIMIENTO DE LA VIA CON USO DE MAQUINARIA, PARA FACILTAR EL NORMAL TRANSITO VEHICULAR Y PEATONAL A LO LARGO DEL TRAMO CARRETERO.

9. RECURSOS OFERTADOS CONTRATISTA CR20 Y SUPERVISIÓN DE OBRA

A) DE LA EMPRESA CONTRATISTA CR20:

A.1) PERSONAL DE OBRA DE LA EMPRESA CONTRATISTA CR20:

EN CUANTO A SU PERSONAL CLAVE, CUMPLE CON LO NECESARIO.
A.2) MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA DE LA EMPRESA CONTRATISTA CR20:

LA CANTIDAD DE EQUIPOS Y VEHICULOS DE TRABAJO ES INSUFICIENTE PARA LAS NECESIDADES DE LA

B) DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA:

B.1) PERSONAL DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA:

DISPONE DEL PERSONAL DE PROFESIONALES Y PERSONAL TÉCNICO, PARA EL CONTROL DE OBRA.

b).- MAQUINARIA Y EQUIPO:

CANTIDAD DE VEHÍCULOS Y EQUIPO DISPONE DE LO NECESARIO PARA SUS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD. 10. PACRI

SE ATIENDE QUEJAS Y OBSERVACIONES EN OFICINA PACRI DE LA SUPERVISION. 11. ARQUEOLOGÍA

NO SE REGISTRARON RESTOS CULTURALES SOBRE LA SUPERFICIE DEL TRAZO ESPECÍFICO DEL PROYECTO INTERVENIDO EL DÍA DE HOY; TAMPOCO SE REGISTRÓ HALLAZGOS FORTUITOS DURANTE EL DESARROLLO DE LAS EXCAVACIONES EN LOS DIFERENTES FRENTES O PROGRESIVAS DEL TRAMO III. 12. INCIDENTES

HOY NO SE REGISTRARON INCIDENTES EN OBRA

SIGVIAL

17/04/2023 11:53:01 © Provias Nacional



HOY NO CUENTO CON APOYO DE VEHICULO POR PARTE DE LA SUPERVISION, PARA REALIZAR EL TRABAJO DE CAMPO

13. OTROS

INSPECCIÓN DE LOS TRABAJOS EN CAMPO

-SE REALIZÓ EL CONTROL DE CORTE Y ELIMINACION DE MATERIAL TIERRA SUELTA DE TALUD LADO DERECHO, KM 125+270

-SE REALÍZO EL CONTROL DE CORTE Y ELIMINACION DE MATERIAL TIERRA SUELTA DE TALUD LADO DERECHO, KM 119+170

-SE RÉALÍZO EL CONTROL DE CORTE Y ELIMINACION DE MATERIAL TIERRA SUELTA CON ROCA SUELTA DE TALUD LADO DERECHO, KM 119+050

-SE REALIZO EL CONTROL DE CORTE Y ELIMINACION DE MATERIAL TIERRA SUELTA (DERRUMBE) DE TALUD LADO DERECHO, KM 125+520

-SE REALIZO EL CONTROL DE PERFILADO DE BASE DE MURO DE CONCRETO ARMADO, KM 112+325 A KM 112+385 L/I.

-SE REALIZÓ EL CONTROL DE DESENCOFRADO DE PANTALLA PAÑO 7 DE MURO DE CONCRETO ARMADO, ASI COMO ENCOFRADO DE PANTALLA PAÑOS 4 Y 6 DE MURO DE CONCRETO ARMADO, KM 111+240 A KM 111+295 L/I.

-SE REALIZÓ EL CONTROL DE RELLENO Y COMPACTACION ESTRUCTURAL CON MATERIAL SELECCIONADO DE CAJA RECEPTORA LADO IZQUIERDO DE ALCANTARILLA TMC Ø 36", KM 111+169 L/D.

-SE REALIZO EL CONTROL DE ENCOFRADO DE CUNETA, ASI CÓMO EL CONTROL DE PERFILADO Y COMPACTACION DE CUNETA, KM 104+520 A KM 104+590 L/D

Recomendaciones:

SE EFECTUARON LAS RECOMENDACIONES AL CONTRATISTA, QUE DEBE TENER EN CUENTA LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y LO ESTABLECIDO EN EL EXPEDIENTE TECNICO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EN CAMPO.

EL CONTRATISTA DEBE MANTENER EQUIPO DE CAMPO EN EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y EN EL MANTENIMIENTO DE LA VIA. EL CONTRATISTA DEBE CUMPLIR CON LAS PARTIDAS DIARIAS, ESTABLECIDAS EN EL PLAN SEMANAL.

EL CONTRATISTA DEBE CUMPLIR CON LAS PARTIDAS DIARIAS, ESTABLECIDAS EN EL PLAN SEMANAL. SE RECOMIENDA Y SE HACE EL PEDIDO A PROVIAS NACIONAL REALIZAR LA CONTRATACION DE VEHICULO PARA REALIZAR MI TRABAJO DE CAMPO EN OBRA, NO TENGO EL APOYO CERTERO DE LA PRESTACION DE MOVILIDAD POR PARTE DE LA SUPERVISION.

Auditoria Fecha De Creación: Auditoria Fecha De Edición:

17-04-2023 18-04-2023

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



© Provias Nacional 17/04/2023 11:53:01



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Nivel:

Fecha De Fotografia:

MANUEL GODOFREDO TREJO HUERTA

No Aplica

17-04-2023

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRA PROGRESIVA: KM 125+270 LADO DERECHO CORTE Y ELIMINACION DE MATERIAL TIERRA SUELTA DE TALUD LADO DERECHO

CDescripcion

PERSONAL UTILIZADO: 01 CONTROLADOR, 01 OPERADOR DE MAQUINARIA MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 EXCAVADORA NEUMATICA, 02 VOLQUETES

Foto1:

1



Ver imagen completa

Foto2:



Ver imagen completa

Foto3:



Ver imagen completa

Fecha Toma De Datos:

17-04-2023

© Provias Nacional 17/04/2023 11:53:01



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Nivel:

Fecha De Fotografia:

MANUEL GODOFREDO TREJO HUERTA

No Aplica

17-04-2023

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRA PROGRESIVA: KM 119+170 LADO DERECHO CORTE Y ELIMINACION DE MATERIAL TIERRA SUELTA DE TALUD LADO DERECHO

CDescripcion_

PERSONAL UTILIZADO: 01 CONTROLADOR, 02 VIGIAS, 01 OPERADOR DE MAQUINARIA MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 EXCAVADORA, 04 VOLQUETES

Foto1:

2



Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:



Ver imagen completa

Fecha Toma De Datos:



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Nivel:

Fecha De Fotografia:

MANUEL GODOFREDO TREJO **HUERTA**

No Aplica

17-04-2023

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRA PROGRESIVA: KM 119+050 LADO DERECHO CORTE Y ELIMINACION DE MATERIAL TIERRA SUELTA CON ROCA SUELTA DE TALUD LADO DERECHO

CDescripcion

PERSONAL UTILIZADO: 01 CAPATAZ, 01 CONTROLADOR, 02 VIGIAS, 01 OPERADOR DE MAQUINARIA MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 EXCAVADORA, 04 VOLQUETES

Foto1:

3



Ver imagen completa

Foto2:



Ver imagen completa

Foto3:



Ver imagen completa

Fecha Toma De Datos:

17-04-2023

© Provias Nacional



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Nivel:

Fecha De Fotografia:

MANUEL GODOFREDO TREJO HUERTA

No Aplica

17-04-2023

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRA PROGRESIVA: KM 125+520 LADO DERECHO CORTE Y ELIMINACION DE MATERIAL TIERRA SUELTA (DERRUMBE) DE TALUD LADO DERECHO

CDescripcion__

PERSONAL UTILIZADO: 01 CONTROLADOR, 01 VIGIA, 01 OPERADOR DE MAQUINARIA MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 EXCAVADORA, 03 VOLQUETES

Foto1:

4



Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:



Ver imagen completa

Fecha Toma De Datos:

17-04-2023

© Provias Nacional 17/04/2023 11:53:01



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Nivel:

Fecha De Fotografia:

MANUEL GODOFREDO TREJO HUERTA

No Aplica

17-04-2023

Actividades:

MURO DE CONCRETO ARMADO PROGRESIVA: KM 112+325 A KM 112+385 LADO IZQUIERDO PERFILADO DE BASE DE MURO DE CONCRETO ARMADO

CDescripcion_

PERSONAL UTILIZADO: 01 OFICIAL, 02 PEONES MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: HERRAMIENTAS MANUALES

Foto1:

5

Ver imagen completa

Foto2:



Ver imagen completa

Foto3:



Ver imagen completa

Fecha Toma De Datos:



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Nivel:

Fecha De Fotografia:

MANUEL GODOFREDO TREJO **HUERTA**

No Aplica

17-04-2023

Actividades:

MURO DE CONCRETO ARMADO PROGRESIVA: KM 111+240 A KM 111+295 LADO IZQUIERDO DESENCOFRADO DE PANTALLA PAÑO 7 DE MURO DE CONCRETO ARMADO ENCOFRADO DE PANTALLA PAÑOS 4 Y 6 DE MURO DE CONCRETO ARMADO

CDescripcion

PERSONAL UTILIZADO: 01 CAPATAZ, 04 OPERARIOS, 03 OFICIALES, 04 PEONES MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: PLANCHAS DE TRIPLAY FENÓLICO DE 18 MM, PLANCHAS METÁLICAS, LISTONES DE MADERA HERRAMIENTAS MANUALES, ANDAMIO METALICO, ARNES DE SEGURIDAD Y LINEA DE VIDA

Foto1:

6



Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:



Ver imagen completa

Fecha Toma De Datos:

17-04-2023

© Provias Nacional 17/04/2023 11:53:01



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Nivel:

Fecha De Fotografia:

MANUEL GODOFREDO TREJO **HUERTA**

No Aplica

17-04-2023

Actividades:

ALCANTARILLA TMC Ø 36" PROGRESIVA: KM 111+169 LADO DERECHO
RELLENO Y COMPACTACION ESTRUCTURAL CON MATERIAL SELECCIONADO DE CAJA
RECEPTORA LADO IZQUIERDO DE ALCANTARILLA TMC Ø 36"

CDescripcion

PERSONAL UTILIZADO: 01 OFICIAL, 02 PEONES MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO:

01 APISONADOR TIPO CANGURO, HERRAMIENTAS MANUALES

Foto1:

7



Ver imagen completa

Foto2:



Ver imagen completa

Foto3:



Ver imagen completa

Fecha Toma De Datos:



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Nivel:

Fecha De Fotografia:

MANUEL GODOFREDO TREJO **HUERTA**

No Aplica

17-04-2023

Actividades:

CUNETA

PROGRESIVA: KM 104+520 A KM 104+590 LADO DERECHO ENCOFRADO DE CUNETA PERFILADO Y COMPACTACION DE CUNETA

CDescripcion_

PERSONAL UTILIZADO: 01 CAPATAZ, 04 OPERARRIOS, 04 PEONES, 12 PEONES, 02 VIGIAS, 01 OPERADOR DE MAQUINARIA MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO:

01 RETROEXCAVADORA, HERRAMIENTAS MANUALES

8

Foto1:



Ver imagen completa

Foto2:



Ver imagen completa

Foto3:



Ver imagen completa

Fecha Toma De Datos:





Fotos:



© Provias Nacional 17/04/2023 11:53:01