

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:

Si

Nro Infor me: 66

Fech a Infor me:

20-0 4 -2023

Nombre De La Obra:

Corredor Vial: Huánuco - La Unión-Huallanca, Dv. Antamina/Emp. PE-3N (Tingo Chico) - Nuevas Flores -Llatà - Antamina, Tramo III

Personal Encargado:

MANUEL GODOFREDO TREJO **HUERTA**

Foto Bitacora:

CUADERNO DE OBRA

Ver imagen completa

Foto Bitacora

Ver imagen completa

Foto Bitacora

Ver imagen completa

Foto Bitacora

Ver imagen completa

Foto Bitacora 5:

Foto Bitacora

Ver imagen Ver imagen completa completa

Asunto:

ENTIDAD: PROVÍAS NACIONAL / DIRECCIÓN DE OBRAS

ENTIDAD: PROVIAS NACIONAL / DIRECCION DE OBRAS FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS Y PRESTAMO INTERNACIONAL (BID) CONTRATO DE OBRA N° 127-2018-MTC/20.2 CON LA EMPRESA CONTRATISTA CR20-(CHINA RAILWAY 20 BUREAU GROUP CORPORATIÓN) PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPÉRACIÓN DE CORREDOR VIAL HUÁNUCO-LA UNIÓN-HUALLANCA-DV. ANTAMINA/EMP. PE-3N (TINGO CHICO)-NUEVAS FLORES-LLATA-ANTAMINA", TRAMO III: INICIA (TINGO CHICOPLINTO) KM 102-819 Y CHI MINA (HUALLANCA) KM 150-421 CHICOPUNTO) KM 102+819 Y CULMINA (HUALLANCA) KM 150+421

EMPRESA CONTRATISTA: CHINA RAILWAY 20 BUREAU GROUP CORPORATIÓN (CONTRATO № 127-2018-

SUPERVISIÓN DE OBRA: CONSORCIO SUPERVISOR LOUIS BERGER-HOB (CONTRATO № 144-2018-MTC/20)

PRESUPUESTO DE CONSORCIO SUPERVISOR OI-3: S/ 123'625,905.13 (INC. IGV)

PRESUPUESTO OFERTADO TOTAL: S/ 1241 495,685.46 (INC. IGV)
PRESUPUESTO INICIAL DE OBRA OI-3: S/ 341 566,235.85 (INC. IGV)
PRESUPUESTO ACTUAL DE EJECUCION DE OBRA OI-3: S/ 344 313,944.61 (INC. IGV)

ENTREGA DE TERRENO: 27-11-2020

INICIO DE OBRA: 28-11-2020

PLAZO DE EJECUCION DE OBRA: 660 DIAS TERMINO DE OBRA CONTRACTUAL: 18-09-2022



© Provias Nacional 18/05/2023 07:17:57

Conclusiones:

 TRAMO III DEL KM 102+819 (TINGO CHICO) AL KM 150+421 (HUALLANCA), LONGITUD 47.602 KM: 1. DEL CUADERNO DE OBRA:

ASIENTO № 1738 DEL CONTRATISTA DE FECHA 18-04-2023. ASUNTO: AUTORIZACION MAYORES METRADOS-DERRUMBE KM 111+310 AL KM 111+380.

REFERENCIA: ASIENTO DEL CUADERNO DE OBRA Nº 1723

2. AMPLIACIONES DE PLAZO (PRORROGA AMPLIACION DE PLAZO)
PRÓRROGA AMPLIACION DE PLAZO N° 01 POR 82 DÍAS CALENDARIO (IMPROCEDENTE)
PRÓRROGA AMPLIACION DE PLAZO N° 02 POR 79 DÍAS CALENDARIO (PROCEDENTE)
PRÓRROGA AMPLIACION DE PLAZO N° 03 POR 02 DÍAS CALENDARIO (IMPROCEDENTE)
PRÓRROGA AMPLIACION DE PLAZO N° 04 POR 01 DÍA CALENDARIO (PROCEDENTE)
PRÓRROGA AMPLIACION DE PLAZO N° 05 POR 01 DÍAS CALENDARIO (IMPROCEDENTE)
PRÓRROGA AMPLIACION DE PLAZO N° 06 POR 01 DÍA CALENDARIO (PROCEDENTE)
PRÓRROGA AMPLIACION DE PLAZO N° 07 POR 01 DÍA CALENDARIO (IMPROCEDENTE)
PRÓRROGA AMPLIACION DE PLAZO N° 08 POR 28 DÍAS CALENDARIO (PROCEDENTE)
PRÓRROGA AMPLIACION DE PLAZO N° 13 POR 34 DÍAS CALENDARIO (IMPROCEDENTE)
PRÓRROGA AMPLIACION DE PLAZO N° 14 POR 34 DÍAS CALENDARIO (PROCEDENTE)
PRÓRROGA AMPLIACION DE PLAZO N° 14 POR 34 DÍAS CALENDARIO (PROCEDENTE)
3. EVENTOS COMPENSABI ES

3. EVENTOS COMPENSABLES

3. EVENTOS COMPENSABLES
EVENTO COMPENSABLE N°01.- MEDIANTE CARTA N° 660-21-LMMQ/RCR20-T3
EVENTO COMPENSABLE N°02.- MEDIANTE CARTA N° 313-22-LMMQ/RCR20-T3
EVENTO COMPENSABLE N°03.- MEDIANTE CARTA N° 387-22-LMMQ/RCR20-T3
EVENTO COMPENSABLE N°04.- MEDIANTE CARTA N° 548-22-LMMQ/RCR20-T3
4. PRESUPUESTO ADICIONAL DE OBRA (PAO) - (ADICIONALES DE OBRA)
ADICIONAL N°01/DEDUCTIVO VINCULANTE N°01.- MEDIANTE CARTA N° 155-22-LMMQ/RCR20-T3.
ADICIONAL N°02.- MEDIANTE CITE:CR20-GC-SP-2022/587
ADICIONAL N°03.- MEDIANTE CITE:CR20-GC-SP-2022/322
ADICIONAL N°03.- MEDIANTE CITE:CR20-GC-SP-2022/386

ADICIONAL N°04.- MEDIANTE CITE:CR20-GC-SP-2022/386

5. MAYORES CANTIDADES (MAYORES METRADOS)

MAYORES METRADOS Nº 01.- EN CONCORDANCIA A LA DIRECTIVA Nº 002-2021-MTC/20,

MEDIANTE CARTA N° 2510020-OI.3-CJS-22-263

MAYORES METRADOS N° 02.- EN CONCORDANCIA A LA DIRECTIVA Nº 002-2021-MTC/20.

MEDIANTE CARTA N° 2510020-OI.3-CJS-22-751.
MAYORES METRADOS N° 03.- EN CONCORDANCIA A LA DIRECTIVA № 002-2021-MTC/20,

MEDIANTE CARTA N° 2510020-01.3-CJS-22-887.
MAYORES METRADOS N° 04.- EN CONCORDANCIA A LA DIRECTIVA № 002-2021-MTC/20,

MEDIANTE CARTA N° 2510020-OI.3-CJS-22-981

MAYORES METRADOS N° 05.- EN CONCORDANCIA A LA DIRECTIVA Nº 002-2021-MTC/20, MEDIANTE CARTA N° 2510020-OI.3-CJS-22-1079

MAYORES METRADOS Nº 06.- EN CONCORDANCIA A LA DIRECTIVA Nº 002-2021-MTC/20,

MEDIANTE CARTA N° 2510020-OI.3-CGS-23-014.

6. DEDUCTIVOS

NO HAY DEDUCTIVOS VINCULANTES APROBADOS A LA FECHA

7. PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL

SE REALIZO EL RIEGO DE LA VIA CON AGUA MEDIANTE CISTERNAS PARA EL CONTROL DE LA EMISION DE **POLVO**

TAMBIEN SE SUGIERE QUE SE DEBE TENER UN CRONOGRAMA ADECUADO DE RECOJO DE RESIDUOS SOLIDOS, YA QUE SE OBSERVA ACUMULACION DE RESIDUOS SOLIDOS A LO LARGO DEL TRAMO CARRETERO.

SE ESTA REALIZANDO LA CONFORMACION DE MATERIAL EXCEDENTE PROVENIENTE DE LOS CORTES DE **TALUDES**

8. MANTENIMIENTO VIAL

SE REALIZO MANTENIMIENTO DE LA VIA CON USO DE MAQUINARIA, PARA FACILTAR EL NORMAL TRANSITO VEHICULAR Y PEATONAL A LO LARGO DEL TRAMO CARRETERO.

9. RECURSOS OFERTADOS CONTRATISTA CR20 Y SUPERVISIÓN DE OBRA

A) DE LA EMPRESA CONTRATISTA CR20:

A.1) PERSONAL DE OBRA DE LA EMPRESA CONTRATISTA CR20:

EN CUANTO A SU PERSONAL CLAVE, CUMPLE CON LO NECESARIO. A.2) MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA DE LA EMPRESA CONTRATISTA CR20:

LA CANTIDAD DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DE TRABAJO ES INSUFICIENTE PARA LAS NECESIDADES DE LA **OBRA**

B) DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA:

B.1) PERSONAL DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA: DISPONE DEL PERSONAL DE PROFESIONALES Y PERSONAL TÉCNICO, PARA EL CONTROL DE OBRA.

b).- MAQUINARIA Y EQUIPO:

CANTIDAD DE VEHÍCULOS Y EQUIPO DISPONE DE LO NECESARIO PARA SUS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD.

10. PACRI

SE ATIENDE QUEJAS Y OBSERVACIONES EN OFICINA PACRI DE LA SUPERVISION.

11. ARQUEOLOGÍA

NO SE REGISTRARON RESTOS CULTURALES SOBRE LA SUPERFICIE DEL TRAZO ESPECÍFICO DEL PROYECTO INTERVENIDO EL DÍA DE HOY; TAMPOCO SE REGISTRÓ HALLAZGOS FORTUITOS DURANTE EL DESARROLO DE LAS EXCAVACIONES EN LOS DIFERENTES FRENTES O PROGRESIVAS DEL TRAMO III. 12. INCIDENTES

HOY NO SE REGISTRARON INCIDENTES EN OBRA

13. OTROS

INSPECCIÓN DE LOS TRABAJOS EN CAMPO

-SE REALIZÓ EL CONTROL DE DESENCOFRADO DE CABEZAL-ALEROS DE SALIDA LADO IZQUIERDO, ASI COMO SE REALIZÓ EL CONTROL DESENCOFRADO DE CAJA RECEPTORA LADO DERECHO DE

> SIGVIAL 18/05/2023 07:17:57



ALCANTARILLA TMC Ø 36", KM 125+951.5 -SE REALIZÓ EL CONTROL DE DESENCOFRADO DE CABEZAL -ALEROS DE ENTRADA LADO DERECHO, ASI COMO EL CONTROL DE DESENCOFRADO DE CABEZAL -ALEROS DE SALIDA LADO IZQUIERDO DE ALCANTARILLA TMC Ø 36", KM 124+250.36.

-SE REALIZÓ LOS CONTROLES DE MEJORAMIENTO DE SUELOS: COLOCACION Y COMPACTACION DE MATERIAL ESTRUCTURAL EN PLATAFORMA, KM 124+060 A KM 124+180

-SE REALIZO EL CONTROL DE CORTE Y ÉLIMINACIÓN DE MATERIAL TIERRA SUELTA DE TALUD LADO DERECHO, KM 119+040

-SE REALÍZO EL CONTROL DE CORTE Y ELIMINACION DE MATERIAL TIERRA SUELTA DE TALUD LADO DERECHO, ALTURA 12 M APROXIMADAMENTE, KM 119+130

-SE REALIZÓ EL CONTROL DE ENCOFRADO DE CAJA DISIPADORA LADO IZQUIERDO, ASI COMO EL CONTROL DE ARMADO DE ESTRUCTURA DE FIERRO DE LOSA INFERIOR DE MARCO LADO DERECHO , TAMBIEN CONTROL DEEXCAVACION DE CANAL DE SALIDA LADO DERECHO DE ALCANTARILLA MC 0.7X1.4, KM 132+264.7

-SE REALIZÓ EL CONTROL DE ENCOFRADO DE CAJA RECEPTORA DE LADO IZQUIERDO DE ALCANTARILLA

TMC Ø 36", KM 134+329. -SE REALIZO EL CONTROL DE ELABORACIÓN DE MEZCLA DE CONCRETO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO F'C=140 KG/CM2 (4 M3) EN REVESTIMIENTO DE PIEDRA EMBOQUILLADA e=0.15 M DE CANAL DE SALIDA DE ALCANTARILLA TMC Ø 36", KM 134+803 L/D.
-SE REALIZÓ EL CONTROL DE RELLENO Y COMPACTACION ESTRUCTURAL CON MATERIAL SELECCIONADO, LADO DERECHO DE ALCANTARILLA TMC Ø 48", KM 137+089.90
-SE REALIZÓ EL CONTROL DE ENCOFRADO DE PAREDES DE MARCO, ASI COMO EL CONTROL DE ENCOFRADO DE LOSA DE CAREZAL DE SALIDA TAMBIÉN COMO EL CONTROL DE ENCOFRADO DE LOSA DE CAREZAL DE SALIDA TAMBIÉN COMO EL CONTROL DE ENCOFRADO DE LOSA DE CAREZAL DE SALIDA TAMBIÉN COMO EL CONTROL DE ENCOFRADO DE LOSA DE CAREZAL DE SALIDA TAMBIÉN COMO EL CONTROL DE ENCOFRADO DE ALEROS

ENCOFRADO DE LOSA DE CABEZAL DE SALIDA, TAMBIEN COMO EL CONTROL DE ENCOFRADO DE ALEROS DE SALIDA DE ALCANTARILLA MC 1X1, KM 138+526 L/D.

-SE REALIZÓ EL CONTROL DE ELABÓRACIÓN DE MEZCLA DE CONCRETO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 (2.5 M3) EN SOLADO DE LOSA DE APROXIMACION, ASI COMO EL CONTROL DE DESNCOFRADO DE VEREDA DE PUENTE CHARAN, KM 140+685.27

Recomendaciones:

SE EFECTUARON LAS RECOMENDACIONES AL CONTRATISTA, QUE DEBE TENER EN CUENTA LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y LO ESTABLECIDO EN EL EXPEDIENTE TECNICO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EN CAMPO

EL CONTRATISTA DEBE MANTENER EQUIPO DE CAMPO EN EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y EN EL

MANTENIMIENTO DE LA VIA. EL CONTRATISTA DEBE CUMPLIR CON LAS PARTIDAS DIARIAS, ESTABLECIDAS EN EL PLAN SEMANAL SE RECOMIENDA Y SE HACE EL PEDIDO A PROVIAS NACIONAL REALIZAR LA CONTRATACION DE VEHICULO PARA REALIZAR MI TRABAJO DE CAMPO EN OBRA, NO TENGO EL APOYO CERTERO DE LA PRESTACION DE MOVILIDAD POR PARTE DE LA SUPERVISION.

Auditoria Fecha De Creación: Auditoria Fecha De Edición:

20-04-2023 18-05-2023

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



18/05/2023 07:17:57 © Provias Nacional



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Nivel:

Fecha De Fotografia:

MANUEL GODOFREDO TREJO HUERTA

No Aplica

20-04-2023

Actividades:

ALCANTARILLA TMC Ø 36"
PROGRESIVA: KM 125+951.5 LADO IZQUIERDO
DESENCOFRADO DE CABEZAL-ALEROS DE SALIDA LADO IZQUIERDO DE ALCANTARILLA TMC
DESENCOFRADO DE CAJA RECEPTORA LADO DERECHO DE ALCANTARILLA TMC Ø 36"

CDescripcion

PERSONAL UTILIZADO: 01 OPERARIO, 01 OFICIAL, 01 PEON MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: HERRAMIENTAS MANUALES

Foto1:

1



Ver imagen completa

Foto2:



Ver imagen completa

Foto3:



Ver imagen completa

Fecha Toma De Datos:

20-04-2023

© Provias Nacional

18/05/2023 07:17:57



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Nivel:

Fecha De Fotografia:

MANUEL GODOFREDO TREJO HUERTA

No Aplica

20-04-2023

Actividades:

ALCANTARILLA TMC Ø 36"
PROGRESIVA: KM 124+250.36 LADO DERECHO Y LADO IZQUIERDO
DESENCOFRADO DE CABEZAL -ALEROS DE ENTRADA LADO DERECHO DE ALCANTARILLA TMC
DESENCOFRADO DE CABEZAL -ALEROS DE SALIDA LADO IZQUIERDO DE ALCANTARILLA TMC Ø
36"

CDescripcion

PERSONAL UTILIZADO: 01 OPERARIO, 01 OFICIAL, 03 PEONES MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: HERRAMIENTAS MANUALES

Foto1:

2



Ver imagen completa

Foto2:



Ver imagen completa

Foto3:



Ver imagen completa

Fecha Toma De Datos:



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Nivel:

Fecha De Fotografia:

MANUEL GODOFREDO TREJO **HUERTA**

No Aplica

20-04-2023

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRA PROGRESIVA: KM 119+040 LADO DERECHO CORTE Y ELIMINACION DE MATERIAL TIERRA SUELTA DE TALUD

CDescripcion

PERSONAL UTILIZADO: 01 CAPATAZ, 01 CONTROLADOR, 02 VIGIAS, 01 OPERADOR DE MAQUINARIA MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 EXCAVADORA, 04 VOLQUETES

Foto1:

3



Ver imagen completa



Ver imagen completa



Ver imagen completa

Fecha Toma De Datos:

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Nivel:

Fecha De Fotografia:

MANUEL GODOFREDO TREJO **HUERTA**

No Aplica

20-04-2023

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRA PROGRESIVA: KM 119+130 LADO DERECHO CORTE Y ELIMINACION DE MATERIAL TIERRA SUELTA DE TALUD, ALTURA 12 M APROXIMADAMENTE

CDescripcion

PERSONAL UTILIZADO: 01 CAPATAZ, 01 CONTROLADOR, 01 PEON, 01 VIGIA, 01 OPERADOR DE MAQUINARIA MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 EXCAVADORA, 02 VOLQUETES

Foto1:

4



Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:



Ver imagen completa

Fecha Toma De Datos:



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Nivel:

Fecha De Fotografia:

MANUEL GODOFREDO TREJO **HUERTA**

No Aplica

20-04-2023

Actividades:

ALCANTARILLA MC 0.7X1.4 PROGRESIVA: KM 132+264.7 LADO DERECHO
ENCOFRADO DE CAJA DISIPADORA DE ALCANTARILLA MC
ARMADO DE ESTRUCTURA DE FIERRO DE LOSA INFERIOR DE MARCO DE ALCANTARILLA MC EXCAVACION DE CANAL DE SALIDA DE ALCANTARILLA MC 0.7X1.4

CDescripcion_

PERSONAL UTILIZADO:
01 OPERARIO, 01 OFICIAL, 04 PEONES
MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO:
PLANCHAS DE TRIPLAY FENÓLICO DE 18 MM, PLANCHAS METÁLICAS, LISTONES DE MADERA, HERRAMIENTAS MANUALES

Foto1:

5



Ver imagen completa

Foto2:



Ver imagen completa

Foto3:



Ver imagen completa

Fecha Toma De Datos:



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Nivel:

Fecha De Fotografia:

MANUEL GODOFREDO TREJO **HUERTA**

No Aplica

20-04-2023

Actividades:

ALCANTARILLA TMC Ø 36" PROGRESIVA: KM 134+329 LADO IZQUIERDO ENCOFRADO DE CAJA RECEPTORA DE ALCANTARILLA TMC Ø 36"

CDescripcion_

PERSONAL UTILIZADO: 01 OPERARIO, 01 OFICIAL, 01 PEON MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: PLANCHAS DE TRIPLAY FENÓLICO DE 18 MM, PLANCHAS METÁLICAS, LISTONES DE MADERA, HERRAMIENTAS MANUALES

6

Foto1:



Ver imagen completa

Foto2:



Ver imagen completa

Foto3:



Ver imagen completa

Fecha Toma De Datos:



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Nivel:

Fecha De Fotografia:

MANUEL GODOFREDO TREJO **HUERTA**

No Aplica

20-04-2023

Actividades:

ALCANTARILLA TMC Ø 36" PROGRESIVA: KM 134+803 LADO DERECHO
COLOCACIÓN DE CONCRETO F'C=140 KG/CM2 (4 M3) EN REVESTIMIENTO DE PIEDRA
EMBOQUILLADA e=0.15 M DE CANAL DE SALIDA DE ALCANTARILLA TMC Ø 36"

CDescripcion

PERSONAL UTILIZADO: 01 CAPATAZ, 01 OPERARIO, 01 OFICIAL, 04 PEONES MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: HERRAMIENTAS MANUALES, 01 VOBRADORA DE CONCRETO, 01 CAMION CONCRETERO MIXER

Foto1:

7



Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:



Ver imagen completa

Fecha Toma De Datos:



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Nivel:

Fecha De Fotografia:

MANUEL GODOFREDO TREJO **HUERTA**

No Aplica

20-04-2023

Actividades:

ALCANTARILLA TMC Ø 48"

PROGRESIVA: KM 137+089.90 LADO DERECHO RELLENO Y COMPACTACION ESTRUCTURAL CON MATERIAL SELECCIONADO DE ALCANTARILLA TMC Ø 48"

CDescripcion

PERSONAL UTILIZADO: 01 OPERARIO, 01 OFICIAL, 01 PEON, 01 OPERADOR DE MAQUINARIA MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO:

HERRAMIENTAS MANUALES, 01 APISONADOR TIPO CANGURO, 01 RODILLO COMPACTADOR DE 8

Foto1:

8



Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:



Ver imagen completa

Fecha Toma De Datos:



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Nivel:

Fecha De Fotografia:

MANUEL GODOFREDO TREJO **HUERTA**

No Aplica

20-04-2023

Actividades:

ALCANTARILLA MC 1X1
PROGRESIVA: KM 138+526 LADO DERECHO
ENCOFRADO DE PAREDES DE MARCO DE ALCANTARILLA
ENCOFRADO DE LA FRADO DE CABZALDA DE SALIDA DE ALCANTARILLA ENCOFRADO DE ALEROS DE SALIDA DE ALCANTARILLA MC 1X1

CDescripcion_

PERSONAL UTILIZADO:
01 OPERARIO, 01 OFICIAL, 01 PEON
MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO:
PLANCHAS DE TRIPLAY FENÓLICO DE 18 MM, PLANCHAS METÁLICAS, LISTONES DE MADERA, HERRAMIENTAS MANUALES

Foto1:

9



Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:



Ver imagen completa

Fecha Toma De Datos:



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Nivel:

Fecha De Fotografia:

MANUEL GODOFREDO TREJO HUERTA

No Aplica

20-04-2023

Actividades:

PUENTE CHARAN PROGRESIVA: KM 140+685.27 COLOCACIÓN DE CONCRETO F´C=100 KG/CM2 (2.5 M3) EN SOLADO DE LOSA DE APROXIMACION

CDescripcion

PERSONAL UTILIZADO: 01 CAPATAZ, 01 OPERARIO, 01 OFICIAL, 04 PEONES MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 CAMION CONCRETERO MIXER, HERRAMIENTAS MANUALES

F-4-4

10



Ver imagen completa



Ver imagen completa



Ver imagen completa

Fecha Toma De Datos:





Fotos:



© Provias Nacional 18/05/2023 07:17:57