



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 003	<b>Fecha Informe:</b> 16 - 06 - 2023	<b>Nombre De La Obra:</b> Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Patahuasi - Yauri- Sicuani, tramo: Colpahuayco- Langui	<b>Personal Encargado:</b> AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER
---------------------------------	----------------------------	---	---	---

<b>Foto Bitacora:</b>  <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 2:</b>  <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 3:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 4:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 5:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 6:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>
---	---	--	--	--	--

#### Asunto:

Nombre de la Obra : "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI – YAURI – SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO - LANGUI"  
 Licitación Pública : N° 0006-2020-MTC/20  
 Entidad : Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL  
 Administrador de Contratos : Ing. Percy Jurado Carrasco  
 Ubicación de la Obra : Distritos de Langui y Sicuani, Provincia de Canas – Canchis, Departamento de Cusco  
 Contratista : CONSORCIO VIAL WARI (IPESA HYDRO S.A. y J.C. CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.)  
 Residente de Obra : Ing. Julio Cesar Ojeda Mantari  
 Contrato de la Obra : N°056–2021–MTC/20.2, suscrito el 01/06/2021  
 Modalidad del Contrato : A Precios Unitarios  
 Adenda de Contrato : Hasta la fecha no se ha solicitado  
 Presupuesto Base : S/. 27,760,775.67  
 Presupuesto Ofertado : S/. 24,984,698.12  
 Monto del Contrato Original : S/. 24,984,698.12  
 Prestación Adicionales de Obra N°07 y Deductivo Vinculante N° 07 : Mediante Resolución Directoral N° 1810-2022-MTC/20 de fecha 12 de diciembre del 2022, la Entidad Aprueba la Prestación Adicional de Obra N° 07 – "COMPONENTE MEZCLA ASFÁLTICA" y Presupuesto Deductivo Vinculante N° 07  
 Presupuesto Prestación Adicionales de Obra N°07 : S/. 3,659,825.00 Inc. IGV  
 Presupuesto Deductivo Vinculante N°07 : S/. 2,731,019.12 Inc. IGV

Plazo Inicial de Ejecución de la Obra : 210 días calendario  
 Entrega de Terreno : 17/06/2021  
 Fecha de Inicio de Obra : 18/06/2021

Decisión de la JRD respecto a la Controversia N° 08 : Mediante CN-1409-2023-CARD-CIP-CDL de fecha 27.02.2023 el Secretario Arbitral remite la decisión de la JRD respecto a la controversia N° 08, considerando que el Contratista debe incorporar de la PAO N° 05 a partir del 18.09.2022 y el resultado final que se obtenga determinará la ampliación de plazo N° 08, por lo cual de acuerdo a la decisión de la JRD se otorga 44 días calendario de Ampliación de Plazo N° 08.



**Conclusiones:**

Asiento del Cuaderno de Obra  
Entidad contratante: MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL (PROVIAS NACIONAL)  
Obra: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI - YAURI - SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO - LANGUI  
Contratista: CONSORCIO VIAL WARI  
Número de asiento: 1078  
Título: ASIENTO N° 1 102, DEL SUPERVISOR, 16.06.2023  
Fecha y Hora 16/06/2023 20:31  
Usuario: ANGELINO VALENZUELA, VICTOR HUGO ALEJANDRO  
Rol: SUPERVISOR DE OBRA  
Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: EN REFERENCIA AL ASIENTO N° 1101 DEL RESIDENTE DE OBRA, SOBRE LOS TRABAJOS QUE SE VIENE REALIZANDO, EFECTIVAMENTE SE DESARROLLARON LAS LABORES DE RECONFORMACIÓN DE LA BASE GRANULAR, IMPRIMACIÓN DE LA BASE GRANULAR, VACIADO DE CONCRETO PARA LOS BORDILLOS Y TRABAJOS DE LAS DESCARGAS DEL SUBDREN DONDE ESTAS ACTIVIDADES SE REALIZARON EN LAS PROGRESIVAS SEÑALADAS POR EL CONTRATISTA DE LA CUAL LA SUPERVISIÓN REALIZO LOS CONTROLES RESPECTIVOS. EL CONTRATISTA DEBERÁ DE EMPEZAR CON PRONTITUD LOS TRABAJOS DE LA PARTIDA 520.A ELEMENTO MURO DE SUELO REFORZADO SEGÚN LO QUE INDICA EL EXPEDIENTE TÉCNICO Y ASÍ NO GENERAR UN ATRASO EN LA COLOCACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN LOS TRAMOS CONSIGNADOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE SUELO REFORZADO. POR OTRO LADO, EL DÍA DE HOY 16.06.2023 NO SE REALIZARON TRABAJOS DEL COLOCADO DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE DEBIDO A LA FALTA DE MATERIAL AGREGADO TRANSPORTADO DESDE LA CANTERA SANTA FE DE ESPINAR COMO INDICA EL EXPEDIENTE DE LA PAO N°07, POR LO QUE SE INSTA AL CONTRATISTA ABASTECER EL MATERIAL AGREGADO, ASÍ MISMO EL PEN ASFÁLTICO, FILLER Y OTROS INSUMOS QUE COMPOENEN EL MAC DE MANERA PERMANENTE PARA CONTINUAR CON EL COLOCADO DE LA CARPETA ASFÁLTICA Y ASÍ EVITAR ATRASOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Asiento del Cuaderno de Obra  
Entidad contratante: MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL (PROVIAS NACIONAL)  
Obra: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI - YAURI - SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO - LANGUI  
Contratista: CONSORCIO VIAL WARI  
Número de asiento: 1077  
Título ASIENTO N° 1097, TRABAJO DE CAMPO  
Fecha y Hora 16/06/2023 19:41  
Usuario: OJEDA MANTARI, JULIO CESAR  
Rol: RESIDENTE DE OBRA  
Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: MEDIANTE EL PRESENTE ASIENTO INDICAMOS QUE SE VIENE REALIZANDO LA RECONFORMACION DE LA BASE GRANULAR ENTRE EL KM 24+600 AL KM 24+850, EMPLANTILLADO PARA BASE GRANULAR KM 24+000 AL KM 24+300, IMPRIMACION DE BASE RECONFORMADA KM 22+2860 AL KM 23+2290, CONCRETO EN BORDILLOS KM 29+588 AL KM 29+606, ASI MISMO DESCARGA DE SUBDRENAJE EN EL KM 23+160

Asiento de Referencia: NINGUNO

**Recomendaciones:**

Se recomienda a la Contratista el mantenimiento de la vía principal, puesto que existen tramos sin pavimentar que están generando la exposición de partículas suspendidas (polvo). haciendo la falta de riego de agua.

**Auditoria Fecha De Creación:**

20-06-2023

**Auditoria Fecha De Edición:**

20-06-2023

**PANEL FOTOGRAFICO**

**Panel Fotográfico**



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

16-06-2023

**Actividades:**

planta de asfalto 23+400

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

1 Trabajos de mantenimiento a equipo, caldera, de planta de asfalto

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

16-06-2023

### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

16-06-2023

**Actividades:**

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

2 progresiva 19+990 inicio de tramo

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

16-06-2023



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

16-06-2023

**Actividades:**

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

prog. 19+980

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

16-06-2023

### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

16-06-2023

**Actividades:**

construcción de subdren

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

zona de ubicación de subdren

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

15-06-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

**Nivel:**

Leve

**Fecha De Fotografia:**

16-06-2023

**Actividades:**

construcción de canal cuneta

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

prog. 27+640

5

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

16-06-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

16-06-2023

**Actividades:**

Planta de asfalto 23+240

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

6

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

16-06-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

16-06-2023

**Actividades:**

planta de asfalto 23+400

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

7

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

16-06-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

16-06-2023

**Actividades:**

abastecimiento de material

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

8

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

16-06-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

16-06-2023

**Actividades:**

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

9

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

15-06-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

16-06-2023

**Actividades:**

abastecimiento de material

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

para preparación de mezcla asfáltica

10

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

16-06-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

11

**Personal Encargado:**

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

16-06-2023

**Actividades:**

abastecimiento de material granular

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

para preparación de mezcla asfaltica

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

16-06-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

12

**Personal Encargado:**

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

16-06-2023

**Actividades:**

tren de asfalto

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

22+780

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

16-06-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

13

**Personal Encargado:**

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

**Nivel:**

Leve

**Fecha De Fotografia:**

16-06-2023

**Actividades:**

deflectometria

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

viga belkelman 22+920

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

16-06-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

14

**Personal Encargado:**

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

16-06-2023

**Actividades:**

construcción de subdren

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

prog. 24+160

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

16-06-2023