



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b>	<b>Nro Informe:</b> 021	<b>Fecha Informe:</b> 07 - 07 - 2023	<b>Nombre De La Obra:</b> Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Patahuasi - Yauri- Sicuani, tramo: Colpahuayco- Langui	<b>Personal Encargado:</b> AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER		
<b>Foto Bitacora:</b> 	<b>Foto Bitacora 2:</b> 	<b>Foto Bitacora 3:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 4:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 5:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 6:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	

**Asunto:**

REPORTE N° 021 - 07 DE JULIO DEL 2023  
 Nombre de la Obra : "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI – YAURI – SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO - LANGUI"  
 Licitación Pública : N° 0006-2020-MTC/20  
 Entidad : Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL  
 Administrador de Contratos : Ing. Percy Jurado Carrasco  
 Ubicación de la Obra : Distritos de Langui y Sicuani, Provincia de Canas – Canchis, Departamento de Cusco  
 Contratista : CONSORCIO VIAL WARI (IPESA HYDRO S.A. y J.C. CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.)  
 Residente de Obra : Ing. Julio Cesar Ojeda Mantari  
 Contrato de la Obra : N°056–2021–MTC/20.2, suscrito el 01/06/2021  
 Modalidad del Contrato : A Precios Unitarios  
 Adenda de Contrato : Hasta la fecha no se ha solicitado  
 Presupuesto Base : S/. 27,760,775.67  
 Presupuesto Ofertado : S/. 24,984,698.12  
 Monto del Contrato Original : S/. 24,984,698.12



**Conclusiones:**

Número de asiento: 1114  
Fecha y Hora: 07/07/2023 19:37  
Título: ASIENTO N° 1138, TRABAJOS DE CAMPO  
Usuario: OJEDA MANTARI, JULIO CESAR  
Rol: RESIDENTE DE OBRA  
Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS  
Descripción: EL DÍA DE HOY SE HA EJECUTANDO LA PARTIDA DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE PRIMERA CAPA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 19+805 AL KM 19+880 CARRIL DERECHO Y ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 19+805 AL KM 19+880 CARRIL IZQUIERDO, DEL MISMO MODO SE EJECUTO LA SEGUNDA CAPA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 19+805 AL KM 19+890 CARRIL DERECHO Y ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 19+805 AL KM 19+885 CARRIL IZQUIERDO OBTENIENDO RESULTADOS SATISFACTORIOS EN LAS PRUEBAS DE CALIDAD TANTO EN PRODUCCIÓN COMO EN COLOCACIÓN DE MAC. PARA EL DIA DE MAÑANA SE SOLICITA AUTORIZACIÓN A LA SUPERVISIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA PARTIDA DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE SEGUNDA CAPA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 23+700 AL KM 24+100. PARA INFORMAR A LA SUPERVISIÓN QUE CONTINUA EL ABASTECIMIENTO DE ARENA CHANCADA DE LA CANTERA DE ESPINAR. EL DIA DE HOY HAN LLEGADO DOS (02) TANCADAS DE PEN Y TREINTA (30) TONELADAS DE FILLER. ASI MISMO MEDIANTE LA CARTA N° 129-2023-CVW, SE ALCANZA EL SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SCTR) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.

Número de asiento: 1115  
Fecha y Hora: 07/07/2023 19:48  
Título : ASIENTO N° 1 139, DEL SUPERVISOR, 07.07.2023  
Usuario: ANGELINO VALENZUELA, VICTOR HUGO ALEJANDRO  
Rol: SUPERVISOR DE OBRA  
Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS  
Descripción: CON RESPECTO AL ASIENTO N° 1138, SOBRE EL AVANCE FÍSICO, EN LA PRESENTE JORNADA SE VERIFICA PRODUCCIÓN DEL MAC EN LA PLANTA DE ASFALTO DE 06 CAMIONES VOLQUETE DE 15 M3 Y SE EXTIENDE UN APROXIMADO DE 80 M DE LONGITUD EN AMBOS SENTIDOS Y EN DOS CAPAS EN LAS PROGRESIVAS INDICADAS POR EL CONTRATISTA.  
SOBRE LA AUTORIZACIÓN PARA EL DIA DE MAÑANA DE LA COLOCACIÓN DE LA SEGUNDA CAPA DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 23+700 AL KM 24+100 AMBOS CARRILES, ESTA ES PROCEDENTE POR HABER SIDO VERIFICADO DICHO TRAMO CON PRIMERA CAPA DE COLOCADO DE MAC CONCLUIDA. CON CARTA N° 106-2023-TEC4\_RL/PVN DE FECHA 06.07.2023 SE REMITE A LA ENTIDAD LA VALORIZACIÓN N° 22 DEL CONTRATO PRINCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023. CON CARTA N° 107-2023-TEC4\_RL/PVN DE FECHA 06.07.2023 SE REMITE A LA ENTIDAD LA VALORIZACIÓN N° 10 DE LA PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N° 05 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.  
CON CARTA N° 108-2023-TEC4\_RL/PVN DE FECHA 06.07.2023 SE REMITE A LA ENTIDAD LA VALORIZACIÓN N° 04 DE LA PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N° 06 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023. CON CARTA N° 109-2023-TEC4\_RL/PVN DE FECHA 06.07.2023 SE REMITE A LA ENTIDAD LA VALORIZACIÓN N° 01 DE LA PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N° 07 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023. CON CARTA N° 110-2023-TEC4\_RL/PVN DE FECHA 06.07.2023 SE REMITE A LA ENTIDAD EL INFORME DE APLICACIÓN DE OTRAS PENALIDADES POR AUSENCIA DEL PERSONAL ACREDITADO O DEBIDAMENTE SUSTITUIDO EN OBRA. CON CARTA N° 115-2023-TEC4\_JS/PVN DE FECHA 07.07.2023 SE REMITE AL CONTRATISTA LA DISPOSICIÓN DE LA ENTREGA DE LOS SCTR – SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023. CON CARTA N° 116-2023-TEC4\_JS/PVN DE FECHA 07.07.2023 SE REMITE AL CONTRATISTA EL INFORME DE LA EXISTENCIA DE BAÑOS PORTÁTILES EN OBRA.

**Recomendaciones:**

Los tramos a nivel de base o con falta de conformación son tramos con pronunciada presencia de partículas suspendidas (polvo). haciendo la falta de riego de agua; siendo esto motivo para que los usuarios de la vía manifiesten sus quejas y malestar.. Se recomienda a la Contratista el mantenimiento de la vía principal. asi como la falta de letrinas para el personal obrero.

**Auditoria Fecha De Creación:**

10-07-2023

**Auditoria Fecha De Edición:**

10-07-2023

**PANEL FOTOGRAFICO**

**Panel Fotográfico**



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

07-07-2023

**Actividades:**

COLOCACION DE MAC

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

1 Trabajos de limpieza de plataforma imprimada prog. 19+830

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

07-07-2023

### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

07-07-2023

**Actividades:**

COLOCACION DE MAC

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

2 Abastecimiento de combustible a compresora, para sopleteo de superficie, y utilización de martillo neumático para nivelar empalme de pavimento antiguo prog 19+830

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

07-07-2023



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

07-07-2023

**Actividades:**

COLOCACION DE MAC

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

3 Trabajos de limpieza de plataforma 19+830

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

07-07-2023

### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

07-07-2023

**Actividades:**

COLOCACION DE MAC

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

4 Colocación de mezcla asfáltica en caliente en primera capa prog. 19+830

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

07-07-2023