

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Nro **Fech** Nombre De La Obra: Personal Encargado: Bitacora: Infor CUTIPA MONZON NESTOR Construcción de la Vía de Infor me: Evitamiento a la Ciudad de Abancay **ARNULFO** Si me: 119-2023-1 5 - 0 7 -**ABAN** CAY-2023 NAC Μ ESC-D 0

Foto Bitacora: **Foto Bitacora Foto Bitacora Foto Bitacora Foto Bitacora Foto Bitacora**

Ver imagen

completa Ver imagen Ver imagen Ver imagen Ver imagen Ver imagen completa completa completa completa completa

Asunto:

INFORME N° 119-2023-ABANCAY-NACM-ESC-DO PVN-MTC

REPORTE DEL SABADO 15 DE JULIO DEL 2023

PVN-MTC

CONTRATISTA : CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD SUCURSAL DEL PERÚ /

CONTRATO N° 019-2021-MTC/20.2

SUPERVISION: CONSORCIO SUPERVISOR CIUDAD ABANCAY / CONTRATO Nº 017-2020-

MTC/20.2

ESTADO DE LA OBRA : EN EJECUCION. CLIMA: MUY SOLEADO DESPEJADO.

Conclusiones:

SE REALIZO RECORRIDO DE MONITOREO DE LA OBRA.

SE TIENE DOS FRENTES DE TRABAJO DE CORTE EN LAS PROGRESIVAS KM 08+200 Y EN EL KM 12+160 ASI TAMBIEN SE ESTA TRABAJANDO EN OBRAS DE ARTE ALCANTARILLAS COMO SE APRECIA EN EL PANEL **FOTOGRAFICO**

ADEMAS SE VIENE REALIZANDO EL MANTENIMIENTO DE VIA Y DESVIOS

SE TIENE LA SIGUIENTE MAQUINARIA CONTRATISTA:

05 EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS 52 VOLQUETES DE 15 M3

03 CAMIONES CISTERNA DE AGUA

01 CARGADO S/NEUMATICO

01 MOTONIVELADORA

01 RODILLO VIBRATORIO 01 RETROEXCAVADORA

01 MINICARGADOR

01 TRACTOR D-8 S/O

EQUIPO SUPERVISION:

03 CAMIONESTAS PICK UP 4X4

01 MINIVAN

Recomendaciones:

NINGUNA.

Auditoria Fecha De Creación: Auditoria Fecha De Edición:

15-07-2023 17-07-2023

SIGVIAL

© Provias Nacional 16/07/2023 11:35:19

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Nivel:

Fecha De Fotografia:

CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

No Aplica

15-07-2023

Actividades:

UBICACION: KM 0+000

VERIFICACION DE INICIO DE TRAMO DE LA OBRA

CONTROL DE ACARREO DE MATERIAL DE CORTE HACIA EL DME 13

CDescripcion____

CONTROL DE MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LOS VOLQUETES CON RESPECTO AL ACARREO DE MATERIAL

CONTROL DE TRANSITO DE LAS VIGIAS EN EL SECTOR WARI

Foto1:



Ver imagen completa

Foto2:



Ver imagen completa

Foto3:



Ver imagen completa

Fecha Toma De Datos:

15-07-2023

© Provias Nacional



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Nivel:

Fecha De Fotografia:

CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

No Aplica

15-07-2023

Actividades:

UBICACION: TRAMO DE LAS PROGRESIVAS KM 5+600 AL KM 5+800

MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE

CDescripcion

MAQUINARIA: 01 MOTONIVELADORA 01 RODILLO VIBRATORIO 01 CAMION CISTERNA DE AGUA

Foto1:

2



Ver imagen completa

Foto2:



Ver imagen completa

Foto3:



Ver imagen completa

Fecha Toma De Datos:

15-07-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Nivel:

Fecha De Fotografia:

CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

No Aplica

15-07-2023

Actividades:

UBICACION: KM 08+200

MOVIMIENTO DE TIERRAS - CORTE CERRADO

CDescripcion

MAQUINARIA:

02 EXCAVADORAS S/O 26 VOLQUETES DE 15 M3 01 CAMION CISTERNA DE AGUA

Foto1:

3



Ver imagen completa

Foto2:



Ver imagen completa

Foto3:



Ver imagen completa

Fecha Toma De Datos:

15-07-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Nivel:

Fecha De Fotografia:

CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO No Aplica

15-07-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 11+920

OBRAS DE ARTE - ALCANTARILLA TMC 36"

CDescripcion_

RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO

01 RETROEXCAVADORA 01 MINICARGADOR

Foto1:

4



Ver imagen completa

Foto2:



Ver imagen completa

Foto3:



Ver imagen completa

Fecha Toma De Datos:

15-07-2023

16/07/2023 11:35:19 © Provias Nacional