

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Nro **Fech** Nombre De La Obra: Personal Encargado: Bitacora: Infor CUTIPA MONZON NESTOR Construcción de la Vía de Infor me: Evitamiento a la Ciudad de Abancay **ARNULFO** Si me: 137-2023-0 8 -**ABAN** 0 8 -CAY-2023 NAC M ESC-D 0 PVN-MTC

Foto Bitacora: **Foto Bitacora Foto Bitacora Foto Bitacora Foto Bitacora Foto Bitacora**

Ver imagen completa

Ver imagen Ver imagen Ver imagen Ver imagen Ver imagen completa completa completa completa completa

Asunto:

INFORME N° 137-2023-ABANCAY-NACM-ESC-DO PVN-MTC

REPORTE DEL MARTES 08 DE AGOSTO DEL 2023

CONTRATISTA : CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD SUCURSAL DEL PERÚ / CONTRATO N° 019-2021-MTC/20.2

SUPERVISION: CONSORCIO SUPERVISOR CIUDAD ABANCAY / CONTRATO Nº 017-2020-

MTC/20.2

ESTADO DE LA OBRA : EN EJECUCION.

CLIMA: NUBLADO POR LA MAÑANA Y MUY SOLEADO DESPEJADO POR LA TARDE.

Conclusiones:

SE REALIZO RECORRIDO DE MONITOREO DE LA OBRA.

SE TIENE LA SIGUIENTE MAQUINARIA CONTRATISTA:

05 EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS 60 VOLQUETES DE 15 M3

03 CAMIONES CISTERNA DE AGUA

01 CARGADOR S/NEUMATICO

02 MOTONIVELADORAS

01 RODILLO VIBRATORIO 02 RETROEXCAVADORA

01 MINICARGADOR

01 TRACTOR D-8 S/O

EQUIPO SUPERVISION: 03 CAMIONESTAS PICK UP 4X4 01 MINIVAN

Recomendaciones:

PARA EL CONTRATISTA CRTG, EL MATERIAL SUMINISTRADO (AGREGADO) PARA EL CONCRETO DEBE ESTAR LIMPIO, POR LO QUE EL CONTROL DE CALIDAD DEBE TRAER DE CANTERA CON PROCESO DE LIMPIEZA EN LA EXTRACCION, SE PIERDE TIEMPO QUE EN PIE DE OBRA SE REALICE ESTA ACTIVIDAD DE LIMPIEZA DEL AGREGADO.

Auditoria Fecha De Creación: Auditoria Fecha De Edición:

08-08-2023 09-08-2023

PANEL FOTOGRAFICO



© Provias Nacional 09/08/2023 07:07:53

Panel Fotográfico

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Nivel: No Aplica

Fecha De Fotografia:

CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

08-08-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 3+540

MOVIMIENTO DE TIERRAS

CDescripcion_

CORTE EN PLATAFORMA DE LA VIA

01 EXCAVADORAS S/O 24 VOLQUETES DE 15 M3 01 CAMION CISTERNA DE AGUA

Foto1:

1



Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa



Ver imagen completa

Fecha Toma De Datos:



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Nivel:

Fecha De Fotografia:

CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

No Aplica

08-08-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 2+220

EXPLANACION PARA ACOPIO DE MATERIAL DE RELLENO

CDescripcion_

01 EXCAVADORA S/O 01 CARGADOR FRONTAL 05 VOLQUETES DE 15 M3

Foto1:

2



Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:



Ver imagen completa

Fecha Toma De Datos:



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Nivel:

Fecha De Fotografia:

CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

No Aplica

08-08-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 1+480 OBRAS DE ARTE - ALCANTARILLA MC

CDescripcion____

EXCAVACION

HABILIATDO DE ACERO EN LOSA DE FONDO Y MUROS

ACOPIO DE MATERIALES AGREGADO PARA EL CONCRETO

Foto1:

3



Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa





Ver imagen completa

Fecha Toma De Datos:



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Nivel:

Fecha De Fotografia:

CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

No Aplica

08-08-2023

Actividades:

PROGRESIVA KM 1+480

CDescripcion____

4

Foto1:



Ver imagen completa

Foto2:



Ver imagen completa

Foto3:



Ver imagen completa

Fecha Toma De Datos:



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Nivel:

Fecha De Fotografia:

CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

No Aplica

08-08-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 1+300 **OBRAS DE ARTE - ALCANTARILLA**

CDescripcion_

EXCAVACION DE ALCANTARILLA

01 RETROEXCAVADORA

Foto1:

5



Ver imagen completa

Foto2:



Ver imagen completa

Foto3:



Ver imagen completa

Fecha Toma De Datos:



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Nivel:

Fecha De Fotografia:

CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

No Aplica

08-08-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 1+160

MOVIMIENTO DE TIERRAS

CDescripcion_

01 EXCAVADORA S/O 28 VOLQUETES DE 15M3

6



Ver imagen completa

Foto2:



Ver imagen completa

Foto3:



Ver imagen completa

Fecha Toma De Datos:



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Nivel:

Fecha De Fotografia:

CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

No Aplica

08-08-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 0+760

MOVIMIENTO DE TIERRAS

CDescripcion_

ELIMINACION DE SILO

RELLENO CON OVER

REPARACION DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE

Foto1:

7



Ver imagen completa

Foto2:



Ver imagen completa

Foto3:



Ver imagen completa

Fecha Toma De Datos:



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Nivel:

Fecha De Fotografia:

CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

No Aplica

08-08-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 11+300 OBRAS DE ARTE - ALCANTARILLA TMC

CDescripcion_

RELLENO ESTRUCTURAL

8

Foto1:



Ver imagen completa

Foto2:



Ver imagen completa

Foto3:



Ver imagen completa

Fecha Toma De Datos:



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Nivel:

Fecha De Fotografia:

CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

No Aplica

08-08-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 3+520

MOVIMIENTO DE TIERRAS

CDescripcion____

ELIMINACION DE MATERIAL PROVENIENTE DE CORTE

01 EXCAVADORA S/O 24 VOLQUETES DE 15 M3

Foto1:

9



Ver imagen completa

Foto2:



Ver imagen completa

Foto3:



Ver imagen completa

Fecha Toma De Datos:



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Nivel:

Fecha De Fotografia:

CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

No Aplica

08-08-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 1+480 OBRAS DE ARTE - ALCANTARILLA MCA

CDescripcion_

VACIADO DE ZAPATA DE CAJA RECOLECTORA

10



Ver imagen completa

Foto2:



Ver imagen completa

Foto3:



Ver imagen completa

Fecha Toma De Datos: