

### BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

#### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:

Si

Nro Infor me:

soritor 30

**Fech** Infor me:

> 1 5 0 8 -2023

#### Nombre De La Obra:

Culminacion de Obra del Proyecto "Mejoramiento de la Carretera Rodriguez de Mendoza-Empalme PE-5N (La Calzada), Tramo: Selva Alegre - Empalme PE-5N (La Calzada)

#### Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

#### **Foto Bitacora:**



Ver imagen completa

**Foto Bitacora** 



Ver imagen completa

# **Foto Bitacora** 3:

Ver imagen completa



Ver imagen completa

#### **Foto Bitacora** 5:

**Foto Bitacora** 

Ver imagen completa

Ver imagen completa

#### Asunto:

recorrido del residente por la obra: José David Sánchez

se verifica en el patio de maquinarias de la contratista la disponibilidad de 01 rodillo liso, 01 excavadora y 01 volquete (por mantenimiento) estacionados por falto de frente

empiezan labores de colocación de sub drenes en la progresiva 18+035

#### **Conclusiones:**

se viene verificando la programación aprobada con la supervisión de las tareas para la presente semana.

se viene tocando la necesidad de intervención de la contrata en el ovalo a cargo de IRSA de la cual se recoge la posición de la contratista Se viene tocando el tema de modificaciones por postes de energía afectados

#### Recomendaciones:

existe un entrampamiento en la intervención con IRSA el cual afecta demoras y posible pretexto por aplicación de plazo el ejecutar mayor metrado por los requisitos de aceptación de la zona a intervenir en el ovalo el cual se seguirá informando por parte del monitor

Auditoria Fecha De Creación:

Auditoria Fecha De Edición:

16-08-2023

17-08-2023

#### PANEL FOTOGRAFICO

#### Panel Fotográfico



© Provias Nacional 16/08/2023 11:04:59



# Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Nivel:

Fecha De Fotografia:

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

Leve

15-08-2023

#### Actividades:

verificación de seguimiento a labores del especialista de suelos

CDescripcion\_\_\_\_\_

laboratorio transitorio de la supervisión y cochera para dos unidades no se efectúa labores de verificación por técnicos de la especialidad.

Foto1:

1



Ver imagen completa

Foto2:



Ver imagen completa

Foto3:



Ver imagen completa

#### **Fecha Toma De Datos:**



# Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Nivel:

Fecha De Fotografia:

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

Leve

15-08-2023

Actividades:

situacional 11+800

CDescripcion\_\_\_\_:

La alcantarilla de la progresiva 11+800 se encuentra en deterioro respecto a su diseño original la rasante en este tramo no se ha verificado y la alcantarilla puede ser reemplazado en su totalidad

F-4-

2



Ver imagen completa



Ver imagen completa





Ver imagen completa

#### **Fecha Toma De Datos:**



# Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Nivel:

Fecha De Fotografia:

MOISES EDISON CALDERON Leve BELTRAN

15-08-2023

Actividades:

situacional en la progresiva 11+860

CDescripcion\_\_\_\_

se observa la labor de Seguridad con la señalización en pie así como la señalización de la progresiva tramo de poca circulación en esta hora de reconocimiento

Foto1:

3



Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa



Ver imagen completa

#### **Fecha Toma De Datos:**



# Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Nivel:

Fecha De Fotografia:

Leve

15-08-2023

#### Actividades:

situacional de la progresiva12+350

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

CDescripcion\_\_\_\_\_

se registra inicio de labores en esta progresiva después de los días de lluvia se desarrolla señalización preventiva y conformación de sub rasante.

4

#### Foto1:



Ver imagen completa

#### Foto2:



Ver imagen completa

#### Foto3:



Ver imagen completa

#### **Fecha Toma De Datos:**



# Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Nivel:

Fecha De Fotografia:

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

Leve

15-08-2023

#### Actividades:

situacional de progresiva 12+425 mejoramiento de sub rasante

CDescripcion\_

maquinaria en trabajo: 01 motoniveladora, 01 rodillo liso

5



Ver imagen completa

Foto2:



Ver imagen completa

Foto3:



Ver imagen completa

#### **Fecha Toma De Datos:**



# Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Nivel:

Fecha De Fotografia:

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

Leve

15-08-2023

#### Actividades:

Mejoramiento de sub rasante en zona urbana

CDescripcion\_\_\_\_\_

progresiva 12+560: maquinaria el proceso de mejoramiento: 01 rodillo liso y 01 motoniveladora

6

#### Foto1:



Ver imagen completa

# Foto2:

Ver imagen completa



Ver imagen completa

#### **Fecha Toma De Datos:**



# Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Nivel:

Fecha De Fotografia:

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

Leve

15-08-2023

#### Actividades:

verificación de labores en laboratorio de mecánica de suelos de la contratista

CDescripcion\_\_\_\_:

ensayos de características físicas de los accesos: ensayos de proctor LL LP

7

#### Foto1:



Ver imagen completa

# Foto2:



Ver imagen completa

#### Foto3:



Ver imagen completa

#### **Fecha Toma De Datos:**



# Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Nivel: Leve

Fecha De Fotografia:

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

15-08-2023

Actividades:

sub drenes 18+035 a 18+080

**CDescripcion** 

ejecución de excavación, colocación de cama de arena, nivelación, colocación de geotextil. planos de construcción en obra, prestos a toda consulta delos mismos.

8





Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:



Ver imagen completa

#### **Fecha Toma De Datos:**





Fotos:



© Provias Nacional 16/08/2023 11:04:59