



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	64 Soritor	22-09-2023	Culminación de Obra del proyecto: Mejoramiento de la Carretera Rodríguez de Mendoza-Empalme PE-5N (La Calzada), Tramo: Selva Alegre - Empalme PE-5N (La Calzada)	MOISES EDISON CALDERON BELTRAN



[Ver imagen completa](#)



[Ver imagen completa](#)



[Ver imagen completa](#)



[Ver imagen completa](#)



[Ver imagen completa](#)



[Ver imagen completa](#)

#### Asunto:

se registra actividad en drenaje: alcantarilla en km 12  
 actividad en movimiento de tierras: conformación de sub rasante en km 13 y14  
 conformación de material excedente: DEM  
 Planta chancadora: hoy se encuentra paralizada por fallas en soldadura de sus mallas  
 persiste problema de arriendo del terreno de la chancadora  
 se viene ejecutando controles de calidad sin la presencia de especialistas de la supervisión y no se tiene contra muestras a nivel de la contratista.

#### Conclusiones:

posible traslado de material acumulado de la chancadora a DME y traslado de la misma  
 se viene aumentando la cantidad de maquinaria pesada para los trabajos aprobados  
 la demora de concreto en protección de cabezales de alcantarilla han tenido un retraso de 15 días en este frente.  
 los informes de control de calidad de las supervisión no tienen contra muestra y los equipos que cuenta están incompletos y no se usan.

#### Recomendaciones:

se observa que una de las camionetas de la supervisión no sale a realizar el traslado de personal  
 se observa que firmas de asistencia del personal de la supervisión son copiadas de ejemplos en su sistema de control  
 se recomienda solicitar limpieza de cunetas a las municipalidades participantes de Soritor y La Habana  
 se solicita ordenar apertura de labores en ovalo por sanear todo impedimento

#### Auditoria Fecha De Creación:

22-09-2023

#### Auditoria Fecha De Edición:

24-09-2023

### PANEL FOTOGRAFICO

#### Panel Fotográfico



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:**

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

**Nivel:**

Leve

**Fecha De Fotografia:**

22-09-2023

**Actividades:**

drenaje

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

verificación en 3 alcantarillas 2 acabadas y 1 en encofrado en 12+400 a 12+340 a la espera de premezclado.

1

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

22-09-2023



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

**Nivel:**

Leve

**Fecha De Fotografia:**

22-09-2023

**Actividades:**

visita a laboratorio de suelos

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

verificación de ejecución de ensayos referidos a la obra por técnicos en poza de curado se tiene mezclado probetas de concreto y muestras de cbr

2

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

22-09-2023



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:**

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

**Nivel:**

Leve

**Fecha De Fotografia:**

22-09-2023

**Actividades:**

drenaje  
obras provisionales

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

alcantarilla 12+736

3

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

22-09-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON  
BELTRAN

### Nivel:

Leve

### Fecha De Fotografía:

22-09-2023

### Actividades:

acopio temporal

### CDescripcion \_\_\_\_\_:

verificación de la explanación de acopio temporal de la obra  
se tiene un cargador al despacho de los requerimientos en los frentes de trabajo  
material ocupado al 15 % de su potencial

4

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

22-09-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON  
BELTRAN

### Nivel:

Leve

### Fecha De Fotografía:

22-09-2023

### Actividades:

drenaje  
obras provisionales

### CDescripcion\_\_\_\_\_:

alcantarilla km 11+770 apertura de trabajo con excavadora  
Se verifica el uso de señales preventivas, conos en la zonas de ingreso y salida

5

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

22-09-2023



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

**Nivel:**

Leve

**Fecha De Fotografia:**

22-09-2023

**Actividades:**

drenaje

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

alcantarilla 12+740 intervención con maquinaria después de descubrir los extremos se libera los tubos de agua y desagüe

6

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

22-09-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON  
BELTRAN

### Nivel:

Leve

### Fecha De Fotografia:

22-09-2023

### Actividades:

movimiento de tierra

### CDescripcion \_\_\_\_\_:

control de calidad con densimetro nuclear

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

22-09-2023

7



**Fotos:**