

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Nro **Fech** Nombre De La Obra: Personal Encargado: Bitacora: Infor VIA EVITAMIENTO ABANCAY CUTIPA MONZON NESTOR Infor me: **ARNULFO** Si me: 194-2023-**ABAN** 1 0 -CAY-2023 NAC M ESC-D 0 PVN-MTC

Foto Bitacora Foto Bitacora Foto Bitacora Foto Bitacora 5: Foto Bitacora 6:

Ver imagen

completă Ver imagen completa completa completa

Asunto:

INFORME N° 194-2023-ABANCAY-NACM-ESC-DO PVN-MTC

REPORTE DEL SABADO 14 DE OCTUBRE DEL 2023

CONTRATISTA : CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD SUCURSAL DEL PERÚ / CONTRATO N° 019-2021-MTC/20.2

SUPERVISION: CONSORCIO SUPERVISOR CIUDAD ABANCAY / CONTRATO N° 017-2020-

MTC/20.2

ESTADO DE LA OBRA: EN EJECUCION.

CLIMA: NUBLADO POR LA MAÑANA Y LLUVIA POR LA TARDE.

Conclusiones:

SE REALIZO RECORRIDO DE MONITOREO DE LA OBRA.
SE TIENE LA SIGUIENTE MAQUINARIA CONTRATISTA:
04 EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS
01 EXCAVADORA S/NEUMATICO
32 VOLQUETES DE 15 M3
03 CAMIONES CISTERNA DE AGUA
01 CARGADOR S/NEUMATICO
02 MOTONIVELADORAS
02 RODILLO VIBRATORIO
02 RETROEXCAVADORA
02 MINICARGADOR
01 TRACTOR D-8 S/O
EQUIPO SUPERVISION:
04 CAMIONESTAS PICK UP 4X4
01 MINIVAN

Recomendaciones:

CON RESPECTO A LA PROGRESIVA KM 8+728 OBRAS DE ARTE - ALCANTARILLA TIPO MARCO DE 2.5 X 2.0 M, SE TIENE VACIADO EL SOLADO Y PARCIALMENTE HABILITADO EL ACERO DE LOSA DE FONDO, POR LO QUE SE RECOMIENDA CONTINUAR CON EL PROCESO CONSTRUCTIVO DE ESTA OBRA DE ARTE, YA QUE SE TIENE EN ESTE ESTADO MAS DE TRES SEMANAS.

Auditoria Fecha De Creación: Auditoria Fecha De Edición:

14-10-2023 17-10-2023

PANEL FOTOGRAFICO



© Provias Nacional 17/10/2023 08:57:02

Panel Fotográfico

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO Nivel: No Aplica Fecha De Fotografia:

14-10-2023

Actividades:

UBICACION: ILLANYA - CHANCADORA

CDescripcion___

VERIFICACION DE MATERIAL EN ACOPIO.

Foto1:



Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa



Ver imagen completa

Fecha Toma De Datos:



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Nivel:

Fecha De Fotografia:

CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

No Aplica

14-10-2023

Actividades:

UBICACION: DME 14

CDescripcion_

EXTENDIDO DE BANQUETAS DE RELLENO

2



Ver imagen completa

Foto2:



Ver imagen completa



Ver imagen completa

Fecha Toma De Datos:



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Nivel:

Fecha De Fotografia:

CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

No Aplica

14-10-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 0+950

CDescripcion____:

MATERIAL DE ACOPIO PARA CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION DE CONCRETO.

3

Foto1:



Ver imagen completa

Foto2:



Ver imagen completa

Foto3:



Ver imagen completa

Fecha Toma De Datos:



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Nivel:

Fecha De Fotografia:

CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

No Aplica

15-10-2023

Actividades:

UBICACION: DME 13

CDescripcion_____:

TRABAJOS DE EXPLANACIONES DE BANQUETAS.

4



Ver imagen completa

Foto2:



Ver imagen completa

Foto3:



Ver imagen completa

Fecha Toma De Datos:



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Nivel:

Fecha De Fotografia:

CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

No Aplica

15-10-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 2+988

OBRAS DE ARTE - ALCANTARILLA TIPO MCA DE 2.5 X 2.0 M

CDescripcion____

ENCOFRADO Y HABILITADO DE ACERO EN MUROS.

Foto1:

5



Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:



Ver imagen completa

Fecha Toma De Datos:



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Nivel:

Fecha De Fotografia:

CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

No Aplica

15-10-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 8+728

OBRAS DE ARTE - ALCANTARILLA TIPO MARCO DE CONCRETO ARMADO DE 2.5 X 2.0 M

CDescripcion____:

HABILIATDO DE ACERO EN LOSA DE FONDO.

6

Foto1:



Ver imagen completa

Foto2:



Ver imagen completa

Foto3:



Ver imagen completa

Fecha Toma De Datos:



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Nivel:

Fecha De Fotografia:

CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO No Aplica

15-10-2023

Actividades:

UBICACION: KM 10+690

CDescripcion_

LIMPIEZA Y TRASLADO DE FORMAS PARA ENCOFRADO DE ALCANTARILLAS.

7

Foto1:



Ver imagen completa

Foto2:



Ver imagen completa

Foto3:



Ver imagen completa

Fecha Toma De Datos:



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Nivel:

Fecha De Fotografia:

CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

No Aplica

15-10-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 10+897

OBRAS DE ARTE - ALCANTARILLA TIPO MCA DE 1.0 X 1.0 M

CDescripcion____

MOVIMIENTO DE TIERRAS.

8 01 RETROEXCAVADORA

Foto1:



Ver imagen completa

Foto2:



Ver imagen completa

Foto3:



Ver imagen completa

Fecha Toma De Datos:



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Nivel:

Fecha De Fotografia:

CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

No Aplica

15-10-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 11+800 MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE

CDescripcion____

01 EXCAVADORA S/O 10 VOLQUETES DE 15 M3

Foto1:

9



Ver imagen completa

Foto2:



Ver imagen completa

Foto3:



Ver imagen completa

Fecha Toma De Datos:



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Nivel:

Fecha De Fotografia:

CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

No Aplica

15-10-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 3+400 MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE

CDescripcion_

01 MOTONIVELADORA 01 RODILLO LISO VIBRATORIO 01 CAMION CISTERNA DE AGUA

10

Foto1:



Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa



Ver imagen completa

Fecha Toma De Datos:



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Nivel:

Fecha De Fotografia:

CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

No Aplica

15-10-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 2+260

LUGAR DE ACOPIO Y PREPARACION DE MATERIAL DE RELLENO PARA MEJORAMIENTOS.

CDescripcion_

01 EXCAVADORA S/O 01 CARGADOR FRONTAL S/LLANTAS

Foto1:

11

Foto2:



Ver imagen completa

Foto3:



Ver imagen completa

Fecha Toma De Datos:

15-10-2023

Ver imagen completa