



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 225-2023-ABAN-CAY-NACM-ESC-DO-PVN-MTC	<b>Fecha Informe:</b> 21-11-2023	<b>Nombre De La Obra:</b> VIA EVITAMIENTO ABANCAY	<b>Personal Encargado:</b> CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
---------------------------------	--	-------------------------------------	--	--

<b>Foto Bitacora:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 2:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 3:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 4:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 5:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 6:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>
--	--	--	--	--	--

**Asunto:**

INFORME N° 225-2023-ABANCAY-NACM-ESC-DO PVN-MTC  
 REPORTE DEL MARTES 21 DE NOVIEMBRE DEL 2023  
 CONTRATISTA : CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO LTD SUCURSAL DEL PERU  
 CONTRATO N° 019-2021-MTC/20.2  
 SUPERVISION: CONSORCIO SUPERVISOR CIUDAD ABANCAY  
 CONTRATO N° 017-2020-MTC/20.2  
 ESTADO DE LA OBRA: EN EJECUCION.  
 CLIMA: NUBLADO POR LA MAÑANA Y SOLEADO POR LA TARDE.

**Conclusiones:**

SE REALIZO EL RECORRIDO DE MONITOREO DE LA OBRA, SE TIENE LA SIGUIENTE MAQUINARIA.  
 05 EXCAVADORA S/O  
 01 EXCAVADORA S/NEUMATICO.  
 15 VOLQUETES DE 15 M3  
 02 CARGADOR FRONTAL S/NEUMATICO  
 04 MOTONIVELADORAS  
 04 RODILLO VIBRATORIO  
 03 RETROEXCAVADORA  
 02 MINICARGADOR  
 01 TRACTOR S/O D-8

**Recomendaciones:**

LOS TRABAJOS EN LOS FRENTES DE MUROS DE CONTENCION DE LAS PROGRESIVAS KM +900 Y 1+100, DEBE ACELERAR YA QUE SE AVECINA LAS LLUVIAS Y SE TENDRA PROBLEMAS CON LAS AGUAS PLUVIALES.

**Auditoria Fecha De Creación:**

21-11-2023

**Auditoria Fecha De Edición:**

22-11-2023

### PANEL FOTOGRAFICO

#### Panel Fotográfico



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De  
Fotografía:**

21-11-2023

**Actividades:**

UBICACION: PROGRESIVA KM 8+600

MOVIMIENTO DE TIERRAS

**CDescripcion**

01 EXCAVADORA S/O  
04 VOLQUETES DE 15 M3

**Foto1:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

22-11-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

### Nivel:

No Aplica

### Fecha De Fotografía:

21-11-2023

### Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA 6+390

MOVIMIENTO DE TIERRAS - CORTE

### CDescripcion \_\_\_\_\_ :

01 EXCAVADORA S/O  
05 VOLQUETES DE 15 M3

2

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

21-11-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

### Nivel:

No Aplica

### Fecha De Fotografia:

21-11-2023

### Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 6+390

### CDescripcion

PERFILADO DE TALUD

3

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

21-11-2023



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De  
Fotografia:**

21-11-2023

**Actividades:**

UBICACION: KM 3+330

SUBDREN TRAMO DE LAS PROGRESIVAS KM 3+190 AL KM 3+398

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

COLOCADO DE GEOTEXTIL Y MATERIAL DE FILTRO

4

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

22-11-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

### Nivel:

No Aplica

### Fecha De Fotografía:

21-11-2023

### Actividades:

UBICACION DEL REPORTE KM 1+620

SUBDREN ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 1+597 AL KM 1+735

### CDescripcion \_\_\_\_\_ :

RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA

5

01 RETROEXCAVADORA

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

22-11-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

### Nivel:

No Aplica

### Fecha De Fotografia:

21-11-2023

### Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA 1+220

SUBDREN TRAMO KM 1+185 AL KM 1+375

### CDescripcion :

EXCAVACION DE ZANJAS

01 RETROEXCAVADORA  
04 VOLQUETES DE 15 M3

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

22-11-2023

6



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De  
Fotografia:**

21-11-2023

**Actividades:**

UBICACION: PROGRESIVA KM 1+220

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

SUBDRENES - EXCAVACION DE ZANJAS

7

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

22-11-2023



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De  
Fotografia:**

21-11-2023

**Actividades:**

UBICACION DE REPORTE 1+030  
MURO DE CONTENCIÓN TRAMO KM 1+003 AL KM 1+103

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

ENCOFRADO Y HABILITADO DE ACERO DE REFUERZO

8

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

22-11-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

### Nivel:

No Aplica

### Fecha De Fotografía:

21-11-2023

### Actividades:

UBICACION DE REPORTE KM 0+900

MURO DE CONTENCIÓN TRAMO KM 0+890 AL KM 0+933

### CDescripcion \_\_\_\_\_ :

VACIADO DE PANTALLA.

9 01 CARMIX - AUTOCARGA DE CONCRETO

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

22-11-2023



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De  
Fotografia:**

21-11-2023

**Actividades:**

MURO DE CONTENCIÓN TRAMO KM 0+890 AL KM 0+933

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

VACIADO DE CONCRETO EN PANTALLA.

10

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

22-11-2023