

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Nro **Fech** Nombre De La Obra: Personal Encargado: Bitacora: Infor a CUTIPA VIA EVITAMIENTO ABANCAY MONZON NESTOR Infor me: **ARNULFO** Si me: 234-2023-0 1 **ABAN** 12-CAY-2023 NAC Μ ESC-D 0 PVN-MTC

Foto Bitacora: **Foto Bitacora Foto Bitacora Foto Bitacora Foto Bitacora Foto Bitacora**

Ver imagen

completa Ver imagen Ver imagen Ver imagen Ver imagen Ver imagen completa completa completa completa completa

Asunto:

INFORME N° 234-2023-ABANCAY-NACM-ESC-DO PVN-MTC

REPORTE DEL VIERNES 01 DE DICIEMBRE DEL 2023

CONTRATISTA: CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO LTD SUCURSAL DEL PERU

CONTRATO N° 019-2021-MTC/20.2

SUPERVISION: CONSORCIO SUPERVISOR CIUDAD ABANCAY

CONTRATO N° 017-2020-MTC/20.2

ESTADO DE LA OBRA: EN EJECUCION.

CLIMA: LLUVIA POR LA MAÑANA Y NUBLADO POR LA TARDE.

Conclusiones:

SE REALIZO RECORRIDO DE MONITOREO DE LA OBRA.

SE TIENE LA SIGUIENTE MAQUINARIA CONTRATISTA:

05 EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS 01 EXCAVADORA S/NEUMATICO

22 VOLQUETES DE 15 M3

03 CAMIONES CISTERNA DE AGUA

02 CARGADOR FRONTAL S/NEUMATICO

04 MOTONIVELADORAS

04 RODILLO VIBRATORIO

03 RETROEXCAVADORA

02 MINICARGADOR

01 TRACTOR D-8 S/O

EQUIPO SUPERVISION:

04 CAMIONESTAS PICK UP 4X4

01 MINIVAN

Recomendaciones:

SE RECOMIENDA REALIZAR UN INFORME URGENTE DE LIMITACION DE FRENTES DE TRABAJO EN MOVIMIENTO DE TIERRAS E INTERFERENCIAS PREDIALES Y ELECTRICAS.

Auditoria Fecha De Creación: Auditoria Fecha De Edición:

01-12-2023 02-12-2023

PANEL FOTOGRAFICO

SIGVIAL

© Provias Nacional 02/12/2023 02:39:50

Panel Fotográfico

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Nivel: No Aplica Fecha De Fotografia:

01-12-2023

Actividades:

UBICACION: DME 7

CDescripcion____

CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

01 EXCAVADORA S/O 01 RETROEXCAVADORA

Foto1:

1



Ver imagen completa

Foto2:



Ver imagen completa

Foto3:



Ver imagen completa

Fecha Toma De Datos:



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Nivel:

Fecha De Fotografia:

CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

No Aplica

01-12-2023

Actividades:

UBICACION: DME 13

CDescripcion_____:

CONSTRUCCION DE MURO GAVION

2

Foto1:



Ver imagen completa

Foto2:



Ver imagen completa

Foto3:



Ver imagen completa

Fecha Toma De Datos:



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Nivel:

Fecha De Fotografia:

CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

No Aplica

01-12-2023

Actividades:

UBICACION DEL REPORTE KM 2+250

SUBDREN TRAMO DE LAS PROGRESIVAS KM 2+142 AL KM 2+327

CDescripcion_

EXCAVACION DE ZANJAS.

3

Foto1:



Ver imagen completa

Foto2:



Ver imagen completa

Foto3:



Ver imagen completa

Fecha Toma De Datos:



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Nivel:

Fecha De Fotografia:

CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

No Aplica

01-12-2023

Actividades:

UBICACION DEL REPORTE KM 1 +080

MURO DE CONTENCION TRAMO DE LAS PROGRESIVAS KM 1+003 AL KM 1+103

CDescripcion____

ENCOFRADO DE PANTALLAS

Foto1:

4



Ver imagen completa

Foto2:



Ver imagen completa

Foto3:



Ver imagen completa

Fecha Toma De Datos:



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Nivel:

Fecha De Fotografia:

CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

No Aplica

01-12-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 6+280

MOVIMIENTO DE TIERRAS -CORTE EN MATERIAL SUELTO

CDescripcion____

01 EXCAVADORA S/O 20 VOLQUTES DE 15 M3

Foto1:

5



Ver imagen completa

Foto2:



Ver imagen completa

Foto3:



Ver imagen completa

Fecha Toma De Datos:



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Nivel:

Fecha De Fotografia:

CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

No Aplica

01-12-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 6+220

MOVIMIENTO DE TIERRAS

CDescripcion_

01 EXCVADORA S/O 08 VOLQUETES DE 15 M3

Foto1:

6



Ver imagen completa

Foto2:

Ver imagen completa

Foto3:



Ver imagen completa

Fecha Toma De Datos: