

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Nro **Fech** Nombre De La Obra: Personal Encargado: Bitacora: Infor VIA EVITAMIENTO ABANCAY CUTIPA MONZON NESTOR Infor me: **ARNULFO** Si me: 237-2023-0 5 - 1 2 -**ABAN** CAY-2023 NAC Μ ESC-D 0 PVN-MTC

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 5: Foto Bitacora 5: Foto Bitacora 6:

Ver imagen

completă Ver imagen completa completa completa

#### Asunto:

INFORME N° 237-2023-ABANCAY-NACM-ESC-DO PVN-MTC

REPORTE DEL MARTES 05 DE DICIEMBRE DEL 2023

CONTRATISTA: CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO LTD SUCURSAL DEL PERU

CONTRATO N° 019-2021-MTC/20.2

SUPERVISION: CONSORCIO SUPERVISOR CIUDAD ABANCAY

CONTRATO N° 017-2020-MTC/20.2

ESTADO DE LA OBRA: EN EJECUCION.

CLIMA: NUBLADO TODO EL DIA.

#### **Conclusiones:**

SE REALIZO RECORRIDO DE MONITOREO DE LA OBRA.
SE TIENE LA SIGUIENTE MAQUINARIA CONTRATISTA:
05 EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS
01 EXCAVADORA S/NEUMATICO
22 VOLQUETES DE 15 M3
03 CAMIONES CISTERNA DE AGUA
02 CARGADOR FRONTAL S/NEUMATICO
04 MOTONIVELADORAS
04 RODILLO VIBRATORIO
03 RETROEXCAVADORA
02 MINICARGADOR
01 TRACTOR D-8 S/O
EQUIPO SUPERVISION:

01 MINIVAN

#### Recomendaciones:

04 CAMIONESTAS PICK UP 4X4

NINGUNA.

Auditoria Fecha De Creación: Auditoria Fecha De Edición:

05-12-2023 07-12-2023

### PANEL FOTOGRAFICO



© Provias Nacional 07/12/2023 01:23:29

## Panel Fotográfico

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** 

CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

Nivel: No Aplica

Fecha De Fotografia:

05-12-2023

Actividades:

**UBICACION: DME 7** 

CDescripcion\_

01 EXCAVADORA S/O 01 RETROEXCAVADORA.

1





Ver imagen completa

Foto2:



Ver imagen completa

Foto3:



Ver imagen completa

## **Fecha Toma De Datos:**



# Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Nivel:

Fecha De Fotografia:

CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

No Aplica

05-12-2023

Actividades:

**UBICACION: DME 13** 

CDescripcion\_\_\_\_:

ACTIVIDADES PREVIAS AL CIERRE DEL DME.

2





Ver imagen completa

Foto2:



Ver imagen completa



Ver imagen completa

## Fecha Toma De Datos:



# Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Nivel:

Fecha De Fotografia:

CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

No Aplica

05-12-2023

Actividades:

UBICACION DEL REPORTE KM 1+240

SUB DRENES ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 1+185 AL KM 1+375

CDescripcion\_\_\_\_

EXCAVACION DE ZANJAS Y COLOCADO DE GEOTEXTIL.

Foto1:

3



Ver imagen completa



Ver imagen completa





Ver imagen completa

### **Fecha Toma De Datos:**



# Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** 

Nivel:

Fecha De Fotografia:

CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

No Aplica

05-12-2023

Actividades:

UBICACION DEL REPORTE KM 2+200

SUBDREN ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 2+142 AL KM 2+327

CDescripcion\_\_\_\_

RELLENO COMPACTADO DE ZANJA.

F-4-

4

Foto1:

Ver imagen completa

Foto2:



Ver imagen completa

Foto3:



Ver imagen completa

**Fecha Toma De Datos:** 



# Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Nivel:

Fecha De Fotografia:

CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

No Aplica

05-12-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 6+300

MOVIMIENTO DE TIERRAS - CORTE EN MATERIAL SUELTO

CDescripcion\_\_\_\_

01 EXCAVADORA S/O 20 VOLQUETES DE 15 M3

Foto1:

5



Ver imagen completa

Foto2:



Ver imagen completa

Foto3:



Ver imagen completa

## **Fecha Toma De Datos:**